

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	131048	18/02/26 11:21	00:00			מכונאות	11945 9	155 בד' בד' בלמים כיוון פּרוּנט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	131049	18/02/26 11:22	19/02/26 14:17			מכונאות	11945 9	סט שטיחים			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סט שטיחים	
	ערכת עזרה ראשונה	
	ערכת תיקון פנצ'ר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	428697	20/11/25 08:53	24/11/25 15:36			מכונאות	11831 4	העברת סט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	העברת סט	
	הכנה סט	
	החלפת מסנן נזג	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41
AGRABENZIN	אגרת סט רכב במזין	.41
812071	מנורה קדמית - מכלל פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
X	מנורה ק	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	425173	30/07/25 11:34	15/08/25 11:16			מכונאות	11522 0	טיפול 120,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120,000	
	רעש בנטיעה צד ימין	
	לסיים רכב לפני השעה 15:00	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1.2
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	121145	25/05/25 08:28	25/05/25 08:30			פחחות	11353 4	החלפת שמשה קידמית			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת שמשה קידמית	



תיקון	50	נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true		טיפול 60.000 ק"מ	57509	מכונאות			10/03/24 09:36	01/03/24 08:23	407651	
<b>תלונות</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
טיפול 60.000 ק"מ											
פנס קדמי שרוף											
מוזמן לבדיקת נזל קירור											
בדיקת 4 גלגלים											
<b>עבודות</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
טיפול 60.000 ק"מ											
שינוע הלוך-חזור											
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה											
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה											
<b>חלפים</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
מקורי-מסנן שמן											
מקורי-אטם פקק ריקון											
מקורי-נוזל בלמים 0.5											
מקורי-מסנן מזגן											
מקורי-מסנן אוויר											
מקורי-מסנן אוויר למצ											
צלחת בלם קדמי											
מקורי-רפידות בלם קדמ											
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30											

תיקון	מעה	אימיל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			טיפול 45.000	47164	מכונאות			30/11/23 08:56	28/11/23 09:05	403672	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 45.000												
החלפת פנס קדמי ימני												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 45,000 ק"מ												
שינוע הלוך-חזור												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
מקורי-מסנן שמן												
מקורי-אטם פקק ריקון												
מנורה ראשית												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												

תיקון	מעה	אימיל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			טיפול 30,000 ק"מ	30925	מכונאות			20/07/23 09:56	19/07/23 09:48	253857	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 30,000 ק"מ												
שינוע הלוך-חזור												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
מקורי-שמן מנוע W305												
מקורי-מסנן שמן												
מקורי-אטם פקק ריקון												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
מקורי-מסנן מזגן												

תיקון	מעה	אימיל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			טיפול 15,000 ק"מ	15149	מכונאות			17/04/23 14:25	17/04/23 10:16	196002	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 15000												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 15,000 ק"מ												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
מקורי-מסנן שמן												
מקורי-אטם פקק ריקון												
מקורי-שמן מנוע W305												

תיקון	מעה	אימיל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
-------	-----	-------	------------	--------------	--------	-------	-----------	---------	----------	----------	-------	------

	true				1	מכונאות			08/12/22 13:43	07/12/22 10:13	35170	
<b>חלפים</b>												
					<b>כמות</b>	<b>תאור</b>						<b>קוד</b>
					1	מצלמה + 220 כרטיס						AVV
					1	חיישני רוורס לבן						AVV

מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
									29/11/22 08:00	29/11/22 08:00	0	

<b>חלפים</b>												
					<b>כמות</b>	<b>תאור</b>						<b>קוד</b>
					0	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית						B438000000
					0	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט						B720000000
					0	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה						BB05100000
					0	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים						C055000000
					0	מדבקת כוכבית 8867						M113000000
					0	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים						M799000000
					0	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה						PW24102010