

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	234656	17/12/25 12:46	00:00			מכונאות	33937	הכנה למסירה			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	80235	07/12/25 09:58	11/12/25 07:23			פחחות	33817	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	טסט / שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.6
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניין	.41
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41
811221	נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	.3
811221	נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
99132YZZBA	מקורי-נורת פופ	3
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
2016	סוללה לשלט	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	432222	07/11/24 10:41	10/11/24 16:19			מכונאות	23349	טסט + שינוע + טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טסט + שינוע + טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.62
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניין	.48
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	425214	06/06/24 16:11	18/06/24 07:40			פחחות	17947	פחחות/ישיר-הסדר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פחחות/ישיר-הסדר	
	מוקד קדמי שמאל	
	יע"ד	
	רכב חליפי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	מוקד נזק-קדמי שמאל	0
X	מבוטח-ביטוח ישיר	0
X	שמאי-אבי שריר	0
X	מבוטח ישיר-הסדר	0
X	מספר תביעה 1973448	0
X	המבוטח פטור מה.עצמית לפי ההסדר	0
X	ת.נזק 04/06/24	0
X	חליפי 38516903 מ06/06/24 עד 17/06/24	0
X	החלפת מגן קדמי חיצוני+ביטנה קדמית שמאל	0
X	צביעת מגן קדמי	0
X	חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות

