

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	333362	28/04/26 11:43	06/05/26 15:17			מכונאות	19027 1	צביעת מגן קדמי			true	
תלונות												
קוד												תאור
												צביעת מגן קדמי
עבודות												תאור
קוד												כמות
												0
												X פו"ה מגן קדמי
												X תיקון+צבע דלת אחורית ימין
												X תיקון+צבע כנף אחורית ימין
חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-זרוע מגן קדמי (מחיר חליפי)
												5211602480
												קליפס
												1
												10
												9046710183T

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	332596	15/04/26 12:57	20/04/26 16:22			מכונאות	19026 6	בולם זעזועים קדמי שמאל			false	
תלונות												
קוד												תאור
												בולם זעזועים קדמי שמאל
עבודות												
קוד												תאור
												0
												X חוייב בכרטיס קודם

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	332068	06/04/26 14:29	12/04/26 08:20			מכונאות	19026 6	אביזרי סלקט			true	
תלונות												
קוד												תאור
												אביזרי סלקט
												בדיקות 155
												HHC במסגרת סלקט
												מסגרות דנאל
עבודות												
קוד												תאור
												0
												SEL155 טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
												105 פו"ה מוטות מייצב
												431151 בולם זעזועים קדמי (צד אחד) פ+ה
												1500 נשלח 500 ל ק"מ נוספים לצורך כניסה לבדיק
חלפים												
קוד												תאור
												2
												AV4882047040T זרוע מייצב חליפי
												485208Z231 מקורי-בולם קדמי שמאל
												48619F4010 מקורי-מיסב
												48609F4010 מקורי-תושבת בולם קדמ

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	332247	06/04/26 08:11	12/04/26 08:22			מכונאות	19026 6	אביזרי סלקט			true	
תלונות												
קוד												תאור
												אביזרי סלקט
עבודות												
קוד												תאור
												0
												SELACC200 לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
חלפים												
קוד												תאור
												1
												PW21002033 מקורי-סט שטיחי קורול
												42606F4913 מקורי-ערכת תיקון פנצר
												1
												PW02200056 מקורי-ערכת עזרה ראשונה

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	322922	12/11/25 10:01	12/11/25 15:42			מכונאות	19026 4	טיפול 195,000			true	
תלונות												
קוד												תאור
												195,000 טיפול
												בדיקת בלמים + בדיקת צמיגים
												בדיקת מגבים
												חניה - חולות שורה 2
עבודות												
קוד												תאור
												כמות

0013195	טיפול 195,000 ק"מ	9.
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	7.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
AVN1	נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד	2
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28 חליפי	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV0446602400T	רפידות בלם אח קורולה +19	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	316614	24/07/25 10:35	29/07/25 11:12			מכונאות	18195 1	רכב נכשל בטסט החלפת 4 צמיגים			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	רכב נכשל בטסט החלפת 2 צמיגים											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
434601	גל הינע קידמי (צד אחד) פ+ה	1.6										
431401-0	מפרק תפוח תחתון (צד אחד) פ+ה	7.										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
CH205/55R16V	צמיג FMX-קורולה 13-19	2										
AV4333009A50T	תפוח תחתון צד ימין	1										
AV43550F4010T	נבה קידמי חליפי	2										
AV4342002J30T	ציריה חליפית צד שמאל	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	315050	30/06/25 12:30	30/06/25 14:52			מכונאות	17972 9	מצלמת רוורס לא עובדת			false	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	מצלמת רוורס לא עובדת חניה - שורה 1											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	סודר חיווט מצלמה - תקין	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	313844	05/06/25 15:21	27/06/25 11:47			פחחות	17972 7	תיקון תאונה נזק עצמי			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	תיקון תאונה נזק עצמי חלק אחורי חניה 43											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
121	תיקון כנף אחורית ימנית+צבע	0										
121	תיקון דלת אחורית ימנית+צבע	0										
121	פונה מגן אחורי +תיקון+צבע	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
8191002220	מקורי-רפלקטור אחורי (מחיר חליפי)	1										
5216102900	מקורי-כיסוי חור מגן (מחיר חליפי)	1										
1234	מגן אחורי חיצוני (משומש)	1										
9046710183T	קליפס	8										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	310851	17/04/25 11:22	17/04/25 13:01			מכונאות	17516 0	מילוי לחץ אוויר			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	מילוי לחץ אוויר נורות ראשיות שרופות											
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	2										
9098011660	מקורי-קונקטור	1										
8299812550	מקורי-פיין	2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	--------	------------

	310310	07/04/25 14:11	08/04/25 10:30	מכונאות	17476 7	בד' מנורות	true		
תלונות									
קוד		תאור	כמות						
		בד' מנורות							
חלפים									
קוד		תאור	כמות						
	AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	310220	06/04/25 12:53	06/04/25 16:23			מכונאות	17476 7	טיפול 180.000			true	
תלונות												
קוד		תאור	כמות									
		טיפול 180.000										
		בד' צמיגים										
		בד' אורות										
עבודות												
קוד		תאור	כמות									
	0013180	טיפול 180,000 ק"מ	1.6									
	473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7									
חלפים												
קוד		תאור	כמות									
	90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1									
	9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1									
	TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2									
	0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2									
	90919W1009	מקורי-מצת	4									
	G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1									
	AV178010M040T	מסנן אוויר חליפי קורולה/CHR	1									
	AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1									
	9091901298	מקורי-מצת	4									
	AV0446602400T	רפידות בלם אח קורולה +19	1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	305822	26/01/25 14:40	26/01/25 16:14			מכונאות	17062 5	החלפת מגבים			true	
תלונות												
קוד		תאור	כמות									
		החלפת מגבים										
		למלא נוזל שמשות										
חלפים												
קוד		תאור	כמות									
	AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי	1									
	AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28 חליפי	1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	304359	02/01/25 12:55	02/01/25 14:27			מכונאות	17052 3	נורה ראשית קדמית ימין			true	
תלונות												
קוד		תאור	כמות									
		נורה ראשית קדמית ימין										
חלפים												
קוד		תאור	כמות									
	AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	298094	16/09/24 14:03	18/09/24 13:03			מכונאות	15528 3	רעשים מהמנוע בזמן נסיעה 80-70 קמש 70 קמש			true	
תלונות												
קוד		תאור	כמות									
		רעשים מהמנוע בזמן נסיעה 80-70 קמש										
		חניה 8										
עבודות												
קוד		תאור	כמות									
	422041	נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה	.6									
חלפים												
קוד		תאור	כמות									
	AV43550F4010T	נבה קידמי חליפי	1									
	9017722001	מקורי-אום חד פעמי לנ	1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	295993	12/08/24 09:48	16/09/24 15:32			מכונאות	15512 9	חיישני רוורס לא עובדים			true	
תלונות												

קוד	תאור	כמות
	חיישני רוורס לא עובדים	
	הזמנת שני פנסים אח'	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
811011	פנס אחורי מושלם - מכלל (צד אחד) פ+ה	.4
R-811011	פנס אחורי מושלם - מכלל (צד אחד) פ+ה	.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV998	פנס אח חיצוני ימין- פירוק	1
AV997	פנס אח חיצוני שמאל- פירוק	1
521590Z953	מקורי-מגן אחורי-קורו(מחיר מוזל)	1
9046710183T	קליפס	10
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קורו(מחיר מוזל)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	295358	01/08/24 09:07	04/08/24 15:34			מכונאות	15512 4	טיפול 150000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 150000	
	חניה בחולות שורה 2	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013150	טיפול 150,000 ק"מ	1.7
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	1.08
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28	1
AV0446602400T	רפידות בלם אח קורולה +19	1
AV0446502470T	ר.בלם קורולה +19 קד	1
AV4351202390T	צלחת בלם קד קורולה +19	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	110305	13/06/24 08:44	13/06/24 09:46			מכונאות	15000 0	בד מצבר			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד מצבר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	מצבר נמצא תקין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	286837	13/03/24 07:42	13/03/24 15:24			מכונאות	13820 3	טיפול 135			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 135	
	בדיקת רעש בנסיעה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 135,000 ק"מ	.9
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AVN1	נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד	4
AV90981YZZAMW	נורת הלוגן HIR2	2
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
9046710183A	קליפס	4
AV4351202390T	צלחת בלם קד קורולה +19	2

1	ר.בלם קורולה +19 קד	AV0446502470T
1	רפידות בלם אח קורולה +19	AV0446602400T
4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	107049	28/02/24 08:22	28/02/24 09:53			מכונאות	136418	מוזמן לרעשים בעיקר קד' ימין			false	
תלונות												
קוד												
מוזמן לרעשים בעיקר קד' ימין												
עבד 054-6350525												
עבודות												
קוד												
רכב מופנה לדנאל מוטורס המשך תיקון תאו												
X												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	280086	26/11/23 08:56	26/11/23 11:39			מכונאות	121316	טיפול-120			true	
תלונות												
קוד												
טיפול-120												
בדיקת אורות חניה מאחורה +קדימה לא עובד												
עבודות												
קוד												
טיפול 120,000 ק"מ												
X												
חלפים												
קוד												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
TGMO1												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
0882380111												
מקורי-מסנן אוויר למצ												
G92DH12050												
מסנן אויר חליפי קורולה/CHR												
AV178010M040T												
מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR												
AV87139YZZ33T												
נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד												
AVN1												
רפידות בלם אח קורולה +19												
AV0446602400T												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	277202	04/10/23 12:32	09/10/23 08:33			מכונאות	115135	תאונה מוקד קדמי ימין			true	
תלונות												
קוד												
תאונה מוקד קדמי ימין												
מנורה מול כלל												
עבודות												
קוד												
עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח												
121												
עבודות צבע												
120												
עבודות חשמל												
122												
חלפים												
קוד												
מקורי- מגן קדמי קורו												
52119F2911												
מקורי-כנף ק.י-קורולה												
5380102260												
מקורי-סמל צד												
7537402210												
מקורי-קישוט המשך מראה ימין												
6011702250												
מקורי-מראה חיצונית י												
8791002L51												
מקורי-קישוט סף ימין-												
7585102904												
קליפס												
9046710183T												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	273887	09/08/23 10:55	09/08/23 12:11			מכונאות	106356	העברת מבחן רישוי			true	
תלונות												
קוד												
העברת מבחן רישוי												
חניה												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	273153	30/07/23 10:50	30/07/23 14:32			מכונאות	106046	טיפול 105000			true	
תלונות												
קוד												
טיפול 105000												
חניה 28												
עבודות												
קוד												
תאו												

0013105	טיפול 105,000 ק"מ	9.
X	אין אישור לבצע HHC-ניסים	0
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	7.
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	6.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV0446602400T	רפידות בלם אח קורולה +19	1
AV0446502470T	ר.בלם קורולה +19 קד	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AVN1	נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	269957	08/06/23 08:15	07/08/23 08:46			פחחות	10604 6	תיקון פחחות נזק חזית תביעה לצד ג'			true	

תלונות												
קוד												
תיקון פחחות נזק חזית תביעה לצד ג' מנורה מול מגדל												
עבודות												
קוד												
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח											
120	עבודות צבע											
134	בדיקה ממוחשבת לצורך איפוס תקלה											
122	עבודות חשמל											
חלפים												
קוד												
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קורו											
5380102260	מקורי-כנף ק.י-קורולה											
7537402210	מקורי-סמל צד											
5212502400	מקורי-תושבת לפנס ערפ											
5387502730	מקורי-בטנה לכנף קד'											
5211502490	מקורי-זרוע מגן קדמי											
9046710183T	קליפס											
8113002T31	מקורי-רפלקטור קדמי											

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	267235	24/04/23 16:00	24/04/23 16:02			מכונאות	93941	אביזרים - סלקט			false	

תלונות												
קוד												
אביזרים - סלקט												
עבודות												
קוד												
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו											

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	261725	29/01/23 11:30	29/01/23 12:14			מכונאות	93940				true	

חלפים												
קוד												
AV90981YZZAM	נורת הלוגן HIR2											

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	261627	26/01/23 15:47	26/01/23 15:50			מכונאות	93940	עבודות צבע			true	

עבודות												
קוד												
120	עבודות צבע											

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	259671	29/12/22 09:00	30/12/22 08:06			מכונאות	93839	HHC			true	

עבודות												
קוד												
890999	HHC											
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט											

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	254695	07/10/22 11:03	21/10/22 10:40			מכונאות	93838	טויוטה סלקט - - ביצוע 155 בדיקות			true	

עבודות												
קוד												
	תאור											
	כמות											

0	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	SEL155
0	לא ניתן לבצע HHC יש לחזור בעוד 1500	
0	קמ בשל נפילת מצבר	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV178010M040	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AVM63	מצבר 50A	1
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	250498	25/07/22 15:19	02/08/22 16:13			מכונאות	90086	טיפול 90,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
9091901298	מקורי-מצת	4										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	47383	31/03/22 11:20	31/03/22 15:37			מכונאות	74200	טיפול 15,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	47393	31/03/22 11:20	31/03/22 15:15			מכונאות	74200				true	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	46112	07/02/22 15:26	08/02/22 12:49			מכונאות	67200	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	.4										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	310729	19/12/21 09:28	20/12/21 12:20			מכונאות	61343	טיפול 60.000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2										
850071	מכליל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1										
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	.4										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	1										
8521402260	מקורי-גומיה למגב	1										
852140D310	מקורי-גומי מגב קד ימ	1										
AVCR2032	סוללה לשלט CR2032	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	310730	19/12/21 09:28	19/12/21 12:13			מכונאות	61343	שינוע רכב לקוח			true	

עבודות												
קוד											תאור	
כמות											0	
											שינוע רכב לקוח	
											852L	
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	230988	31/08/21 14:53	09/09/21 15:25			פחחות	47094	עבודות פחחות - פירוק והרכבת מגן קד'			true	

עבודות											
קוד											תאור
כמות											0
											עבודות פחחות - פירוק והרכבת מגן קד'
											111
קוד											תאור
כמות											0
											עבודות צבע - צביעת מגן קד'
											120
קוד											תאור
כמות											0
											עבודות פחחות - יישור כנף קד' שמאל
											111
קוד											תאור
כמות											0
											עבודות צבע - צביעת כנף קד' שמאל
											120

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	231342	31/08/21 14:53	09/09/21 15:23			פחחות	47094	עבודות צבע - צביעה כיסוי וו גרירה			true	

תלונות											
קוד											תאור
כמות											0
											מאושר ע"י משה שלו
עבודות											
קוד											תאור
כמות											0
											עבודות צבע - צביעה כיסוי וו גרירה
											120
חלפים											
קוד											תאור
כמות											1
											מקורי-כיסוי חור מגן
											5216102900

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	229586	08/08/21 12:10	15/08/21 12:01			מכונאות	44100	טיפול 45,000 ק"מ			true	

עבודות											
קוד											תאור
כמות											1.1
											טיפול 45,000 ק"מ
											001345
חלפים											
קוד											תאור
כמות											4.2
											ש. מנוע CF/SN 5W30/2
											Z300
											מקורי-מסנן שמן
											90915YZZM3
											מקורי-אטם פקק ריקון
											9008043037

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	217196	24/12/20 11:07	28/12/20 11:24			מכונאות	30156	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות											
קוד											תאור
כמות											1.2
											טיפול 30,000 ק"מ
											001330
חלפים											
קוד											תאור
כמות											4.2
											ש. מנוע CF/SN 5W30/2
											Z300
											מקורי-מסנן שמן
											90915YZZJ1
											מקורי-אטם פקק ריקון
											9008043037
											מקורי-נוזל בלמים 0.5
											0882380111
											מקורי-מסנן מזגן
											87139YZZ33
											מקורי-מסנן אוויר למצ
											G92DH12050
											מקורי-מסנן אוויר
											178010M040

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	201784	08/03/20 14:51	09/03/20 11:54			מכונאות	14690	טיפול 15,000			true	

עבודות											
קוד											תאור
כמות											.9
											טיפול 15,000
											001315
חלפים											
קוד											תאור
כמות											4.5
											ש. מנוע CF/SN 5W30/2
											Z300
											מקורי-אטם פקק ריקון
											9008043037
											מקורי-מסנן שמן
											90915YZZJ1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	18/08/19 08:00	18/08/19 08:00									

חלפים											
קוד											תאור
כמות											0
											מערכת CASKA עם מצלמה וחבילת גלישה 1G ל-3 שנים
											B056000000
קוד											תאור
כמות											0
											קסטומיזציה מרמי שמשות
											B720000000

0	פוינטר MOBILITY - TOP	M008000000
0	מדבקת כוכבית 8867	M113000000

מהות תיקון	מעל שו 50	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	true			מסירת רכב ללקוח	1	מכונאות			22/08/19 11:19	16/08/19 08:41	190741	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
	התקנת חיישני רוורס	0
	הח' מסגרות רישוי	0
	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1