

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	523969	23/12/24 10:07	24/12/24 10:13			מכונאות	96665	טיפול 90+סלקט			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		סלקט+טיפול 90										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0								
001390		טיפול 90,000 ק"מ		1.6								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
0870000000		מסגרת ללוחית רישוי		2								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9091901298		מקורי-מצת		4								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
PR0882380111P		שמן DOT-4 פז -חילפי חצי ליטר		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	523975	23/12/24 10:26	24/12/24 10:13			מכונאות	96665	אביזרים			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		אביזרים										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SELACC200		לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
PW21002033		מקורי-סט שטיחי קורול		1								
42606F4911		מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר		1								
PW02200056		מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1								
PZWIGOKIT100		מקורי-ערכת טיפול רכב		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	523976	23/12/24 10:27	26/12/24 09:59			מכונאות	96665	HHC יוניון סלקט			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			HHC יוניון סלקט									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
89099			בדיקת HHC סלקט		0							
890992			בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט		0							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	522068	21/11/24 07:49	28/11/24 12:07			פחות	94631	פה שמשה ק.			true	
תלויות												
קוד			תאור		כמות							
			פה שמשה ק.									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
X			כיל מצלמה לאחר החלפת שמשה		0							
X			לקוחה - ביטון סיגל שיר		0							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	514951	26/06/24 07:47	26/06/24 11:24			מכונאות	84979	מוזמן לטיפול 13:00 עד 17:00			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	מוזמן לטיפול 75+ניקוי פילטר היברידי											
	סידור של לוח המקשים באישור חיים											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001375	טיפול 75,000 ק"מ		1.3									
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי		1.									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE		4.2									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ		1									

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ביטון סיגל שיר	
	ע"ח מכירות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
890988	ניקיון/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
890988	ניקויהחלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקין	1
PR325920	שמן מנוע סינטטי מלא פז 5W30	4.2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	זמן איכות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
864691	מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים כולל: ה	1.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8113002T31	מקורי-רפלקטור קדמי '1	1
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קורו	1
PR5216102030	קליפס גדול לפגוש - חליפי	10

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B031000000	חבילת BRONZE	0
B057000000	מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
PW24102010	אמבטיה לתא מטען קורולה	0
U584000000	פס קישוט לדלת- ניקל	0
U687000000	סט קישוט סף לדלתות עם מיתוג "COROLLA"	0