

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	315588	04/11/25 14:40	04/11/25 15:53			מכוונות	83966	ביצוע 155 בדיקות סלקט			false	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				ביצוע 155 בדיקות סלקט								
				בוצע טיפול 81915 ב 31/08/25								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
SEL155				טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0						
10				פ+ה מגבים קדמיים		0						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
AVK31				מגב קדמי ארוך		1						
AVK10				מגב סיליקון		1						
AVK33				סוללת לשלט		1						

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	315589	04/11/25 14:41	05/11/25 14:33			מכונאות	83966	פתיחת כרטיס עבור ניפוק חלקים סלקט			false	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
פתיחת כרטיס עבור ניפוק חלקים סלקט												
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול		1									
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר		1									
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	123590	31/08/25 09:25	08/09/25 07:01			מכונאות	81915	שינוע - טיפול 90			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			שינוע - טיפול 75									
			מוביליטי הזמיני טיפול 90 ואז אישרו טיפול									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001375			טיפול 75,000 ק"מ			1.3						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4.2						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	123602	31/08/25 14:05	31/08/25 14:19			מכונאות	81915	2 צמיגים סינים			true	
תלוזות												
קוד							תאור		כמות			
							2 צמיגים סינים					
							כיון פרונט					

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	77449	30/07/25 10:49	30/07/25 14:50			מכונאות	79979	טסט			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			טסט									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
AGRABENZIN			אגרת טסט רכב בנזין			.41						
SHINUA2			שינוע הלון-חזור			.6						
SHERUTTEST			שירות העברת מבחן רישוי שנתי			.41						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מחות
	75298	28/04/25 12:58	08/05/25 09:50			פחות	76278	מבוטח מוביליטי תביעה עצמית			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כחות												

1	מקורי-מסנן אוויר למצ	G92DH12050
4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
2	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	11786	23/02/23 08:57	23/02/23 12:05			מכונאות	17324	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	11799	23/02/23 08:57	23/02/23 12:05			מכונאות	17324	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79D1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	302538	07/08/22 14:29	08/08/22 10:37			מכונאות	485	הוסבר ללקוח שיש צורך לנתק מכשיר			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
11199	הוסבר ללקוח שיש צורך לנתק מכשיר	0
	חשמלי שמחובר לשקע מצת	0

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05100000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0
M022000000	דלקן ליסינג MOBILITY	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0