

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	28364	21/12/25 14:06	00:00			מכונאות	81867	בדיקות 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	28365	21/12/25 14:07	00:00			מכונאות	81867	אביזרים סלקת			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	27666	19/11/25 14:21	00:00			מכונאות	79712	בלמים חורקים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	220153	22/10/24 07:34	22/10/24 12:03			פחחות	49612	תיקון עפ?י דוח שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון עפ?י דוח שמאי	
	הסדר צד ג כלל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0
X	חשמל	0
X	רפדות	0
X	העברת חיישני רוורס	0
X	מירוק וזיפות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
521590Z953	מקורי-מגן אחורי-קורו	1
5216102900	מקורי-כיסוי חור מגן	1
5202302170	מקורי-תומך מגן אחורי	1
6440102F30	מקורי-מכסה מטען-קורו	1
5257602210	מקורי-תפס שמאל למגן	1
AVC219	קליפס	25
AVA80045	חיישני רוורס רב בריח חור 22מ"מ	1
PW17802014	מקורי- מגן שריטות קורולה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	202409	31/05/23 07:52	31/05/23 10:26			מכונאות	15380	תיקון פחחות עפ?י הצעה שולם			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות עפ?י הצעה שולם	
	שולם יצא קבלה 30224	
	לא יצאה חשבונית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0
X	חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קורו	1
8148202A70	מקורי-כיסוי פנס ערפל	1
5212602370	מקורי-תושבת פנס ערפל	1
5212802920	מקורי-כיסוי חור מגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	202431	31/05/23 10:28	31/05/23 13:58			מכונאות	15380	תיקון פחחות עפ?י הצעה שולם			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות עפ?י הצעה שולם	
	שולם יצא קבלה 30224	
	לא יצאה חשבונית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
X	מולא אוויר	0
חלפים		

קוד	תאור	כמות
0888083853L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVP209	תכשיר לניקוי מע" דלק	1
AVS2400	מים לשטיפת חלונות	1
AVS	ביקורת קיץ	1
AVCW	שובר לשטיפת רכב ללא חיוב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	188175	28/11/22 15:35	28/11/22 15:37			מכונאות	8				true	
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
AVH			חבר מועדון לקוחות		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	187480	13/11/22 08:58	14/11/22 09:39			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001300			מסירת רכב ללקוח			0						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
AVN			מילוי חנקן			1						
AVA80045			חיישני רוורס רב בריח חור 22מ"מ			1						
PW24102010			מקורי-משטח הגנה לרצפ			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	07/11/22 08:00	07/11/22 08:00									
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
B032000000			קסטומיזציית מרימי שמשות וסגירת גג חשמלי		0							
C027000000			טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי		0							
C177000000			"הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ ושירותי דרך"		0							
C193000000			דמי טיפול שעבוד		0							
U584000000			פס קישוט לדלת- ניקל		0							
U585000000			ספוילר אחורי		0							
U687000000			סט קישוט סף לדלתות עם מיתוג "COROLLA"		0							