

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	334813	31/12/25 09:40	00:00			מכונאות	110709	השבחה-החלפת פילטר היברידי			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	405292	23/11/25 08:22	23/11/25 15:00			מכונאות	110000	הכנה לטסט +טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הכנה לטסט +טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	2.
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	6.
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	41.
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	41.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
85212YZZTA	מקורי-מגב UNI	1
85222YZZTK	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	403140	15/10/25 08:47	22/10/25 07:56			מכונאות	107000	מוזמן לבדיקת ציריה מרעישה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לבדיקת ציריה מרעישה+	
	טיפול 90000+105000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901298	מקורי-מצת	4
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	132355	07/11/24 08:21	07/11/24 14:51			מכונאות	73461	מוזמן לטיפול 75 + העברת טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 75 + העברת טסט	
	רותם 0543909333 יש אישור מדודו	
	ומנהלת לעשות טיפול 7250	
	מתלונן על ריח רע מהמזגן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
017913	מסנן אוויר ניקוי	.1
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.48
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
8521402260	מקורי-גומיה למגב	1
852140D310	מקורי-גומי מגב קד ימ	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	125645	18/06/24 12:35	19/06/24 08:23			מכונאות	59738	טיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
	בד פילטר מזגן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	115640	04/12/23 09:19	04/12/23 14:04			מכונאות	42167	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	109292	31/07/23 08:58	31/07/23 14:54			מכונאות	30100	מוזמן לטיפול 30000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 30000	
	054-3909333 רותם	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	104669	08/05/23 15:57	09/05/23 07:34			פחחות	14500	החלפת שמשה קדמית -			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת שמשה קדמית -	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
14099	החלפת שמשה קדמית + כיול מצלמה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	103990	27/04/23 07:50	27/04/23 07:52			מכונאות	14370	תיקון שמשה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון שמשה	
	במקום חשבונית 713064	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
14099	החלפת שמשה קדמית+כיול מצלמה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	102413	26/03/23 10:14	31/03/23 08:17			מכונאות	14369	טיפול 15000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	0523583711-שחר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

עבודות		
קוד	תאור	כמות
14099	זגגות	0
42099	כיויל מצלמה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5610102T12	מקורי-שמשה קדמית - ק	1
7553302290	מקורי-קישוט שמשה קדמ	1
5611750140	מקורי-גומיה תחתונה ל	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B438000000	חליפ-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05100000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0