

**רשימת עובדים וטיפולים**

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	538169	21/01/26 11:06	26/02/26 16:20			מכונאות	108134	סלקט 155 בדיקות			false	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	סלקט 155 בדיקות											
	HHC											
	פחחות- הורדת מדבקות											
	מגן קד+כנף אח שמאל											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0										
22088	פחחות	0										
22077	צבע	0										
X	בוצע HHC	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
AV300	סט מגבים חליפי	1										
C1840E	חליפי - מסנן מזגן	1										
Z18	סוללה לשלט	1										
FRONWAY205/55R16	FRONWAY 205/55R16 91V	1										
5302802150	מקורי-גשר תחתון לפח	1										
AV9012	חליפי-נורה ראשית לאוריס/יארס	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	540181	21/01/26 16:16	00:00			מכונאות	108134	HHC במסגרת סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	912862	25/11/25 10:51	08/12/25 08:44			מכונאות	102813	טיפול 60 + רעש מהדלת + בדיקת רמקול			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 60 + רעש מהדלת + בדיקת רמקול											
	0506341449											
	המצת לא עובד											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2										
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5										
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1										
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2										
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2										
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1										
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	893194	09/01/25 10:45	13/01/25 08:10			מכונאות	68024	העברת טסט			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	העברת טסט											
	טל' בעל הרכב: 0525213324											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.45										
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניין	.54										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	887531	09/10/24 09:33	20/10/24 09:46			מכונאות	56796	טיפול			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול											
עבודות												

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	878786	15/05/24 14:27	21/05/24 15:39			פחחות	40480	תיקון הרכב לפי הערכת שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון הרכב לפי הערכת שמאי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות פחחות	0
XX40	עבודות צבע	0
XX30	עבודות חשמל	0
XX30	פו"ה חיישנים	0
XX30	כיוון מתלים ממוחשב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5257602210	מקורי-תפס שמאל למגן	1
521590Z953	מקורי-מגן אחורי	1
AV-Z	קליפסים, מהדקים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	212377	14/02/24 15:06	25/02/24 14:59			פחחות	31150	.			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
00	פחחות כולל פירוק, הרכבה, ישר והחלפה	4
66	מכונאות- פ+ה מתלה אחורי	10
22	עבודות צבע	0
04395	כונן מתלה קדמי + שפור וכונן זווית אופן פ	0
11	שיפוץ מגן אחורי	0
66	מכונאות- פ+ה ערסל מתלה אחורי	0
02499	לימוד חיישן לחץ אוויר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5257502210	מקורי-תפס מגן אחורי ימין	1
4260702070	מקורי-שסתום לחץ אוויר	1
4261102R10	מקורי-חישוק גלגל 16"	1
4243102320	מקורי-צלחת בלם אחורי	1
0446602401	מקורי-רפידות בלם אח'	1
12099	מתלה אח מש מושלם	1
.	צמיג לגלגל	1
5216102900	מקורי-כיסוי חור מגן	1
.	מש גשר אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	211987	02/02/24 11:18	04/02/24 10:33			מכונאות	30600	מוזמן לטיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	304142	20/09/23 10:41	28/09/23 13:36			מכונאות	19083	טיפול שנתי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול שנתי	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	304144	20/09/23 10:45	29/09/23 11:21			מכונאות	19083	DCM			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79D1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	10/01/23 08:00	10/01/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05100000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0
M023000000	פזומט ליסינג MOBILITY	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M752000000	איתוראן און באט MOBILITY	0
M805000000	רכב מוביליטי למסירה 2023	0
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0