

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	145419	11/07/25 11:35	00:00			מכונאות	130634	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	145420	11/07/25 11:38	00:00			מכונאות	130634	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	308451	09/03/25 09:25	11/03/25 16:32			מכונאות	117692	טיפול 105000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105000	
	חניה 27	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	299152	07/10/24 09:06	22/10/24 16:14			מכונאות	102479	טיפול 90000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000	
	חניה 11	
	בד רכב מניע בכבלים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	.4
811221	נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	0
811221	נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	.3
811041	נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	.3
811041	נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
9091901298	מקורי-מצת	4
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	1
99132YZZBA	מקורי-נורת פופ	4
85212YZZTA	מקורי-מגב UNI	1
85222YZZTM	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
0446602401	מקורי-רפידות בלם אח'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	299201	07/10/24 15:22	22/10/24 16:18			מכונאות	102479	בד רכב מניע בכבלים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד רכב מניע בכבלים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות

3350300050	חליפי-חליפי-מקומי, מצ	1
------------	-----------------------	---

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	289819	05/05/24 10:34	07/05/24 15:31			מכונאות	86578	טיפול 75000			true	
תלונות												
קוד		תאור			כמות							
		טיפול 75000										
		חניה 44										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
001375		טיפול 75,000 ק"מ			1.3							
חלפים												
קוד		תאור			כמות							
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן			1							
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון			1							
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4.2							

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	280528	03/12/23 10:09	04/12/23 11:03			מכונאות	70870	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	
תלויות												
קוד		תאור			כמות							
		עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
XGG79D1		עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקה			1.3							

[illegible]

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	261540	25/01/23 12:12	31/01/23 08:36			מכונאות	37308	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה			true	
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.5									
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.1									
חלפים												

קוד		תאור		כמות	
0446502470		מקורי-רפידות בלם קדמ		1	
4351202390		מקורי-צלחת בלם קדמית		2	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	260348	09/01/23 11:02	11/01/23 11:42			פחחות	36395	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	

תלונות	
קוד	תאור
	קשת / אירוע 199494
עבודות	
קוד	תאור
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח
120	עבודות צבע
חלפים	
קוד	תאור
7537402221	מקורי-סמל צדדי שמאל

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	243426	24/10/22 10:40	27/10/22 11:08			מכונאות	30424	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות	
קוד	תאור
001330	טיפול 30,000 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	237507	10/05/22 13:11	18/06/22 14:34			מכונאות	14200	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות	
קוד	תאור
001315	טיפול 15,000 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	29/11/21 08:00	29/11/21 08:00									

חלפים	
קוד	תאור
B057000000	מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה
B060000000	שידרוג חבילת גלישה 1G משנה ל 3 שנים.
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
M023000000	פזומט ליסינג MOBILITY
M776000000	חבילת MOBILITY קורולה סאן