

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	302089	27/11/24 09:16	18/12/24 13:54			מכונאות	90272	SEL155			true	
<b>תלונות</b>												
												<b>קוד</b>
												תאור
												כמות
												SEL155
												הדבקת קודן
												אביזרים בכרטיס נפרד
<b>עבודות</b>												
												<b>קוד</b>
												תאור
												כמות
												SEL155
												473301
												טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
												ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה
<b>חלפים</b>												
												<b>קוד</b>
												תאור
												כמות
												AV178010M040T
												מסנן אויר חליפי קורולה/CHR
												AV85212YZZABT
												מגב שטוח 14 חליפי
												AV85212YZZBHT
												מגב שטוח 28 חליפי
												AV0446502470T
												רבלם קורולה +19 קד

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	302090	27/11/24 09:17	18/12/24 13:53			מכונאות	90272	אביזרים לרכב			true	
<b>תלונות</b>												
												<b>קוד</b>
												תאור
												כמות
												אביזרים לרכב
<b>עבודות</b>												
												<b>קוד</b>
												תאור
												כמות
												SELACC200
												לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
<b>חלפים</b>												
												<b>קוד</b>
												תאור
												כמות
												PW02200056
												מקורי-ערכת עזרה ראשונה
												42606F4911
												מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר
												PW21002033
												מקורי-סט שטיחי קורול

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	301968	25/11/24 14:40	26/11/24 09:38			מכונאות	90271	העברת טסט י-ש מסמכים			true	
<b>תלונות</b>												
												<b>קוד</b>
												תאור
												כמות
												העברת טסט י-ש מסמכים
<b>חלפים</b>												
												<b>קוד</b>
												תאור
												כמות
												AV90981YZZAMW
												נורת הלוגן HIR2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	299000	02/10/24 09:08	02/10/24 12:01			מכונאות	86296	טיפול 90000			true	
<b>תלונות</b>												
												<b>קוד</b>
												תאור
												כמות
												טיפול 90000
												חניה 6
<b>עבודות</b>												
												<b>קוד</b>
												תאור
												כמות
												001390
												טיפול 90,000 ק"מ
												473311
												ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה
<b>חלפים</b>												
												<b>קוד</b>
												תאור
												כמות
												90915YZZM3
												מקורי-מסנן שמן
												9008043037
												מקורי-אטם פקק ריקון
												TGMO1
												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												0882380111
												מקורי-נוזל בלמים 0.5
												G92DH12050
												מקורי-מסנן אוויר למצ
												AV87139YZZ33T
												מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR
												9091901298
												מקורי-מצת
												AV178010M040T
												מסנן אויר חליפי קורולה/CHR
												AV85212YZZABT
												מגב שטוח 14
												AV85212YZZBHT
												מגב שטוח 28 חליפי
												AV0446602400T
												רפידות בלם אח קורולה +19
												CH205/55R16V
												צמיג FMX-קורולה 13-19

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	285126	14/02/24 08:29	16/02/24 11:53			מכונאות	64877	טיפול 60.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
	חניה 4	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אוויר חליפי קורולה/CHR	1
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	270612	19/06/23 08:06	19/06/23 12:49			מכונאות	45569	מוזמן לטיפול + ריקול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול + ריקול	
	טיפול 45000	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	חניה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אוויר חליפי קורולה/CHR	1
AV0446502470T	ר.בלם קורולה +19 קד	1
AV4351202390T	צלחת בלם קד קורולה +19	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	270613	19/06/23 08:10	20/06/23 11:36			מכונאות	45569	מוזמן לטיפול + ריקול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול + ריקול	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79D1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	258810	15/12/22 09:48	15/12/22 15:03			מכונאות	29892	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV87139YZZ33	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV85212YZZAB	מגב שטוח 14	1
AV85212YZZBH	מגב שטוח 28	1
AV178010M040	מסנן אוויר חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	258645	13/12/22	13/12/22			מכונאות	31250	בוצע סידור תפס			true	

									09:50	09:24		
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
בוצע סידור תפס למוט תא מטען												
מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	248851	29/06/22 08:31	29/06/22 15:11			מכונאות	16150	בוצעה הח' שמשח			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
בוצעה הח' שמשח												
מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	247659	12/06/22 13:14	30/06/22 13:13			מכונאות	16054				true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
כרטיס נפתח בטעות												
מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	247253	07/06/22 08:01	12/06/22 13:02			מכונאות	16053	טיפול 15,000 ק"מ			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
.9												
טיפול 15,000 ק"מ												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
4.2												
שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
מקורי-מסנן שמן												
1												
חליפי-חליפי-מסנן אוו												
178010M040H1												
מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	245451	10/05/22 10:35	30/06/22 15:11			פחחות	13733	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
שמאי אבי עזיז												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח												
0												
עבודות צבע												
0												
עבודות חשמל												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
מקורי- מגן קדמי קורו												
1												
מקורי-גריל קדמי תחתו												
1												
לוחית רישוי												
1												
מקורי-גריל קדמי תחת												
1												
מקורי-גריל קדמי תחת												
1												
מקורי-בולם זעזועים ל												
10												
קליפס												
1												
מקורי-תפס ימין למגן												
5252702050												
מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	245452	10/05/22 10:35	11/05/22 10:40			מכונאות	13733	פתיחת כרטיס ואדמ'			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
.2												
פתיחת כרטיס ואדמ'												
.5												
עדכון תוכנה CNT												
0												
מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	03/01/22 08:00	03/01/22 08:00									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה												
0												
קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט												
B720000000												
מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	236096	06/12/21 16:11	13/12/21 17:13			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
מסירת רכב ללקוח												
001300												

0	מסירת רכב ללקוח	MESIRA
0	בד' לחץ אוויר בצמיגים	LA
0	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	MI
0	אקטיביציה לחלונות	
0	חיישני רוורס וידאו-אחריות לשנה	H
<b>חלפים</b>		
	<b>תאור</b>	<b>קוד</b>
<b>כמות</b>		
1	גלאי רוורס מולטימדיה	AV209NE