

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	330356	08/09/25 12:59	00:00			מכונאות	99500	השבחה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	311891	06/05/25 11:15	13/05/25 16:08			מכונאות	89148	טיפול 90			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
9091901298	מקורי-מצת	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	303786	24/12/24 11:15	25/12/24 17:12			מכונאות	75162	טיפול 75000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000	
	חניה שורה 1 בחולות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	295709	07/08/24 10:27	12/08/24 12:32			מכונאות	66272	טיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
	חניה 38	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	404467	19/12/23 10:07	29/12/23 11:26			מכונאות	45620	טיפול 45000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
	בדיקת חורף	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1

