

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	232399	30/09/25 07:01	30/09/25 07:01			מכונאות	10251 7	155			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	ט.טויסה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	232400	30/09/25 07:02	30/09/25 07:04			מכונאות	10251 7	אביזרים			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	232201	21/09/25 15:13	30/09/25 10:14			מכונאות	10251 7	HHC בסלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC בסלקט	
	+ מערכת מולטימדיה לא מגיבה נתקעת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0
890999	HHC	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	527730	23/06/25 10:04	25/06/25 08:03			מכונאות	92198	טיפול 90			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
812071	מנורה קדמית - מכלל פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9091901298	מקורי-מצת	4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	520436	20/01/25 09:19	24/01/25 09:59			מכונאות	76675	טיפול 75			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	518533	15/12/24 14:58	17/12/24 11:43			מכונאות	72600	החלפת מגבים + מנורה קד שמ שרופה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת מגבים + מנורה קד שמ שרופה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	.4
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	1
85222YZZTJ	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZTA	מקורי-מגב UNI	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	368863	08/08/24 07:08	08/08/24 16:15			מכונאות	60465	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול	
	שטיח תקין	
	טל' בעל הרכב: 0547701605	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
30	שינוע רכב על ידי סוכנות.	0
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזין	.39
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	108099	31/03/24 12:10	31/03/24 13:45			מכונאות	48652	נורה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נורה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	363306	14/02/24 07:01	14/02/24 08:08			מכונאות	45675	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול	
	שטיח תקי'ן	
	ממתין במקום	
	טל' בעל הרכב: 0506481910	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

				טיפול תקופתי	32237	מכונאות			13/09/23 15:21	13/09/23 07:01	358448	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			טיפול תקופתי									
			שטיח תקין									
			אלי 0506481910 לקוח ממתין									
			מנורה ראשית+מגבים									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001330			טיפול 30,000 ק"מ			1.2						
810151			נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה			.4						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
0882380111			מקורי-נוזל בלמים 0.5			2						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
TGMO1			מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4.2						
87139YZZ33			מקורי-מסנן מזגן			1						
90981YZZAM			מקורי-נורה ראשית			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	351580	14/03/23 06:58	14/03/23 08:01			מכונאות	15468	טיפול 15,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001315			טיפול 15,000 ק"מ			.9						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
TGMO1			מקורי-שמן מנוע W305			4.2						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
178010M040			מקורי-מסנן אוויר			1						
87139YZZ34			מקורי-מסנן מזגן משופ			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	186109	29/09/22 10:57	30/09/22 10:26			מכונאות	5	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001300			מסירת רכב ללקוח			0						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	23/09/22 08:00	23/09/22 08:00									
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
B438000000			חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית			0						
BB05100000			מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה			0						
C055000000			הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים			0						
M113000000			מדבקת כוכבית 8867			0						
PW24102010			משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה			0						