

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	318471	18/01/26 11:17	18/01/26 14:36			מכונאות	67359	ביצוע 155 בדיקות סלקט			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ביצוע 155 בדיקות סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	סיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	318472	18/01/26 11:18	19/01/26 14:01			מכונאות	67359	פתיחת כרטיס לצורך ניפוק אביזרים לסלקט			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פתיחת כרטיס לצורך ניפוק אביזרים לסלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	316766	07/12/25 10:03	07/12/25 13:04			מכונאות	66124	טיפול 90,000 ע"פ הצעה קיימת			true	

תלונות		קוד	תאור	כמות
			טיפול 90,000 ע"פ הצעה קיימת	
			נורת לחץ אוויר דולקת - נא לטפל	
			HHC הארכת אחריות לסוללה היברידית	
			הארכה אחרונה : 30/9/24 עם 55,496 ק"מ	
עבודות				
			תאור	כמות
		קוד	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
		001390	ניקוי/החלפת מסנן אויר סוללה היברידי	0
		Z9620	הידוק ברגי מתלים ותושבת שלדה	0
		Z9630	הח' נוזל תיב"ה HV מחמירה בלבד.	0
		Z9632	עיוגן שטיח נהג	0
		Z9638	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.3
		890991	התכנית תקפה 12-ל חודשים או	1.14
		15	15,000ק"מ (המוקדם מביניהם)	0
		16	אזהרה: שימוש במצב סרק (N) או נסיעה	0
		15A	ללא דלק עלול לגרום לנזק במצבר	0
		16A	ההיברידי אשר לא יכוסה באחריות.	0
		16AA	נורה לפנס לוחית רישוי (ימין+שמאל) פ+ה	.2
		811221	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
		MATOK	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
		NOWAR	הערות: יש בורג בגלגל אחורי צד ימין	0
		X	2 + צמיגים קדמיים יבשים	0
		X		

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVK12	מקורי- שמן W305	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
9091901298	מקורי-מצת	4
AV	חומר ניקוי לבית מסנן שמן	1
AVK14	חומר ניקוי למנוע היברידי	1
AV107	נורה חניה	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקן
	301448	30/09/24 09:30	30/09/24 12:42			מכונאות	55496	טיפול +75,000 ותוספים +רילקס ע"פ הצעה היימת			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75,000+תוספים+רילקס ע"פ הצעה קיימת	
	התראה על סוללה חלשה בשלט	
	HHC הארכת אחריות בתום אחריות יצרן	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 75,000 ק"מ	.9
Z9630	הידוק ברגי מתלים ותושבת שלדה	0
Z9638	עיגון שטיח נהג	0
Z9620	החלפת מסנן אוויר סוללה היברידית	0
88399	מסנן מזגן פ+ה	0
10	נורות חנייה לפנסים אחוריים פ+ה	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.2
15	התכנית תקפה 12-ל חודשים או	1.08
16	15,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)	0
15A	אזהרה: שימוש במצב סרק (N) או נסיעה	0
16A	ללא דלק עלול לגרום לנזק במצבר	0
16AA	ההיבריד אשר לא ינוסה באחריות.	0
EW+HHC	הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ + HHC.	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVK12	מקורי- שמן W305	4.2
AV	חומר ניקוי לבית מסנן שמן	1
AVK14	חומר ניקוי למנוע היבריד	1
AVK15	מסיר פיח למ"ע דלק	1
Z54	פזלון לנוזל שמשות	1
AVK33	סוללת לשלט	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AV107	נורה חניה	4
AV119	פחית ריח לרכב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	287745	11/09/23 08:56	11/09/23 11:55			מכונאות	47623	טיפול 60.000 + פלשנג ותוספים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000 + פלשנג ותוספים	
	וזהיב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
Z9620	ניקוי/החלפת מסנן אוויר סוללה היבריד	0
Z9630	הידוק ברגי מתלים ותושבת שלדה	0
Z9638	עיגון שטיח נהג	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
10	מסנן אוויר לסוללה היבריד פ + ה	0
10	החלפת גומיות של מגבים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVK12	שמן-מנוע W305	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
AV	חומר ניקוי לבית מסנן שמן	1
AVK14	חומר ניקוי למנוע היבריד	1
AVK15	מסיר פיח למ"ע דלק	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
852140D310	מקורי-גומי מגב קד ימ	1
8521402260	מקורי-גומיה למגב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	272689	07/09/22 08:42	07/09/22 09:24			מכונאות	34147	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	268100	22/05/22	22/05/22			מכונאות	31764	טיפול 30,000 +			true	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	240560	31/08/20 08:08	31/08/20 09:05			מכונאות	8433	טיפול 15,000			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	123119											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
	טיפול 15,000			.9								
Z9620	ניקוי מסנן אויר סוללה היברידי			0								
Z9630	הידוק ברגי מתלים ותושבת שלדה			0								
Z9638	עיגון שטיח נהג			0								
777	EXPRESS SERVICE.			0								
SUMMER	קמפיין קיץ			.4								
88399	מסנן מזגן פ+ה			0								
G	שי ללקוח נאמן			0								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
	מקורי-מסנן שמן			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								
AVK12	שמן-מנוע 5W30סנט			4.2								
AVK13	פלאשינג למנוע			1								
AVK15	מסיר פיח למ"ע דלק			1								
Z54	פזלון לנוזל שמשות			1								
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ			1								
AV	חומיר ניקוי			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	18/08/19 08:00	18/08/19 08:00									
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
B027000000			חבילת SILVER		0							
B032000000			קסטומיזציה מרימי שמשות וסגירת גג חשמלי		0							
B059000000			מערכת ניווט WAZE עם חבילת גלישה 1G לשנה		0							
PW24102010			אמבטיה לתא מטען קורולה		0							
U634000000			טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל		0							