

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	174420	09/07/25 11:25	00:00			מכונאות	37303	רכב למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	167722	01/09/24 09:03	01/09/24 15:41			מכונאות	28255	טיפול 60000			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 60000											
	הכנמה לטסט											
	העברת טסט תור 52:13											

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2										
E9119	בדיקת מצבר	0										
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	1										
TEST	העברת מבחן שנתי	1										
43499	אגרת רישוי שנתי	0										

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1										
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2										
AV12	עץ ריחן לרכב	1										
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1										
0888980072	סופר קולנט 5 ליטר	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	159517	27/08/23 11:13	27/08/23 14:07			מכונאות	20451	טיפול 45,000 ק"מ			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1										
E9119	בדיקת מצבר	0										
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	1										

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1										
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
AV12	עץ ריחן לרכב	1										
AV15	נוזל שמשות	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	156439	19/04/23 12:00	19/04/23 14:56			מכונאות	17107	התקנת מצלמת דרך			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
XX20	התקנת מצלמת דרך	0										
	המצלמה הקודמת הושארה ברכב	0										
		0										

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
+AV26	כרטיס זיכרון 128GB	1										
++AV26	מצלמה דו כיוונית כולל התקנה	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	156020	29/03/23 11:17	29/03/23 13:09			מכונאות	15944	גיל קאר - תקלה באבזר			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
GILCAR1	גיל קאר - תקלה באבזר	0										
	לחצני קודנית קרועים-החלפת קודנית	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	150961	22/08/22 11:54	22/08/22 16:45			מכונאות	9947	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
E9119	בדיקת מצבר	0
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	.2
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AV12	עץ ריחן לרכב	1
AV15	נזול שמשות	1
++++AV226	צמיג 205/55/16 טרקמקס	2
85222YZZTK	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZTA	מקורי-מגב UNI	1
AV60	מיכל תרסיס לנקוי מאיד מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	144442	31/10/21 14:30	31/10/21 15:07			מכונאות	4559	פירוק מיגון תחתון והוצאת חתולה			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
43499	פירוק מיגון תחתון והוצאת חתולה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	144009	08/10/21 09:37	08/10/21 10:48			מכונאות	4388	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
E9119	בדיקת מצבר	0
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV12	עץ ריחן לרכב	1
AV15	נזול שמשות	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	07/10/20 08:00	07/10/20 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B027000000	חבילת SILVER	0
B057000000	מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה	0
U584000000	פס קישוט לדלת- ניקל	0
U687000000	סט קישוט סף קורולה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	137009	04/10/20 13:30	06/10/20 17:16			מכונאות	9	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV122	שי ללקוח בקנית רכב חדש	1
AV81	ציילון קדמי משקפיים	1
+AV101	פסי הגנה לדלתות קורולה 2019	1
AV26	תוספת WIFI למצלמה ++AV26	1
+AV26	כרטיס זיכרון 128GB	1
++AV26	מצלמה דו כיוונית כולל התקנה	1