

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	368395	30/03/26 16:01	00:00			מכונאות	17123 6	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	368497	30/03/26 10:33	05/04/26 12:29			מכונאות	17123 6	אביזרים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	אביזרים
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
0	כמות
חלפים	
קוד	תאור
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר
1	כמות
1	
1	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	368498	30/03/26 10:33	01/04/26 10:34			מכונאות	17123 6	155 בדיקות			false	

תלונות	
קוד	תאור
	155 בדיקות
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
0	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	356707	07/09/25 12:38	16/10/25 09:07			פחחות	15505 2	תיקון רכב			true	

תלונות	
קוד	תאור
	תיקון רכב - מגדל נגד מנורה - צד ג'
עבודות	
קוד	תאור
X	פחחות
X	צבע
X	חשמל
X	כיהול ראדר
0	כמות
0	
0	
0	
חלפים	
קוד	תאור
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קור מחיר חליפי
AV90467A	חליפי-קליפס גדול למגן
AV	פירוק פנס ראשי שמ
AV	חליפי תומך מגן קד ש
1	כמות
12	
1	
1	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	350909	18/05/25 10:50	30/06/25 08:42			מכונאות	15469 9	סלקט			false	

תלונות	
קוד	תאור
	155 בדיקות
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
0	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	350910	18/05/25 10:50	26/05/25 09:38			מכונאות	15469 9	אביזרים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	אביזרים
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
0	כמות
חלפים	
קוד	תאור
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול
1	כמות
1	
1	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	349545	20/04/25 09:58	27/04/25 10:49			מכונאות	152700	מוזמן לטיפול +150 טסט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול +150 טסט	
	שי 0532820950	
	איסוף רמת השרון	

עבודות

קוד	תאור	כמות
99	55849 ע.חוץ:71468 ספק מבחן רישוי 118 שח	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
0013150	טיפול 150,000 ק"מ	1.7
890996	אין אישור לקוח לבצע בדיקת HHC	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
11199	שנוע	0
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1
X20	העברת מבחן שנתי	0
X30	אגרת רישוי בניזין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z65	סופר קולנט (1 ליטר)	6.8
Z54	שמן מנוע 5W30 PAZ TEC C2/C3	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV2000	נורה ללא בסיס	1
AV4000	חליפי-מגב 14-28	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	345115	22/01/25 11:05	29/01/25 10:24			פחחות	142012	נזק קדמי ימין- תביעה לפוליסה מגדל בהסדר			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נזק קדמי ימין- תביעה לפוליסה מגדל בהסדר	
	שי 0532820950	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X1	החלפת מגן קד" ימין ומתיחה לפח אחורי	3.5
X2	צבע מגן קדמי	2.8
X3	חשמל	.5
Z88799	תיקון זוויות רדאר כולל כיוול ונסיעת מבחן	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
8113002T31	מקורי-רפלקטור קדמי י.מ.פירוק	1
5311202B50	מקורי-גריל קדמי ת.מ.חליפי	1
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קורו.מ.חליפי	1
AV90467A	חליפי-קליפס גדול למגן	10
5261102530	מקורי-בולם זעזועים ל.מ.חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	343135	17/12/24 11:49	18/12/24 09:40			מכונאות	139831	טיפול +135 פנס ימין קדמי הצעת מחיר +			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול +135 פנס ימין קדמי הצעת מחיר +	
	מגן קדמי שמאלי בחוץ לנסות לסדר +	
	בדיקת צמיגים	
	אחריות שנה או 15 אלף HHC+	

עבודות

קוד	תאור	כמות
810151	נורת פנס ראשי (צד ימין) פ+ה	.4
0013135	טיפול 135,000 ק"מ	1.1
11199	ביקורת חורף תקין	0
11199	שנוע	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	343179	17/12/24	18/12/24			מכונאות	13983	בדיקת צמיגים			true	

					1				09:38	08:59		
תלונות												
קוד												
תאור												
בדיקת צמיגים												
אחריות שנה או 15 אלף HHC+												
עבודות												
קוד												
תאור												
כיוון פרונט רכב פרטי												
XX124												
נשלח ל1500 ק"מ נוספים לצורך כניסה לבדיק												
1500												
אחריות sulp לשנה /15 אק"מ RSA.												
POMW												
חלפים												
קוד												
תאור												
צמיג אלון 22545R17-94W												
98989AV111A												
כמות												
3												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	335652	10/07/24 11:30	11/07/24 10:17			מכונאות	12426 5	טיפול 120 השלמה 105			true	

תלונות												
קוד												
תאור												
טיפול 120 השלמה 105												
קיפול מראות לא עובד												
בדיקת כשירות HHC+												
אחריות שנה או 15 אלף												
עבודות												
קוד												
תאור												
שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.												
MATOK												
טיפול 120.000												
0013120												
שנוע												
11199												
נורת פנס ראשי (צד שמאל) פ+ה												
810151												
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה												
850071												
חלפים												
קוד												
תאור												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY												
Z54												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
0882380111												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
מקורי-מסנן אוויר												
178010M040												
מקורי-מסנן מזגן												
87139YZZ33												
חליפי-מגב 14-28												
AV4000												
חליפי- נורה ראשת HIR2												
FLO9012												
כמות												
1												
4.2												
2												
1												
1												
1												
2												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	335718	10/07/24 10:13	11/07/24 10:19			מכונאות	12426 5	בדיקת כשירות HHC+			true	

תלונות												
קוד												
תאור												
בדיקת כשירות HHC+												
אחריות שנה או 15 אלף												
עבודות												
קוד												
תאור												
בדיקת הצטרפות לתכנית הארכת שירות												
890987												
בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-												
890991												
ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי												
890988												
הארכת אחריות להיברידי												
HHC												
אחריות sulp לשנה /15 אק"מ RSA.												
POMW												
כמות												
0												
.3												
.2												
.1												
.95												
0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	327154	21/01/24 10:02	21/01/24 10:07			מכונאות	10346 9	אחריות שנה 15.000/			true	

תלונות												
קוד												
תאור												
אחריות שנה /15.000												
עבודות												
קוד												
תאור												
הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ בסיום תקן												
POMW												
כמות												
0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	327036	18/01/24 09:50	18/01/24 15:50			מכונאות	10346 2	טיפול 90 השלמה 105			true	

תלונות												
קוד												
תאור												
טיפול 90 השלמה 105												
HHC												
לא מצליח לתפעל את החלונות מהצד של הנהג												
אחריות שנה או 15 אלף												
עבודות												
קוד												
תאור												
שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.												
MATOK												
כמות												
0												

001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
11199	שנוע	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1
11199	ביקורת חורף תקין	0
11199	איפוס חלונות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9091901298	מקורי-מצת	4
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
30834.30	צלחת בילום קד קורולה 19	2
SP4368	חליפי - ד בלם קד קורולה 19	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	327077	18/01/24 15:41	18/01/24 15:46			מכונאות	103462	HHC			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	HHC											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
HHC	הארכת אחריות להיברידי	.95										
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1										
890991	בדיקת סוללה היברידי בתום האחריות ל-HHC-	.2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	317595	06/07/23 13:25	13/07/23 15:02			מכונאות	85325	רכב לא מניע			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	רכב לא מניע											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
99	50811 ע.חוץ:60031 ספק מצבר 50 אמפר באחרי	0										
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
3350300050	חליפי-חליפי-מקומי, מצ	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	317606	06/07/23 16:02	23/07/23 14:33			מכונאות	85325	רכב לא מניע			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	רכב לא מניע											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2										
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
3350300050	חליפי-חליפי-מקומי, מצ	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	307011	29/11/22 09:43	30/11/22 08:01			מכונאות	60926	טיפול 60.000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2										
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0										
11199	בדיקת חיישני רוורס תקין	0										
XX124	כיוון פרונט רכב פרטי	.94										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1										
AV4000	חליפי-מגב 14-28	2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	302713	10/08/22 10:32	10/08/22 11:45			מכונאות	47019	טיפול 45,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1										
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0										
1234	שינוע רמת השרון	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	295265	24/02/22 10:53	24/02/22 13:03			מכונאות	30581	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2										
1234	ששינוע מצליח	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
8679E	חליפי-מסנן מזגן 58010	1										
93519B	חליפי-מסנן אוויר	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	288825	04/10/21 11:29	04/10/21 13:18			מכונאות	16709	טיפול 15,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	284484	17/06/21 15:39	28/06/21 15:41			פחחות	6000	עבודות חשמל			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
XX20	עבודות חשמל	0										
XX30	עבודות פחחות	0										
XX40	עבודות צבע	0										
11199	מיגון: זיפות וחומרי אטימה (פח אח+ פני	0										
	+מכסה מטען)	0										
	העברת חיישני רוורס	0										
AV	עבודות ריפוד	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
521590Z953	מקורי-מגן אחורי-קורו	1										
5202302170	מקורי-תומך מגן אחורי	1										
CRS8500	ער" חיישני רוורס SAMSONIX	1										
5830702500	מקורי-פח אחורי	1										
8999730100	מקורי-אנטנה תא מטען	1										
5838702340C0	מקורי-כיסוי מנעול אח	1										
081110000618	חליפי-חליפי- לוגו BS	1										
75403F4010	מקורי-סמל לוגו	1										
7544202480	מקורי-סמל אחורי קורו	1										
7544702450	מקורי-סמל אחורי היב	1										
6446102300	מקורי-גומייה למכסה מט	1										
6440102F30	מקורי-מכסה מטען-קורו	1										
6460002071	מקורי-מנעול דלת תא מ	1										
AV90467A	קליפס גדול למגן	10										
8149702060	מקורי-כיסוי לפנס אחו שמ	1										
8149802060	מקורי-כיסוי לפנס אח ימ'	1										
5216102900	מקורי-כיסוי חור מגן	1										

