

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	339232	08/02/26 09:35	00:00			מכונאות	92449	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	337860	09/01/26 08:37	09/01/26 11:15			מכונאות	91049	Addhhc			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	Addhhc	
	במידת הצורך יש להחליף פילטר מצבר סוללה	
	היברידית	
	לקוחה בחוזה פעיל	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	3
X	מוגבל לשנה או 15 אלף ק"מ, המוקדם מביניהם	0
X	הוחלף פילטר מצבר סוללה היברידית	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	328817	30/05/25 09:08	30/05/25 12:09			מכונאות	81291	טיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
	קישוט דלת קד' שמ' נופל ממקומו	
	לא שומעים טוב בדיבורית	
	GPS לא תמיד מתחבר	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
X	וישרים ותאורה נמצאו תקינים לזמן הבדיקה	0
X	צמיגים ובלמים נמצאו תקינים לזמן הבדיקה	0
X	נבדקה מולטימדיה ודיבורית	0
X	הומלץ ללקוח להחליף דיבורית	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PZ46300PB004	חומר ניקוי למרססים	1
Z29	חומרי עזר	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	319432	20/10/24 14:01	20/10/24 14:46			מכונאות	70348	רכב לא מניע הניע עם בוסטר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב לא מניע הניע עם בוסטר	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	טעינה תקינה 14.4V מצבר לא עומד בעומס	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
50A	מצבר 50A	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	317602	01/09/24 15:04	12/09/24 09:10			פחחות	68725	תיקון לפי שמאות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון לפי שמאות / ברדה שרון	
	ישיר הסדר צד ג'	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע מים	0
X	רפדות	0
X	חשמל	0

X	חומרי עזר	0
X	כיוון פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
7537402220	מקורי-סמל צד	1
9046707201	קליפס לביטנה קדמית	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	317603	01/09/24 15:09	01/09/24 15:57			מכונאות	68725	רעידות בנסיעה 100ב קמש			false	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	רעידות בנסיעה 100ב קמש											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
X	בוצע נסיעת מבחן משותפת- לא הורגש רעידות			0								
X	הוסבר ללקוח לבצע איזון גלגלים מדוייק			0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	314913	28/06/24 09:28	28/06/24 11:57			מכונאות	65126	טיפול 60			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	טיפול 60											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
001361	טיפול 60.000 ק"מ			1.2								
X	בלמים וצמיגים אחוריי תקניים לזמן הבדיקה			0								
X	צמיגים קדמי פסולים לזמן הבדיקה			0								
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.			0								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
Z29	חומרי עזר			1								
PZ46300PB004	חומר ניקוי למרססים			1								
Z7	סבון לשמשות			1								
0882380111	מקורי-שמן בלמים			2								
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ			1								
178010M040	מקורי-מסנן אוויר			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן			1								
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L			4.2								
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ			1								
AV331	מגב שטוח סיליקון			-1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312747	03/05/24 09:39	03/05/24 11:37			מכונאות	62418	טיפול 60			false	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	בד שריטה שנוצרה מהתקנת מגב ימין											
	בד דיבורית הצד השני לרוב מתקשה להבין את											
	הנהג מתוך הרכב - (בוצע איתחול לפני מספר											
	חודשים - לא עזר !!)											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
X	בוצע איתחול כללי למערכת מולטימדיה			0								
X	בוצע שיחה בשיתוף פעולה עם הלקוח			0								
X	דיבורית תיקנה לזמן הבדיקה			0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	307592	29/12/23 10:46	29/12/23 11:45			מכונאות	57110	החליף מגבים תחליפים			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	החליף מגבים תחליפים											
	סוללה לשלט											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
W4+5	.הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית +RSA			0								
X	מגבים מקוריים נשארו בתא המטען			0								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
AV2032	סוללה לשלט(2032)			1								
AV331	מגב שטוח סיליקון			2								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	307594	29/12/23	31/12/23			מכונאות	57110	עידכון תוכנה			true	

				DCM					08:33	11:00		
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		עידכון תוכנה DCM										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
XGG79D1		עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס		1.3								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	307611	29/12/23 08:29	31/12/23 08:31			מכונאות	57110	תיעוד			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיעוד	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע אתחול בלוטות, תקין לזמן הבד'	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302270	04/08/23 09:50	04/08/23 12:12			מכונאות	49612	לטיפול 50			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לטיפול 50	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
X	צמיגים ובלמים תקינים לזמן הבדיקה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PZ46300PB004	חומר ניקוי למרססים	1
Z29	חומרי עזר	1
Z7	סבון לשמשות	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	267987	04/09/22 08:23	04/09/22 10:55			מכונאות	32368	טיפול 30,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בלמים אח 7/7	
	בלמים קד 8/8	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
	לקוח יתאם מועד אחר לבדיקת מראות	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
		0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z1B	שמן מנוע 5W30 C2	4.2
Z7	סבון לניקוי שמשות	1
Z29	חומרי עזר	1
AV25	המלצה- מסיר פיח בנזין	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	263241	06/05/22 09:19	06/05/22 10:30			מכונאות	24293	בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	קריאת שירות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
WGG58B1	בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער	1.1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	254905	22/10/21	22/10/21			מכונאות	14942	טיפול 15,000			true	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	248450	07/05/21 08:03	09/05/21 11:01			מכונאות	5769	פתיחת כרטיס ואדמ'			true	
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
GCADMIN				פתיחת כרטיס ואדמ'				.2				
				אנטנה GPS				.4				
								0				
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
AV				אנטנת GPS				1				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	247732	20/04/21 09:22	20/04/21 09:56			מכונאות	4957	הוזמן ללקוחה אנטנת GPS מגיל קאר			true	
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
				הוזמן ללקוחה אנטנת GPS מגיל קאר		0						
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	22/01/21 08:00	22/01/21 08:00									
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
B057000000				מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה		0						
B720000000				קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט		0						
C027000000				טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל		0						
PW24102010				אמבטיה לתא מטען קורולה		0						
U584000000				פס קישוט לדלת- ניקל		0						
U687000000				סט קישוט סף לדלתות עם מיתוג "COROLLA"		0						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	244546	21/01/21 07:41	25/01/21 11:09			פחחות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
MESIRA				מסירת רכב ללקוח				0				
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
AV306-1				חיישני רוורס+צג				1				