

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	320618	17/03/26 10:44	17/03/26 14:46			מכונאות	65186	ביצוע 155 בדיקות סלקט			false	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												ביצוע 155 בדיקות סלקט
												נעשה טיפול 65186 ב 15/3/26
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												0
												טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	320619	17/03/26 10:48	18/03/26 11:48			מכונאות	65186	פתיחת כרטיס עבור ניפוק חלקים סלקט			false	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												פתיחת כרטיס עבור ניפוק חלקים סלקט
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												0
												לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
חלפים												
קוד												תאור
												כמות
												1
												מקורי-סט שטיחי קורול
												1
												מקורי-ערכת תיקון פנצר
												1
												מקורי-ערכת עזרה ראשונה

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	320427	11/03/26 13:12	15/03/26 10:19			מכונאות	65186	טיפול 60,000 מוביליטי			true	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												טיפול 60,000 מוביליטי
												נורת לחץ אוויר דולקת - נא לטפל
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												1.2
												טיפול 60.000 ק"מ
חלפים												
קוד												תאור
												כמות
												1
												מקורי-מסנן שמן
												1
												מקורי-אטם פקק ריקון
												4.2
												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												2
												מקורי-נוזל בלמים 0.5
												1
												מקורי-מסנן מזגן
												1
												מקורי-מסנן אוויר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	80502	18/12/25 15:03	23/12/25 11:05			מכונאות	52448	טסט			true	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												טסט
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												.41
												אגרת טסט רכב במזין
												.41
												שירות העברת מבחן רישוי שנתי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	79521	05/11/25 10:12	09/11/25 13:02			מכונאות	46009	טיפול 45,000			true	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												טיפול 45,000
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												1.1
												טיפול 45,000 ק"מ
חלפים												
קוד												תאור
												כמות
												1
												מקורי-מסנן שמן
												1
												מקורי-אטם פקק ריקון
												4.2
												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												1
												מקורי-מסנן מזגן
												1
												מקורי-מסנן אוויר למצ

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	-------	--------	------------

תיקון	50 ש"ח מעל	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			העברת מבחן רישוי	31221	מכונאות			09/12/24 11:13	05/12/24 07:24	838171	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												העברת מבחן רישוי
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												שינוע הלוך-חזור
												SHINUA2
												שירות העברת מבחן רישוי שנתי
												SHERUTTEST
												אגרת טסט רכב בגז
												AGRABENZIN

מהות תיקון	50 ש"ח מעל	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			טיפול 30,000 לפי הצעה + שטיפה	29387	מכונאות			17/11/24 11:48	14/11/24 09:25	836727	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												טיפול 30,000 לפי הצעה + שטיפה
												מילוי אוויר בכל צמיגי הרכב
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												טיפול 30,000 ק"מ
												001330
												שינוע הלוך-חזור
												SHINUA2
חלפים												
קוד												תאור
												כמות
												מקורי-מסנן אוויר למצ
												G92DH12050
												נזול בלמים DOT4 בקבוק
												Z44
												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037
												מקורי-מסנן מזגן
												87139YZZ33
												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												TGMO1

מהות תיקון	50 ש"ח מעל	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			שינוע לטיפול 15000	20669	מכונאות			19/12/23 15:28	12/12/23 11:03	63512	

תלונות												
קוד												תאור
												כמות
												שינוע לטיפול 15000
עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												טיפול 15,000 ק"מ
												001315
												שינוע הלוך-חזור
												SHINUA2
חלפים												
קוד												תאור
												כמות
												מקורי-מסנן שמן
												90915YZZM3
												מקורי-אטם פקק ריקון
												9008043037
												מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
												TGMO1

מהות תיקון	50 ש"ח מעל	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
	true			נפתח בטעות	20668	מכונאות			23/07/23 13:16	23/07/23 11:45	479754	

עבודות												
קוד												תאור
												כמות
												נפתח בטעות
												11099

מהות תיקון	50 ש"ח מעל	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
									07/11/22 08:00	07/11/22 08:00	0	

חלפים												
קוד												תאור
												כמות
												חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית
												B438000000
												קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
												B720000000
												מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה
												BB05100000
												פזומט ליסינג MOBILITY
												M023000000
												מדבקת כוכבית 8867
												M113000000
												MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים
												M799000000
												משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה
												PW24102010