

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 905692 | 01/08/25 11:09 | 00:00   |         |           | מכונאות | 134303 | הכנה למכירה  |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 891013 | 08/12/24 08:07 | 08/12/24 10:36 |         |           | מכונאות | 120445 | טיפול        |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                          |      |
|--------------|------------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                     | כמות |
|              | טיפול                                    |      |
|              | ממתין פה                                 |      |
| עבודות       |                                          |      |
| קוד          | תאור                                     | כמות |
| RNBALAM      | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים                | 0    |
| RNHIGUI      | בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות         | 0    |
| RNNEZ        | בדיקת העדר נזילות מים/שמן                | 0    |
| RNTZAMIG     | בדיקת תקינות צמיגים                      | 0    |
| 0013120      | טיפול 120,000 ק"מ                        | 1.2  |
| BAT          | בדיקת מצבר                               | 0    |
| 890991       | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- | .2   |
| XX10         | לשנה או 15,000 המוקדם מבינהם             | 0    |
| XX10         | הובא לידעית הלקוח שיש צורך בהחלפת ברקסים | 0    |
| XX10         | בעוד 3000 ק"מ                            | 0    |
| חלפים        |                                          |      |
| קוד          | תאור                                     | כמות |
| Z800         | שמן סינטטי מלא לקסוס                     | 4.2  |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                           | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                      | 1    |
| 0882380111   | מקורי-שמן בלמים                          | 1    |
| Z16          | מסנן מתיז שמשות                          | 1    |
| HHC          | הארכת אחריות למצבר היברידי               | 1    |
| AV30         | נורת מספר רישוי                          | 2    |
| 871395801099 | מסנן מזגן חליפי                          | 1    |
| AVZ          | הנחה כמסוכם                              | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 875815 | 22/03/24 09:41 | 22/03/24 11:58 |         |           | מכונאות | 105559 | מוזמן לטיפול 105 (קורולה) |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                          |      |
|------------|------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                     | כמות |
|            | מוזמן לטיפול 105 (קורולה)                |      |
|            | החלפת מנורה ראשי                         |      |
|            | אחריות מצבר היברידי                      |      |
| עבודות     |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| RNBALAM    | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים                | 0    |
| RNHIGUI    | בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות         | 0    |
| RNNEZ      | בדיקת העדר נזילות מים/שמן                | 0    |
| RNTZAMIG   | בדיקת תקינות צמיגים                      | 0    |
| 0013105    | טיפול 105,000 ק"מ                        | .9   |
| BAT        | בדיקת מצבר                               | 0    |
| 890991     | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- | .2   |
| 11199      | ל 15000 ק"מ או שנה הקודם מבינהם          | 0    |
| 890987     | בדיקת הצטרפות לתכנית הארכת שירות         | .3   |
| NOWAR      | לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.     | 0    |
| חלפים      |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| Z800       | שמן סינטטי מלא לקסוס                     | 4.2  |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                           | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                      | 1    |
| Z28B       | מנקה פיה למנוע - בנזין                   | 1    |
| Z16        | מסנן מתיז שמשות                          | 1    |
| Z17        | נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר                 | 1    |
| LM002      | תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע STP           | 1    |
| HHC        | הארכת אחריות למצבר היברידי               | 1    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר                         | 1    |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ                     | 1    |
| AV9012     | נורה ראשית HIR2 - שמאל ימין              | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 860028 | 07/07/23 08:16 | 07/07/23 09:59 |         |           | מכונאות | 90469  | מוזמן לטיפול קורולה(90) |            |        | true       |            |

| תלונות |      |      |
|--------|------|------|
| קוד    | תאור | כמות |

|               |                                  |             |
|---------------|----------------------------------|-------------|
|               | מזומן לטיפול קורוליה(90          |             |
|               | (ממתין)                          |             |
| <b>עבודות</b> |                                  |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                      | <b>כמות</b> |
| RNBALAM       | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים        | 0           |
| RNHIGUI       | בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות | 0           |
| RNNEZ         | בדיקת העדר נזילות מים/שמן        | 0           |
| RNTZAMIG      | בדיקת תקינות צמיגים              | 0           |
| 001390        | טיפול 90,000 ק"מ                 | 1.6         |
| BAT           | בדיקת מצבר                       | 0           |
| 431WHE        | כיוון פרונט-נבדק נמצא תקין       | 0           |
| <b>חלפים</b>  |                                  |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                      | <b>כמות</b> |
| Z800          | שמן סינטטי מלא לקסוס             | 4.2         |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                   | 1           |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון              | 1           |
| 0882380111    | מקורי-שמן בלמים                  | 1           |
| 9091901298    | מקורי-מצת                        | 4           |
| G92DH12050    | מקורי-מסנן אוויר למצ             | 1           |
| 871395801099  | מסנן מזגן חליפי                  | 1           |

| עבודות       |                                       |      |
|--------------|---------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                  | כמות |
| 001375       | טיפול 75,000 ק"מ                      | 1.3  |
| BAT          | בדיקת מצבר-תקין                       | 0    |
| RNBALAM      | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים             | 0    |
| RNHIGUI      | בדיקת תקינות מערכת היגוי ווצריות      | 0    |
| RNNEZ        | בדיקת העדר נזילות מים/שמן             | 0    |
| RNTZAMIG     | בדיקת תקינות צמיגים                   | 0    |
| XX10         | שדרוג תוכנה 19MM Retrofit גורם חיוב 3 | 0    |
| 11199        | מאושר                                 | 0    |
| חלפים        |                                       |      |
| קוד          | תאור                                  | כמות |
| Z800         | שמן סינטי מלא לקסוס                   | 4.2  |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                        | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                   | 1    |
| Z16          | מסנן מתיז שמשות                       | 1    |
| 871395801097 | חליפי-חליפי-מסנן מזג                  | 1    |
| 178010M040   | מקורי-מסנן אוויר                      | 1    |
| AVZ          | הנחה מיוחדת נוספת!                    | 1    |

| עבודות       |                                  |      |
|--------------|----------------------------------|------|
| קוד          | תאור                             | כמות |
| 001361       | טיפול 60.000 ק"מ                 | 1.2  |
| BAT          | בדיקת מצבר                       | 0    |
| RNBALAM      | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים        | 0    |
| RNHIGUI      | בדיקת תקינות מערכת היגוי ווצריות | 0    |
| RNNEZ        | בדיקת העדר נזילות מים/שמן        | 0    |
| RNTZAMIG     | בדיקת תקינות צמיגים              | 0    |
| 11199        | לקוח מלין על רעשים בנסיעה מאחורה | 0    |
| 11199        | חיזוק אזורות משולש אחורי ימין    | 0    |
| 11199        | מאושר                            | 0    |
| חלפים        |                                  |      |
| קוד          | תאור                             | כמות |
| Z800         | שמן סינטטי מלא לקסוס             | 4.2  |
| 90915YZM3    | מקורי-מסנן שמן                   | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון              | 1    |
| 0882380111   | מקורי-שמן בלמים                  | 1    |
| 871395801097 | חליפי-חליפי-מסנן מזג             | 1    |
| G92DH12050   | מקורי-מסנן אוויר למצ             | 1    |
| Z28B         | מנקה פיח למנוע - בבזין           | 1    |
| Z16          | מסנן מתיז שמשות                  | 1    |
| Z17          | נזל לניקוי שמשות 4 ליטר          | 1    |

| עבודות |                  |      |
|--------|------------------|------|
| קוד    | תאור             | כמות |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1.1  |
| BAT    | בדיקת מצבר-תקין  | 0    |

|              |                                  |      |
|--------------|----------------------------------|------|
| RNBALAM      | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים        | 0    |
| RNHIGUI      | בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות | 0    |
| RNNEZ        | בדיקת העדר נזילות מים/שמן        | 0    |
| RNTZAMIG     | בדיקת תקינות צמיגים              | 0    |
| 11199        | מאושר                            | 0    |
| חלפים        |                                  |      |
| קוד          | תאור                             | כמות |
| Z800         | שמן סינטטי מלא לקסוס             | 4.2  |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                   | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון              | 1    |
| Z28B         | מנקה פיח למנוע - בנזין           | 1    |
| Z16          | מסנן מתיז שמשות                  | 1    |
| Z17          | נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר         | 1    |
| 178010M040   | מקורי-מסנן אוויר                 | 1    |
| 871395801097 | חליפי-חליפי-מסנן מזג             | 1    |
| AVZ          | הנחה נוספת!                      | 1    |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                 | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|-------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 385765 | 24/03/21 16:00          | 24/03/21 16:31 |         |           | מכונאות | 30700  | רמקול קדמי (צד אחד) פ+ה |            |        | true     |            |
| עבודות     |        |                         |                |         |           |         |        |                         |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                    |                | כמות    |           |         |        |                         |            |        |          |            |
| 860051     |        | רמקול קדמי (צד אחד) פ+ה |                | 3.      |           |         |        |                         |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                         |                |         |           |         |        |                         |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                    |                | כמות    |           |         |        |                         |            |        |          |            |
| 8616002B80 |        | מקורי-רמקול             |                | 1       |           |         |        |                         |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס                            | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 385112                           | 12/03/21 07:40 | 12/03/21 09:57 |         |           | מכונאות | 30665  | טיפול 30,000 ק"מ |            |        | true       |            |
| עבודות     |                                  |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                             |                |                |         |           | כמות    |        |                  |            |        |            |            |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ                 |                |                |         |           | 1.2     |        |                  |            |        |            |            |
| BAT        | בדיקת מצבר-תקין                  |                |                |         |           | 0       |        |                  |            |        |            |            |
| RNBALAM    | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים        |                |                |         |           | 0       |        |                  |            |        |            |            |
| RNHIGUI    | בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות |                |                |         |           | 0       |        |                  |            |        |            |            |
| RNNEZ      | בדיקת העדר נזילות מים/שמן        |                |                |         |           | 0       |        |                  |            |        |            |            |
| RNTZAMIG   | בדיקת תקינות צמיגים              |                |                |         |           | 0       |        |                  |            |        |            |            |
| XX10       | לקוח מלין על רעש ברמקול צד נהג   |                |                |         |           | 0       |        |                  |            |        |            |            |
| XX10       | הוזמן ללקוח רמקול באחריות סלקט!  |                |                |         |           | 0       |        |                  |            |        |            |            |
| XX10       | לקוח מלין על רעשים על בורות      |                |                |         |           | 0       |        |                  |            |        |            |            |
| XX10       | יתואם מועד שתיאום עם הלקוח       |                |                |         |           | 0       |        |                  |            |        |            |            |
| XX10       | לבדיקת הרעש.                     |                |                |         |           | 0       |        |                  |            |        |            |            |
| 11199      | מאושר                            |                |                |         |           | 0       |        |                  |            |        |            |            |
| חלפים      |                                  |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                             |                |                |         |           | כמות    |        |                  |            |        |            |            |
| Z800       | שמן סינטטי מלא לקסוס             |                |                |         |           | 4.2     |        |                  |            |        |            |            |
| 90915YZZJ1 | מקורי@ מסנן שמן                  |                |                |         |           | 1       |        |                  |            |        |            |            |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון              |                |                |         |           | 1       |        |                  |            |        |            |            |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים                  |                |                |         |           | 1       |        |                  |            |        |            |            |
| Z16        | מסנן מתיז שמשות                  |                |                |         |           | 1       |        |                  |            |        |            |            |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ             |                |                |         |           | 1       |        |                  |            |        |            |            |

| מוסך         | כרטיס                         | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|              | 367894                        | 19/05/20 10:19 | 07/06/20 16:12 |         |           | מכונאות | 15918  | טיפול 15,000 ק"מ |            |        | true       |            |
| עבודות       |                               |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד          | תאור                          |                | כמות           |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 001315       | טיפול 15,000 ק"מ              |                | .9             |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| SEL155       | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות |                | 0              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| BAT          | בדיקת מצבר                    |                | 0              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 431WHE       | כיוון פרונט                   |                | 0              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| XX10         | הכנה למכירה                   |                | 0              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| XX10         | השבחת מרכב הרכב               |                | 0              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| XX10         | השלמה למחיר הרכב              |                | 0              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| חלפים        |                               |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד          | תאור                          |                | כמות           |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| Z800         | שמן סינטטי מלא לקסוס          |                | 4.2            |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 90915YZZJ1   | מקורי@ מסנן שמן               |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון           |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 871395801097 | חליפי-חליפי-מסנן מזג          |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 8990H02050   | מקורי-שלט+משדר                |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 6951547030   | מקורי-מפתח גלם                |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| RNM          | מכירת רכב משומש               |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| RNSELECT     | אחריות טיוטה סלקט             |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|

|            |        |                                            |                   |         |              |         |                                  |                    |               |             |
|------------|--------|--------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
|            | 388589 | 08/09/19<br>09:25                          | 09/09/19<br>15:23 |         | מכונאות      | 2284    | צמיג בחתך נמוך<br>נראה במצב תקין |                    | true          |             |
| עבודות     |        |                                            |                   |         |              |         |                                  |                    |               |             |
| קוד        |        | תאור                                       |                   | כמות    |              |         |                                  |                    |               |             |
| 11099      |        | צמיג בחתך נמוך נראה במצב תקין              |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
|            |        | נבדק מול צמיג חדש נבדק פרונט               |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
|            |        | נמצא תקין משוחרר למעקב עוד 1000 ק"מ        |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
|            |        | לסגור ב 0                                  |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                                    | ת.יציאה           | חשבונית | סוג<br>כרטיס | מחלקה   | מד אוץ                           | הערות לכרטיס       | טלפון<br>נייד | אימייל      |
|            | 380917 | 18/06/19<br>12:07                          | 19/06/19<br>10:22 |         |              | מכונאות | 1                                | מסירת רכב<br>ללקוח |               | 50 מעל<br>ש |
| עבודות     |        |                                            |                   |         |              |         |                                  |                    |               |             |
| קוד        |        | תאור                                       |                   | כמות    |              |         |                                  |                    |               |             |
| 111        |        | התקנות                                     |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
| 001300     |        | מסירת רכב ללקוח                            |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
| MESIRA     |        | מסירת רכב ללקוח                            |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
| חלפים      |        |                                            |                   |         |              |         |                                  |                    |               |             |
| קוד        |        | תאור                                       |                   | כמות    |              |         |                                  |                    |               |             |
| AV707CO    |        | מגני רוח קורולה 2019-מי                    |                   | 1       |              |         |                                  |                    |               |             |
| AV80329    |        | סט מגיני לדלתות-קורולה                     |                   | 1       |              |         |                                  |                    |               |             |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                                    | ת.יציאה           | חשבונית | סוג<br>כרטיס | מחלקה   | מד אוץ                           | הערות לכרטיס       | טלפון<br>נייד | אימייל      |
|            | 0      | 18/06/19<br>08:00                          | 18/06/19<br>08:00 |         |              |         |                                  |                    |               | 50 מעל<br>ש |
| חלפים      |        |                                            |                   |         |              |         |                                  |                    |               |             |
| קוד        |        | תאור                                       |                   | כמות    |              |         |                                  |                    |               |             |
| B032000000 |        | קסטומיזציה מרימי שמשות וסגירת גג חשמלי     |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
| B059000000 |        | מערכת ניווט WAZE עם חבילת גלישה 1G לשנה    |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
| B646000000 |        | חבילת GOLD SAVE                            |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
| PW24102010 |        | אמבטיה לתא מטען קורולה                     |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
| U065000000 |        | הארכת אחריות לשנה רביעית או עד 100,000 ק"מ |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
| U585000000 |        | ספוילר אחורי                               |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
| U586000000 |        | קישוט סף לדלתות COROLLA HYBRID             |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |
| U634000000 |        | טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל        |                   | 0       |              |         |                                  |                    |               |             |