

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	332546	15/04/26 08:29	15/04/26 08:32			מכונאות	13821 2	אביזרים			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
אביזרים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0												
SELACC200												
לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
PW02200056												
מקורי-ערכת עזרה ראשונה												
1												
PW21042013												
מקורי-סט שטיחים 4-ראב (לבד)												
1												
42606F4913												
מקורי-ערכת תיקון פנצר												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	332065	06/04/26 13:53	15/04/26 08:34			מכונאות	13821 2	תיקוני צבע			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
תיקוני צבע												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
.7												
473311												
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה												
0												
SEL155												
טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
0												
1500												
נשלח 500 ל"מ נוספים לצורך כניסה לבדיק												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
123												
מגן אחורי חיצוני (משומש)												
10												
9046710183T												
קליפס												
1												
AV178010M040T												
מסנן אויר חליפי קורולה/CHR												
1												
AV87139YZZ33T												
מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR												
2												
AVN1												
נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד												
1												
AV0446602400T												
רפידות בלם אח קורולה +19												
1												
AV90981YZZAMW												
נורת הלוגן HIR2												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	323335	18/11/25 12:17	19/11/25 10:58			מכונאות	12751 5	טיפול 120,000 + העברת טסט			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 120,000 + העברת טסט												
חניה - חולת שורה 2 ממול												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1.2												
0013120												
טיפול 120,000 ק"מ												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
4.2												
TGMO1												
מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30												
2												
0882380111												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
1												
G92DH12050												
מקורי-מסנן אוויר למצ												
1												
AV87139YZZ33T												
מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR												
1												
AV178010M040T												
מסנן אויר חליפי קורולה/CHR												
2												
AVN1												
נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד												
1												
AV85212YZZABT												
מגב שטוח 14 חליפי												
1												
AV85212YZZBHT												
מגב שטוח 28 חליפי												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	323025	13/11/25 14:52	17/11/25 11:22			מכונאות	12751 4	ריפודים			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
ריפודים												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
123												
ריפודים												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	315052	30/06/25 12:32	30/06/25 14:53			מכונאות	12068 4	מצלמת רוורס לא עובדת			false	
<b>תלונות</b>												

קוד	תאור	כמות
	מצלמת רוורס לא עובדת	
	חיישני רוורס לא עובדים	
	חניה - שרה 1 ממול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בדיקה מצלמת רוורס נמצאה תקינה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	312385	13/05/25 14:37	26/05/25 15:39			מכונאות	12003 6	שטיח ליד הנהג			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	שטיח ליד הנהג											
	רצפת תא מטען - חדש											
	משולש אזהרה											
	בטנה לדלת תא מטען											
	כיסוי למושב האחורי											
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
1238	משולש אזהרה	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	311904	06/05/25 13:05	16/05/25 09:18			פחחות	12003 6	תיקון צד ג' מנורה למול שומרה			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	תיקון צד ג' מנורה למול שומרה											
	נשלח בקשה לחיבוק דרך אילנה מטוליפ											
	שמאי-מוטי שפורן											
	מוקד- פינה שמאלית קדמית											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0										
120	עבודות צבע	0										
122	עבודות חשמל	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
52119F2911	מקורי- מגן קדמי (מחיר חליפי)	1										
5212802920	מקורי-כיסוי חור מגן (מחיר חליפי)	1										
5312802200	מקורי-גרייל כיסוי וו (מחיר חליפי)	1										
5212602390	מקורי-תושבת לפנס ערפל(מ.חליפי)	1										
9046710183T	קליפס	10										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	302533	04/12/24 09:52	04/12/24 16:02			מכונאות	11315 5	החלפת מגבים			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	החלפת מגבים											
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי	1										
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28 חליפי	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	302058	26/11/24 16:04	27/11/24 10:53			מכונאות	11315 1	מעמד לנייד			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	מעמד לנייד											
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
287	מעמד לטלפון	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	299491	13/10/24 10:10	14/10/24 12:00			מכונאות	11020 0	תיקון תקר			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	תיקון תקר											
	טיפול 105000											
	העברת מבחן רישוי											
	חולות שורה 3											
עבודות												

קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AVN1	נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד	2
AV0446502470T	ר.בלם קורולה +19 קד	1
AV0446602400T	רפידות בלם אח קורולה +19	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	מפל 50	מהות תיקון
	295114	28/07/24 14:42	28/07/24 15:35			מכונאות	102828	לקוח מלין על כך שהרכב נכבה בעמידה +	false	

תלונות	
קוד	תאור
	לקוח מלין על כך שהרכב נכבה בעמידה +
	נורות תקלה שנדלקו - תקלה במערכת ההברידית
עבודות	
קוד	תאור
X	בוצע חיזוק קטבי מצבר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	מפל 50	מהות תיקון
	294664	21/07/24 15:39	22/07/24 12:30			מכונאות	101882	בד נורת תקלה בהיבריד	false	

תלונות	
קוד	תאור
	בד נורת תקלה בהיבריד
עבודות	
קוד	תאור
X	בוצע איפוס תקלה במידה ויחזור לתאם לבד מע

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	מפל 50	מהות תיקון
	290983	23/05/24 11:56	23/05/24 15:13			מכונאות	95033	בד' צמיגים	true	

תלונות	
קוד	תאור
	בד' צמיגים
חלפים	
קוד	תאור
CH205/55R16V	צמיג FMX-קורולה 13-19

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	מפל 50	מהות תיקון
	289494	30/04/24 09:21	30/04/24 15:34			מכונאות	92747	טיפול 90000	true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 90000
	חניה 11
עבודות	
קוד	תאור
001390	טיפול 90,000 ק"מ
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR
9091901298	מקורי-מצת
AV0446602400T	רפידות בלם אח קורולה +19
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	מפל 50	מהות תיקון
	285141	14/02/24 09:32	28/02/24 13:54			מכונאות	85572	נורות תקלה	true	

תלונות	
קוד	תאור
	נורות תקלה
	גיר לא מעביר לרוורס
	חניה בכניסה לאולם תצוגה

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פנ"ה מתג בורר הילוכים	1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV8945110010T	חיישן בורר הילוכים(פירוק)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	281107	12/12/23 12:23	12/12/23 15:29			מכונאות	80255	בד צמיגים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד צמיגים	
	חניה בחולות שורה 3	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	281001	11/12/23 09:18	19/12/23 10:22			מכונאות	80251	מצבר חלש לא מניע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מצבר חלש לא מניע	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
3350300050	חליפי-חליפי-מקומי, מצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	281037	11/12/23 12:17	11/12/23 12:30			מכונאות	80251	בד' רכב מיני בכבלים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' רכב מניע בכבלים	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVM63	מצבר 50A	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	276539	21/09/23 09:28	10/12/23 16:32			מכונאות	80250	נזק בתחתית הרכב			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק בתחתית הרכב	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
359001	תיבת הילוכים רוחבית (לרכב היברידי) - מכל	7.1
120	עבודות צבע	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
123	גיר מושלם (פירוק)	1
0888681210	מקורי-שמן גיר ATF-WS	5
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
5212802920	מקורי-כיסוי חור מגן	1
8155102D11	מקורי-עדשה אחורית ימ	1
5216102900	מקורי-כיסוי חור מגן	1
8195102020	מקורי-קישוט לפנס אח'	1
6412733071	מקורי-תושבת למוט מטע	1
1	מגן אחורי-פירוק	1
1	גריל קד' תחתון-פירוק	1
1	מגן קדמי-פירוק	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	275481	04/09/23 08:50	18/09/23 12:07			מכונאות	75590	מוזמן ללבדוק נזילת שמן			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן ללבדוק נזילת שמן	
	הרכב הגיע בגרר אין חשמל ברכב	
	חניה מול אולם תצוגה	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	בוצע בד הכל תקין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	-------	--------	------------

תיקון	50 מעל	נייד	מזמן לטיפול	75529	מכונאות	כרטיס	25/07/23 09:12	24/07/23 09:39	272762	
<b>תלונות</b>										
<b>קוד</b>										
תאור										
כמות										
מוזמן לטיפול										
טיפול 60000+75000										
חניה 37										
<b>עבודות</b>										
<b>קוד</b>										
תאור										
כמות										
0 שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.										
1.2 טיפול 60.000 ק"מ										
.5 דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה										
.1 דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה										
.7 ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה										
<b>חלפים</b>										
<b>קוד</b>										
תאור										
כמות										
4.2 מקורי-TGMO 5W30 PFE										
1 מקורי-מסנן שמן										
1 מקורי-אטם פקק ריקון										
1 מקורי-נוזל בלמים 0.5										
1 מסנן אויר חליפי קורולה/CHR										
1 מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR										
1 ר.בלם קורולה +19 קד										
2 צלחת בלם קד קורולה +19										
1 רפידות בלם אח קורולה +19										
2 צמיג FMX-קורולה 13-19										

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	50 מעל	מהות תיקון
	801192	04/05/23 13:05	07/05/23 13:51			מכונאות	67095	בד' רייח שרוף בתוך הרכב בנסיעה			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
בד' רייח שרוף בתוך הרכב בנסיעה												
בד' הודעת שגיאה במערכת היברידית												
מוסטפא - 0529608617												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
.1 ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי												
.2 "מחשב דיאגנוסטיקה, בדיקה" בדיקה												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1 מקורי-מסנן אוויר למצ												

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	50 מעל	מהות תיקון
	264585	12/03/23 07:49	21/03/23 10:31			פחחות	61952	תאונה דלת נהג דלת לא נסגרת			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
תאונה דלת נהג דלת לא נסגרת												
ליד חניה 11												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
0 עבודות פחחות												
0 עבודות חשמל												
0 עבודות צבע												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1 מקורי-דלת ק-ש-קורולה												
1 מקורי-מדבקה לדלת												
1 מקורי-מדבקה לדלת שמא												
1 מקורי-קישוט שמאל-קור												

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	50 מעל	מהות תיקון
	260685	15/01/23 08:27	15/01/23 14:04			מכונאות	55106				true	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
2 צמיג FMX-קורולה 13-19												

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	50 מעל	מהות תיקון
	260758	15/01/23 08:27	15/01/23 14:04			מכונאות	55106	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												

1.3										עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			XGG79D1		
מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון			
	256475	09/11/22 11:00	10/11/22 12:55			מכונאות	47575	טיפול 45,000 ק"מ			true				
<b>תלונות</b>															
<b>קוד</b>															
תאור															
להזמין															
<b>עבודות</b>															
<b>קוד</b>															
תאור															
001345	טיפול 45,000 ק"מ														
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.														
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה														
<b>חלפים</b>															
<b>קוד</b>															
תאור															
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא														
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן														
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון														
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ														
AV0446602400	רפידות בלם אח קורולה +19														
AV178010M040	מסנן אוויר חליפי קורולה/CHR														
AV85212YZZAB	מגב שטוח 14														
AV85212YZZBH	מגב שטוח 28														
AV90981YZZAM	נורת הלוגן HIR2														
FA205/60R16	צמיג פלקן														

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	246895	31/05/22 11:11	31/05/22 14:19			מכונאות	31465	טיפול 30,000 ק"מ			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
טיפול 30,000 ק"מ												
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה											
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא											
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן											
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון											
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5											
AV87139YZZ33	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR											
G92DH12053	מקורי-מסנן אוויר למצ											
AV0446502470	ר.בלם קורולה +19 קד											
178010M040H1	חליפי-חליפי-מסנן אוו											

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	240917	22/02/22 08:24	22/02/22 09:37			מכונאות	16592	טיפול 15,000 ק"מ			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
טיפול 15,000 ק"מ												
001315												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא											
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון											
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן											

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	14/11/21 08:00	14/11/21 08:00									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
B057000000	מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה											
B720000000	קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט											

מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	233804	27/10/21 12:00	15/11/21 10:06			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
001300	מסירת רכב ללקוח											
MESIRA	מסירת רכב ללקוח											
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים											
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי											
	אקטיבציה לחלונות											
H	חיישני רוורס וידאו-אחריות לשנה											
<b>חלפים</b>												

קוד	תאור	כמות
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1