

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	123372	31/07/25 11:24	10/08/25 12:06			מכונאות	86477	155 בד' בד' בלמים			true	
תלונות												
קוד	תאור					כמות						
	155 בד' בד' בלמים											
	בד' צמיגים +כיוון פרונט בד' אורות											
	בד' מצבר בד' מגבים											
	בד' פלסטיק מתחתית הרכב											
עבודות												
קוד	תאור					כמות						
190011	מצבר (אחד) פ+ה					.2						
190011	מצבר (אחד) פ+ה					.2						
חלפים												
קוד	תאור					כמות						
W 3350300050	חליפי-מצבר 50Ah (פלוס ימין) -					1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	123374	31/07/25 11:25	03/08/25 08:39			מכונאות	86477	סט שטיחים			false	
תלויות												
קוד		תאור			כמות							
		סט שטיחים										
		ערכת עזרה ראשונה										
		ערכת תיקון פנצ'ר										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
SELACC200		לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו			0							
חלפים												
קוד		תאור			כמות							
PW02200056		מקורי-ערכת עזרה ראשונה			1							
42606F4911		מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר			1							
PW21002033		מקורי-סט שטיחי קורול			1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	123512	31/07/25 10:32	04/08/25 11:33			מכוונאות	86477	בד' מצבר בד' מגבים			false	
תלוזות												
קוד		תאור		כמות								
		1.155 בלמים										
		רכב לא מניע										
		בד' צמיגים+כיוונו פרונט, בד' אורות										
		בד' מגבים + בד' פלסטוק מתחתית הרכב										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
190011		מצבר (אחד) פ+ה		.2								
A-190011		מצבר (אחד) פ+ה		.2								
K1		כיוונו פרונט		0								
SEL155		טויטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0								
473011		דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.5								
A-473011		דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.1								
כלפים												
קוד		תאור		כמות								
W 3350300050		כלפי-מצבר 50Ah (פלוס ימין) -		1								
1MAGAV		סט מגבים		1								
871395801097		כלפי-כלפי-מסנן מזג		1								
SK4351202390		סט כלחות בלם קידמי קורולה		1								
TIR205/55/16CIN		צמיג סיני (אורים)		2								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	309457	12/05/25 09:18	15/05/25 10:32			מכונאות	82190	טיפול 75,000 מוביליטי			true	
תלונות												
קוד תאור כמות												
טיפול 75,000 מוביליטי												
בד' ריח רע מהמזגן												
בד' מגבים לא מנגבים טוב												
+ שינוע חזרה לצומת גילה/בית צפה - טנטור												
עבודות												
קוד תאור כמות												
טיפול 75,000 ק"מ 1.3												
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה 001375												
שינוע כיוון אחד 850091												
SHINUA1												
חלפים												

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
AVK31	מגב קדמי ארוך	1
AVK10	מגב סיליקון	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	48.
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	48.
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	62.

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60,000 מוביליטי	
	התראה על סוללה חלשה בשלט	
	בד' מגבים + מילוי מים לווישרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45,000 מוביליטי	
	דודי : 052-3863628	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
852140D310	מקורי-גומי מגב קד ימ	1
8521402260	מקורי-גומייה למגב	1

תלונות

קוד		תאור		כמות								
		עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM										
		22SMD-117										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
XGG79D1		עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס		1.3								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	279485	23/02/23 09:35	23/02/23 10:08			מכונאות	30697	טיפול 30,000 ק"מ			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		159244										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.2								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע W305		4.2								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		2								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	272262	28/08/22 09:27	28/08/22 15:42			מכונאות	18589	טיפול 15,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001315		טיפול 15,000 ק"מ		.9								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
Z300		ש. מנוע CF/SN 5W30/2		4.2								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	20/01/22 08:00	20/01/22 08:00									
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
B057000000		מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה		0								
B720000000		קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט		0								
M113000000		מדבקת כוכבית 8867		0								
M792000000		רכב למסירה עם רישוי וחשבונית 2022		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	23521	12/12/21 10:23	12/12/21 10:44			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001300		מסירת רכב ללקוח		0								