

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	372387	10/06/26 11:46	00:00			מכונאות	13856 0	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	372388	10/06/26 11:46	14/06/26 12:45			מכונאות	13856 0	אביזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	372389	10/06/26 11:47	10/06/26 11:47			מכונאות	13856 0	155 אביזרים			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מחות תיקון
	364059	21/01/26 11:22	21/01/26 11:24			מכונאות	13143 9	מוזמן להחלפת שמשה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן להחלפת שמשה	
	לירן 0525773762	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11199	בוצע החלפת שמשה דרך רפי / ביטוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקן
	362129	22/12/25 10:31	22/12/25 15:45			מכונאות	12539 5	מוזמן לטיפול 120			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 120	
	0525773762 לירן	
	בד מגבים	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
0013120	טיפול 120.000	1.2
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6
11199	הח מסנן ה'בירדי'	.3
11199	הח מגבים	.32
11199	שינוע	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
Z54	שמן מנוע 5W30 PAZ TEC C2/C3	4.2
G92DH12050H	חליפי מסנן אוויר היברידי	1
AV4000	חליפי-מגב 14-28	2
FT264018	חליפי רפידות קד קור 02550 19	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון ביד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	362130	22/12/25 10:32	22/12/25 15:46			מכונאות	12539 5	בד כשירות היבירידית			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד כשירות היבירידי	

תיקון	50 ש		נייד	75+טיפול בדיקת אורות	74923	מכונאות	כרטיס		09/02/25 15:08	06/02/25 10:24	345941	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			75+טיפול בדיקת אורות									
			התראה בלוח שעונים									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001375			טיפול 75,000 ק"מ			1.3						
11199			שנוע			0						
11199			ביקורת חורף תקין			0						
850171			זרוע קישור פנימת בין מגבים קדמיים - מכלל			.5						
11199			בדיקת מנוע במחשב בממיר מתח P0A1114			0						
11199			בוצעה בדיקת מצבר + שקעים לממיר מתח תקין			0						
11199			בוצע איפוס תקלות רכב נשלח למעקב			0						
850071			מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה			.1						
810151			נורת פנס ראשי (צד ימין + שמאל) פ+ה			.4						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן			1						
Z54			שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY			4.2						
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון			1						
93519B			חליפי-מסנן אוויר OM040			1						
8679E			חליפי-מסנן מזגן 58010			1						
AV4000			חליפי-מגב 14-28			2						
2803239030			חליפי מנורה ראשית HIR2 אחריות 6 חודש			2						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	346081	06/02/25 15:04	09/02/25 15:06			מכונאות	74923	החלפת צמיגים קדמיים +כיוון פרונט			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			החלפת צמיגים קדמיים +כיוון פרונט									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
XX124			כיוון פרונט רכב פרטי		.94							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
98989AV111A			צמיג אלון 22545R17-94W		2							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבובנית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	340083	13/10/24 14:39	18/12/24 10:37			פחחות	59728	נזק אחורי ימין - תביעה לצד ג' מגדל נגד ?			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		נזק אחורי ימין -										
		לצד ג' אין ביטוח- משלם כתיקון פרטי										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
X1		החלפת מגן וישור כנף אח" ימי" דופן תחתונה		5								
X2		צבע מגן + כנף + טישטושים		7.3								
X3		חשמל		.36								
X		כיול חיישני מרחב		3								
X7		העברת חיישני רוורס		.6								
X		בדיקה וכוון מערך אחורי		.97								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
521590Z953		מקורי-מגן אחורי-קורו מ.פירוק		1								
AV90467A		חליפי-קליפס גדול למגן		10								
5257502210		מקורי-תפס מגן אחורי מ.חליפי		1								
5259102410		מקורי-ביטנה אחורית ' מ.חליפי		1								
CRS8500		ער" חיישני רוורס SAMSONIX		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקן
	340494	13/10/24 09:47	30/10/24 11:35			מכונאות	59728	60טיפול			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			60טיפול									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001361			טיפול 60.000 ק"מ		1.2							
11199			שנוע		0							
473011			דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.5							

A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	1.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
Z33	נוזל בלמים DOT4	2
200243	חליפי צלחת בלם קד קור 02390 19	2
FT264018	חליפי רפידות קד קור 02550 19	1
G92DH12050H	חליפי מסנן אוויר היברידי	1
98989AV111A	צמיג אלון 22545R17-94W	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	334215	13/06/24 09:09	13/06/24 12:08			מכונאות	43952	טיפול 45			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	טיפול 45											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0									
001345	טיפול 45,000 ק"מ		1.1									
11199	שנוע		0									
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה		.1									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY		4.2									
AV4000	חליפי-מגב 14-28		2									
93519B	חליפי-מסנן אוויר		1									
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ		1									
8679E	חליפי-מסנן מזגן 58010		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	331353	10/04/24 11:47	16/04/24 09:45			מכונאות	36726	רעשים בזמן נסיעה במהירות 100 קמש			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	רעשים בזמן נסיעה במהירות 100 קמש											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
434211	ציר יד הסרן (עבור בלמי דיסק) (צד ימי) פ+		1.5									
XX124	כיוון פרונט רכב פרטי		.94									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
43550F4010	מקורי-נבה קדמית		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	328326	11/02/24 09:41	15/02/24 15:36			מכונאות	29394	טיפול +30 רעשים בזמן נסיעה			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול +30 רעשים בזמן נסיעה										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.2								
XX124		כיוון פרונט רכב פרטי		.94								
11199		לא נשמעו רעשים בזמן נסיעה		0								
11199		שנוע		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		2								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
Z54		שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY		4.2								
98989AV111A		צמיג אלון 22545R17-94W		2								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	325770	26/12/23 09:19	27/12/23 13:11			מכונאות	23593	רעשים בנסיעה- החלפת מיסב			false	

חלפים		
קוד	תאור	כמות

