

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 240413 | 06/05/26 12:53 | 00:00 | | | מכונאות | 10129 3 | אחסון | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 240414 | 06/05/26 12:54 | 07/05/26 07:06 | | | מכונאות | 10129 3 | HHC בסלקט | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | HHC בסלקט |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט |
| 890992 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 89099 | | | | | | | | | | | | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 240415 | 06/05/26 12:56 | 06/05/26 12:56 | | | מכונאות | 10129 3 | 155 | | | false | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | 155 |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות |
| SEL155 | | | | | | | | | | | | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 240416 | 06/05/26 12:57 | 06/05/26 12:59 | | | מכונאות | 10129 3 | אביזרים | | | false | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | אביזרים |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו |
| SELACC200 | | | | | | | | | | | | 0 |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-ערכת עזרה ראשונה |
| PW02200056 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-ערכת תיקון פנצר |
| 42606F4913 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-סט שטיחי קורול |
| PW21002033 | | | | | | | | | | | | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 240417 | 06/05/26 13:00 | 07/05/26 12:21 | | | מכונאות | 10129 3 | טיפול 90 ע"ח מוביליטי | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | טיפול 90 ע"ח מוביליטי |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | טיפול 90,000 ק"מ |
| 001390 | | | | | | | | | | | | 1.6 |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן שמן |
| 90915YZZM3 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-אטם פקק ריקון |
| 9008043037 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-שמון מנוע C2/CF/SN 5W30 |
| TGMO1 | | | | | | | | | | | | 4.2 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן מזגן |
| 87139YZZ33 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-נוזל בלמים 0.5 |
| 0882380111 | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן אוויר למצ |
| G92DH12050 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מצת |
| 9091901298 | | | | | | | | | | | | 4 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 77949 | 20/08/25 08:14 | 24/08/25 07:38 | | | מכונאות | 83844 | טסט / שינוע | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | טסט / שינוע |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | שינוע הלוך-חזור |
| SHINUA2 | | | | | | | | | | | | .6 |
| | | | | | | | | | | | | אגרת טסט רכב בניין |
| AGRABENZIN | | | | | | | | | | | | .41 |
| | | | | | | | | | | | | שירות העברת מבחן רישוי שנתי |
| SHERUTTEST | | | | | | | | | | | | .41 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 718129 | 12/06/25 09:36 | 15/06/25 09:57 | | | מכונאות | 79132 | מזמן לשינוע + טיפול 45,000 | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 60,000 | |
| | בד' רעידות בזמן נסיעה | |
| | הוחלפו צמיגים אתמול | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001361 | טיפול 60.000 ק"מ | 1.2 |
| 811041 | נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה | .3 |
| 811041 | נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה | .3 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .6 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |
| 99132YZZBA | מקורי-נורת פופ | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 718167 | 12/06/25 19:10 | 12/06/25 19:12 | | | מכונאות | 79132 | בד' רעידות בזמן נסיעה | | | true | |

| תלונות | | |
|--------|--------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | בד' רעידות בזמן נסיעה | |
| | יוסי - ר"ג (מייל יוניון 5/6 מ | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 004 | ארזון 4 גלגלים | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 69990 | 11/09/24 08:49 | 12/09/24 13:19 | | | מכונאות | 55790 | מוזמן לשינוע לטסט | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | מוזמן לשינוע לטסט | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| AGRADIESEL | אגרת טסט רכב דיזל | .48 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .62 |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .48 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 68547 | 15/07/24 09:04 | 15/07/24 14:37 | | | מכונאות | 50823 | שינוע הילוש | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | שינוע הילוש | |
| | טיפול 30,000 ק"מ | |
| | בד חיישני רוורס - לבדוק שעובד תקין | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .62 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 61239 | 03/09/23 10:15 | 11/09/23 07:26 | | | מכונאות | 25057 | שינוע טיפול 15.000 | | | true | |

| תלונות | | |
|---------|--------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | שינוע טיפול 15.000 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .9 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .62 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |

| | | |
|-----|------------------------------|------------|
| 1 | מקורי-מסנן שמן | 90915YZZM3 |
| 1 | מקורי-אטם פקק ריקון | 9008043037 |
| 4.2 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | TGMO1 |

| מהות תיקון | מערל 50 | אימייל | טלפון נייד | הערות לכרטיס | מד אוץ | מחלקה | סוג כרטיס | חשבונית | ת. יציאה | ת. כניסה | כרטיס | מוסך |
|------------|---------|--------|------------|--------------|--------|-------|-----------|---------|-------------------|-------------------|-------|------|
| | | | | | | | | | 23/09/22 08:00 | 23/09/22 08:00 | 0 | |

| חלפים | |
|------------|---|
| קוד | תאור |
| B438000000 | חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית |
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט |
| BB05100000 | מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה |
| M023000000 | פזומט ליסינג MOBILITY |
| M113000000 | מדבקת כוכבית 8867 |
| M799000000 | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים |
| PW24102010 | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה |