

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	316195	20/11/25 13:32	20/11/25 15:18			מכונאות	59975	ביצוע 155 בדיקות סלקט			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ביצוע 155 בדיקות סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	316196	20/11/25 13:34	23/11/25 09:19			מכונאות	59975	כרטיס עבור ניפוק חלקים			false	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	כרטיס עבור ניפוק חלקים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	449492	22/10/25 08:42	30/10/25 13:54			מכונאות	59110	טיפול + 60 שיוע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60 + שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	6.
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	1.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AVHE	חומרי עזר	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
85212YZZTA	מקורי-מגב UNI 350	1
85222YZZTM	מקורי-מגב קדמי שמאל 700 מ"מ קורולה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	446572	24/08/25 09:57	29/08/25 23:48			מכונאות	55165	העברת טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	העברת טסט	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלך-חזור	6.
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	41.
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	41.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	523168	13/03/25 12:22	13/03/25 16:15			מכונאות	44616	מזגן לא מקרר מספיק ויש יח לא טוב			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מזגן לא מקרר מספיק ויש יח לא טוב	
	הגיע עצמאית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בד' מזגן טמפ' מזגן תקין 6ממעות	0
X	בוצע בד' כמות קרר- תקין	0
X	בד' לחצים עי מכשיר לחצים תקינים	0
X	בד' רכב נבדה ונמצא תקין	0

6812602021	מקור-שמשה משולשת שמ	1
AVHE1	חומרי עזר	1
485108Z379	מקור-בולם קדמי ימין	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פחחות/ישיר-הסדר	
	פריצה+פחחות	
	שמא-אבי שריר	
	הגיע בגרר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	נזק פריצה	0
X	מבוטח-ביטוח ישיר	0
X	שמא-אבי שריר	0
X	מבוטח ישיר-הסדר	0
X	מספר תביעה 2024944	0
X	המבוטח פטור מה עצמית לפי ההסדר	0
X	ת.נזק 11/10/24	0
X	החלפת חלון משולש קדמי שמאל+ניקוי זכוכיות	0
X	ישור תפס למנועול הגה והחלפת חובקים	0
X	סריקת תקלות במחשב	0
X	פוליש ווקס מכסה מנוע+הורדת שריטות/לכלוך	0
X	מסביב לרכב	0
X	החלפת בולם קדמי ימין	1.4
X	דלק לרכב חליפי באישור שרון מוזס	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
4528602953C1	מקור-חובק הגה	1
6812602021	מקור-שמשה משולשת שמ	1
AVHE1	חומרי עזר	1
485108Z379	מקור-בולם קדמי ימין	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לשינוי ע-הודשהרן	
	2655032-052טט+דיבורית(14.08)יסמין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלך-חזור	.62
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	.48

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב הגיע בגרירה - לאחר גניבה	
	תביעה לפוליסה ביטוח ישיר-שמאי אייל נרקיס	
	חלופי מיונין נמסר ללקוחה ת א 4/6/24	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע	0
X	שיפוץ מגן אחורי	0
X	מכונאות	0
X	זגגות	0
X	חשמל	0
X	כיוון פרונט	0
X	כיוון ציר אח'	0
X	פלסטיקה	0
X	פ/ה גלגל+איזון X 2	0
X	דיאגנוסטיקה ואיפוס תקלות	0
X	שיפוץ גנט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5380102260	מקור-כנף ק.י-קורולה	1
5383502050	מקור-תומך כנף קד ימ	1
8113002T31	מקור-רפלקטור קדמי י	1
52119F2911	מקור- מגן הדמי קורו	1

