

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	333297	24/11/25 10:15	09/12/25 09:09			מכונאות	96276	השבחה-החלפת מצבר+תקלה במחשב מנוע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	השבחה-החלפת מצבר+תקלה במחשב מנוע	
	כיון זזית מתלה קדמי+4צמיגים	
	טיפול 90	
	HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
9091901298	מקורי-מצת	4
Z821	שמן מנוע	4.2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
AV-210	מגב חליפי	2
AV-50A	מצבר VOLTA 50	1
A205-55-1694W	צמיג רדאר 205-55-16-94V	4
AV9046707201	קליפס בטנה+כיסוי מנוע	6
PW21002033	מקורי-סט שטיחי לבד N	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	333942	24/11/25 09:08	00:00			מכונאות	96276	HHC- לא עבר (לחזור על הבדיקה עוד 500קמ)			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	321552	22/10/25 08:53	10/11/25 12:31			פחחות	96266	תיקון תאונה נזק- אח ימין+דלת מטען			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק-אח ימין+דלת מטען	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
521590Z953	מקורי-מגן אחורי (מחיר חליפי)	1
AV7544202490T	סמל אחורי קורולה	1
AV7540302060T	סמל אחורי קורולה	1
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	321553	22/10/25 08:56	20/11/25 09:46			פחחות	96266	תיקון תאונה נזק קד שמ+ו גרירה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה נזק קד שמ+ו גרירה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	השלמת כיסוי לוו גרירה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5212802920	מקורי-כיסוי חור מגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	315631	09/07/25 10:39	10/07/25 13:15			מכונאות	85825	טיפול 75,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75,000	
	חניה - 35	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	303021	11/12/24 14:33	16/12/24 14:38			מכונאות	63225	טיפול 60.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	294982	25/07/24 16:04	30/07/24 08:25			פחחות	50973	תיאור הנזק: מראה שמאלית			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיאור הנזק: מראה שמאלית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	החלפת מראה שמאל	0
X	רפדות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8794002L41	מקורי-מראה חיצונית ש	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	287725	27/03/24 12:31	27/03/24 16:38			מכונאות	40263	טיפול 30.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30.000	
	חניה 31	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	272954	26/07/23 11:26	27/07/23 09:15			מכונאות	21179	טיפול 15000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	חניה 40	
עבודות		

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות נזק חלק קד' ימין	
	מס אירוע 200422	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
122	עבודות חשמל	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	שיפוץ פלסטיק סף ימין	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05100000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0
M018000000	חבילת MOBILITY ל- COROLLA SEDAN	0
M023000000	פזומט ליסינג MOBILITY	0
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0