

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	337865	04/01/26 09:09	00:00			מכונאות	58639	כיסוי וו גרירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	337131	15/12/25 13:56	31/12/25 12:44			מכונאות	58639	בדיקות סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקות סלקט	
	בדיקת מצבר + פלט	
	בדיקת קניה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
C335030005 0	חליפ-מצבר 50Ah (פלוס ימין) -	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	337132	15/12/25 14:01	31/12/25 12:39			מכונאות	58639	אבזור סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אבזור סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
KUMHO205-55-16-98981	צמיג KUMHO-205-55-16	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	236542	13/11/25 09:46	16/11/25 12:11			מכונאות	57882	טיפול 45קמ			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45קמ	
	T טסט	
	שינוע-עמוס רח' יהודה הנשיא 45שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
SHINUA2	שינוע הלוח-חזור	.6
811221	נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	.3
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	.41
812071	מנורה קדמית - מכלל פ+ה	.2
812071	מנורה קדמית - מכלל פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
9012	חליפי-נורה ראשית אוריס	2
HB504	נורה תקע 12V עבה 5304	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	220813	07/11/24 11:22	07/11/24 15:15			מכונאות	37358	טיפול 30 בדיקת מגבים			true	

[illegible]

	מצת בתא כפפות לא עובד	
	הודעה על מערכת היברידית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניין	.48
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
8521402260	מקורי-גומיה למגב	1
852140D310	מקורי-גומי מגב קד ימ	1
FR205/55R16	צמיג CH	2

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
	בדיקת מגבים	
	סידור מגן בוך אחר' ימ' לחזק	
	נחמה - 0527636438	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת שמשה קדמית ע"ח נוח ביטוח	
	חלקים הוזמנו ע"י נוח ביטוח	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פירוק והרכבה שמשה קדמית + כיול	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לא שומעים את הנהג בדיבורית	
	מולטימדיה נתקעת בעת ניתוק השיחה ומענה	
	כניסת USB לא עובדת	
	השיחה מתנתקת ללא סיבה באזור עם קליטה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע עדכון תוכנה למערכת קרולין	0
X	לאחר מכן בוצע שיחת טלפון ללא ממצא חריג	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות על פי דוח שמאי	
	מבוטח מגדיל תובע הראל	
	רכב שנת 2022	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	עבודות פחחות	0
X	עבודות צבע	0

X	פאה חיישנים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
521590Z953	מקורי-מגן אחורי-קורו	1
02	חליפי-קליפס	12

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	287712	20/11/22 09:24	20/11/22 10:05			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
XX20	התקנת חיישני רוורס קוליים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1
80024	חיישני רוורס ללא צג קוליים	1
7755	צילון קדמי משקפיים	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
BB05100000	מערכת מולימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0