רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	242528	05/10/26 14:22	00:00			מכונאות	125621	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	241070	16/08/26 10:22	16/08/26 12:56			מכונאות	120438	מוזמן לטיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 120,000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
12099	לקוח לא מעוניין ב HHC	0
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X14-1	ממיס פיח פז X80 בנזין 500CC	1
X16	נוזל שמשות מקורי מרוכז טויוטה	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV99999	ניקוי מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	239013	15/06/26 09:47	16/06/26 11:49			מכונאות	115316	HHC			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	HHC	

עבודות

קוד	תאור	כמות
12099	לקוח הגיע ל HHC עדיין לא הגיע למונה או	0
12099	למועד הרצוי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	232494	04/12/25 08:55	04/12/25 11:32			מכונאות	105052	טיפול 105,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 105,000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
12099	צמיג אח' שמ' פסול, יש לבדוק חישוק גלגל,	0
12099	ככה"נ קיבל מכה, נדרש להחליף צמיג+פרונט	0
12099	נמסר ללקוח במיידי.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV	ניקוי מסנן אוויר-מנוע	1
X14-1	ממיס פיח פז X80 בנזין 500CC	1
X16	נוזל שמשות מקורי מרוכז טויוטה	1
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
0446602400	מקורי-רפידות בלם אחו	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV11125	מגב קדמי 26" תואם SILVER	1
AV11119	מגב קדמי 14" תואם SILVER	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	230627	29/09/25 08:55	29/09/25 09:07			מכונאות	101184	מוזמן לHHC			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לHHC	

עבודות

קוד	תאור	כמות
ADDHHC	תוספת לבדיקת HHC כפעולה יחידה בכרטיס העב	.2
890988	.ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
890991	.בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.3
12099	ביטוח סוללה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	226340	05/05/25 09:05	05/05/25 10:50			מכונאות	90476	מוזמן לטיפול 90			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 90	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
12099	הוסבר לתאם תור לביטוח סוללה	0
12099	4 צמיגים גבוליים	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X14-1	ממיס פיח פז X80 בנזין 500CC	1
X16	נוזל שמשות מקורי טויוטה	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
9091901298	מקורי-מצת	4
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	217274	21/07/24 08:18	21/07/24 09:15			מכונאות	76234	מוזמן לטיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X14-1	ממיס פיח פז X80 בנזין 500CC	1
X16	נוזל שמשות 4 ליטר	1
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	199961	07/09/23 07:45	07/09/23 09:18			מכונאות	61212	טיפול 60.000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6
		0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X14-1	ממיס פיח פז X80 בנזין 500CC	1
X16	נוזל שמשות 4 ליטר	1
AV000	ניקוי מסנן אוויר למ"ע הברידית	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV88	מסנן מזגן חליפי	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	196841	17/05/23 09:28	18/05/23 06:25			מכונאות	51840	יש להחליף רפידות קדמיות בעוד 3000כ קמ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
12099	יש להחליף רפידות קדמיות בעוד 3000כ קמ	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	193386	17/01/23 07:52	17/01/23 08:51			מכונאות	45312	טיפול 45,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
12099	ה. רפידות וצלחות קדימה בעוד 6000כ קמ	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X16	נוזל שמשות 4 ליטר	1
AV000	ניקוי מסנן אוויר למ"ע הברידית	1
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
AV87139YZZ34	מסנן מזגן משופר פחם תח'	1
		1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	188650	17/07/22 08:04	17/07/22 15:33			מכונאות	36720	בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
431151	בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה	1.7
04399	כוון פרונט לרכב פרטי	0
		0

חלפים

קוד	תאור	כמות
485108Z379	מקורי-בולם קדמי ימין	1
48609F4010	מקורי-תושבת בולם קדמ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	188678	17/07/22 15:44	18/07/22 15:35			מכונאות	36720				true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רעש בנסיעה	

חלפים

קוד	תאור	כמות
485108Z379	מקורי-בולם קדמי ימין	1
48609F4010	מקורי-תושבת בולם קדמ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	186559	24/04/22 07:44	24/04/22 09:08			מכונאות	30178	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
X14-1	ממיס פיח פז X80 בנזין 500CC	1
X16	נוזל שמשות 4 ליטר	1
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	180145	11/08/21 08:24	11/08/21 09:10			מכונאות	15852	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
12099	צמיג קדמי שמאלי קרוע מהצד	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV000	ניקוי מסנן אוויר למ"ע הברידית	1
X14-1	ממיס פיח פז X80 בנזין 500CC	1
X16	נוזל שמשות 4 ליטר	1
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	18/09/20 08:00	18/09/20 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B032000000	קסטומיזציה מרימי שמשות וסגירת גג חשמלי	0
B973000000	CONNECTED TO APP- SAVE	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל	0
M101000000	מנגנון שחר	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	171743	13/09/20 11:49	22/09/20 15:44			מכונאות	1	.מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001300	.מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
282416	חיישני רוורס מולטימדיה סמסוניקס	1
283400	סט 4 מגיני רוח	1
283404	סט מגיני דלתות צבוע+ניקל	1
PW24102010	מקורי-אמבטיה לתא מטע	1
3714060280	הנחה מיוחדת	-1