

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	345630	31/01/25 10:59	00:00			מכונאות	13111 7	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	345631	31/01/25 11:00	14/02/25 09:23			מכונאות	13111 7	אביזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	345632	31/01/25 11:00	31/01/25 11:00			מכונאות	13111 7	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	344492	12/01/25 11:00	16/01/25 10:54			מכונאות	12959 0	טיפול 135			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 135	
	HHC+ אחריות שנה או 15 אלף	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013135	טיפול 135,000 ק"מ	1.1
11199	שנוע	0
11199	ביקורת חורף תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	344793	12/01/25 10:50	16/01/25 10:51			מכונאות	12959 0	HHC++ אחריות שנה או 15 אלף			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC+ אחריות שנה או 15 אלף	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
HHC	הארכת אחריות להיברידי	0
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	2
POMW	אחריות sulp לשנה 15 / אק"מ RSA	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	339780	07/10/24 08:43	07/10/24 11:58			מכונאות	12107 0	מנורה ראשית צד שמאל לא עובדת			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מנורה ראשית צד שמאל לא עובדת	
	להחליף סוללה בשלט + החלפת מגבים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
810151	נורת פנס ראשי (צד ימין + שמאל) פ+ה	4.
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	1.
חלפים		
קוד	תאור	כמות

2	חליפי- נורה ראשת HIR2	FLO9012
1	סוללה לשלט+החלפה	2032
2	חליפי-מגב 14-28	AV4000

HHC	הארכת אחריות להיבריד	91.
890988	ניקיון / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1.
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	2.
11199	שנוע	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9091901298	מקורי-מצת	4
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	315615	29/05/23 12:44	29/05/23 12:51			מכונאות	76502	רכב מניע עם כבלים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב מניע עם כבלים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
3350300050	חליפ-חליפי-מקומי. מצ	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	315560	28/05/23 13:20	01/06/23 10:27			מכונאות	76502	רכב מניע עם כרלים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	רכב מניע עם כבלים
עבודות	
קוד	תאור
190011	מצבר (אחד) פ+ה
190011	מצבר (אחד) פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
3350300050	חליפי-חליפי-מקומי, מצ

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	313606	19/04/23 08:02	30/05/23 15:30			מכונאות	76502	נזק אורך צד שמאל - תביעה לצד ג' כלל נגד			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	מזק אורך צד שמאל - תביעה לצד ג' כלל נגד	
	איילון	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X1	פחחות החלפת דלתות שמ"י+ישור כנף אח"שמ"	7.2
X2	צבע דלתות+כנף שמ"י+מראה+טישטושים	9.1
X3	חשמל	.36
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV7000	חלק מפירוק דלת קד ש [60680]	1
AV7001	חלק מפירוק דלת אח ש קור [60680]	1
AV7002	חלק מפירוק מראה חשמלי קור [60680]	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	310376	09/02/23 10:34	09/02/23 14:29			מכונאות	76502	טיפול 75,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
11199	ביקורת חורף תקין	0
1234	שינוע	0
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
93519B	חליפ-מסנן אוויר	1
8679B	חליפ-י מסנן מזגן	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	303603	31/08/22 11:11	31/08/22 14:37			מכונאות	59000	טיפול 60.000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001361		טיפול 60.000 ק"מ		1.2								
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0								
1234		שינוע רמת השרון		0								
				0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
Z54		שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY		4.2								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
G92DH12050		מקורי-מסנן אוויר למצ		1								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		2								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
178010M040		מקורי-מסנן אוויר		1								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302635	09/08/22 10:28	09/08/22 13:10			מכונאות	58900	כיוון פרונט רכב פרטי			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
XX124			כיוון פרונט רכב פרטי			.88						
810151			נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה			.4						
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
90981YZZAM			מקורי-נורה ראשית			1						
98989AV111A			צמיג אלון 22545R17-91W			4						

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	300194	13/06/22 11:04	24/06/22 08:25			מכונאות	55123	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
810151		נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה		.4								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
VOS28032		נורה ראשית HIR2 אחריות 3 חודש		1								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	297178	05/04/22 11:24	05/04/22 13:33			מכונאות	45332	טיפול 45,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001345		טיפול 45,000 ק"מ		1.1								
1234		שינוע		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
Z54		שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY		4.2								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
93519B		חליפי-מסנן אוויר		1								
8679E		חליפי-מסנן מזגן 58010		1								
G92DH12050		מקורי-מסנן אוויר למצ		1								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	290217	04/11/21 10:41	04/11/21 15:33			מכונאות	31007	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.2								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
Z54		שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY		4.2								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		1								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	284010	08/06/21	08/06/21			מכונאות	16985	טיפול 15,000			true	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B032000000	קסטומיזציה מרימי שמשות וסגירת גג חשמלי	0
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל	0
M023000000	פזומט ליסינג MOBILITY	0
PW24102010	אמבטיה לתא מטען קורולה	0