

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	316998	30/07/25 10:48	04/08/25 15:00			מכונאות	102763	טיפול 90000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000	
	SEL155	
	HHC	
	אביזרים בכרטיס נפרד	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
A-473061	דיסק אחורי פ+ה	.1
473061	דיסק אחורי פ+ה	.6
11099	פ/ה מוטות מייצב קד'	.8

חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901298	מקורי-מצת	4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28 חליפי	1
AV4351202390T	צלחת בלם קד קורולה +19	2
AV0446602400T	רפידות בלם אח קורולה +19	1
AV4882047040T	זרוע מייצב חליפי	2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	316999	30/07/25 10:52	04/08/25 14:57			מכונאות	102763	אביזרים לרכב			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים לרכב	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	317000	30/07/25 10:52	04/08/25 14:58			מכונאות	102763	HHC			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC	
	במסגרת סלקט	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
1500	נשלח 500 ק"מ נוספים לצורך כניסה לבדיק	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	297783	11/09/24 08:08	11/09/24 11:49			מכונאות	83456	טיפול 60.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
	העברת טסט -יש מסמכים	
	וואיז לא עובד	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
X	יש צורך בחידוש חבילה	0
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	TGMO1
2	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן אוויר למצ	G92DH12050
1	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	AV87139YZZ33T
1	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	AV178010M040T
1	מגב שטוח 14	AV85212YZZABT
1	מגב שטוח 28 חליפי	AV85212YZZBHT
1	נורת הלוגן HIR2	AV90981YZZAMW
1	ר.בלם קורולה +19 קד	AV0446502470T

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' מצבר - מניע בעזרת כבלים	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVM63	מצבר A44 שנפ תואם A50 (שנה אחוריות)	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
	שורה 2 בחולות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
X	בוצע אתחול למערכת מולטימדיה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
CH205/55R16V	צמיג FMX-קורולה 13-19 קד'	2

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הרכבת כסוי מראה שמאלי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	צבע	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8794502933	מקורי-כיסוי מראה שמא	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
CH205/55R16V	צמיג FMX-קורולה 13-19	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקין	1
0882380111	מקורי-נזול בלמים 0.5	1
AV87139YZZ33	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV178010M040	מסנן אוויר חליפי קורולה/CHR	1

