

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	128419	17/12/25 09:04	00:00			מכונאות	63459	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	128420	17/12/25 09:11	23/12/25 10:15			מכונאות	63459	ערכה לתיקון פנצ'ר			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ערכה לתיקון פנצ'ר	
	ערכה לעזרה ראשונה	
	סט שטיחים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	449359	20/10/25 09:07	09/11/25 10:06			מכונאות	63158	העברת טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	העברת טסט	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.41
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.41

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	322988	21/08/25 08:15	27/08/25 08:12			מכונאות	59504	מוזמן לטיפול18.08) (			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול(18.08)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מגוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
85212YZZAB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZAX	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	72519	02/01/25 14:19	16/01/25 11:16			פחחות	48021	מבוטח מוביליטי תביעה עצמית			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מבוטח מוביליטי תביעה עצמית	
	מוקד קדמי ימין	
	שמאי אייל נרקיס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	מוביליטי תביעה עצמית	0
X	מוקד קדמי ימין	0
X	שמאי אייל נרקיס	0
X	מוקד ימין קדמי + שמאל	0

X	תאריך אירוע 01/01/25	0
X	רכב חלופי מספר 459-50-503	0
X	מתאריך 02/01/25-14/01/25	0
X10	פ/ה מגן קדמי + פ/ה פנימי תחתון + ישור כנ	0
X10	ימין + דלת קדמי ימין + פ/ה ספویل סף	0
X20	צביעת מגןקדמי + כנף ימין + דלת + ספویل	0
X20	+ סף	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קורו	1
5311202B50	מקורי-גריל קדמי תחתו	1
5213202140	מקורי-תומך מגן קדמי-קורולה קרו	1
5213302110	מקורי-סופג אנרגיה תחתון ש/י	2
5261802190	מקורי-בולם זעזועים ל	1
5261102530	מקורי-בולם זעזועים ל	1
5212502400	מקורי-תושבת לפנס ערפ	1
8148102A70	מקורי-כיסוי פנס ערפל	1
8113002T31	מקורי-רפלקטור קדמי י	1
451-6011702250	המשך ראי צד ימין	1
451-7585102904	פלסטיק סף	1
90467	חומרי עזר לפחחות	1
8148202A60	מקורי-כיסוי מגן קדמי	1
5212602390	מקורי-תושבת לפנס ערפ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	26/10/22 08:00	26/10/22 08:00									

חלפים												
קוד			תאור			כמות						
B720000000			קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט			0						
BB05100000			מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה			0						
M113000000			מדבקת כוכבית 8867			0						
M799000000			MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים			0						
PW24102010			משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה			0						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	33749	24/10/22 10:25	24/10/22 10:26			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001300			מסירת רכב ללקוח			0						