

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                      | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 234704 | 04/12/25 12:03               | 07/12/25 15:24 |         |           | מכונאות | 80285  | טיפול 75000  |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                              |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
|            |        | טיפול 75000                  |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
|            |        | בדיקת בלמים                  |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
|            |        | הורדת מדבקות מסביב לרכב      |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                              |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 001375     |        | טיפול 75,000 ק"מ             |                | 1.3     |           |         |        |              |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                              |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 90915YZZM3 |        | מקורי-מסנן שמן               |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 9008043037 |        | מקורי-אטם פקק ריקון          |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| TGMO1      |        | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |                | 4.2     |           |         |        |              |            |        |          |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                       | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------|--------|----------------|-------------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|        | 234710 | 04/12/25 13:58 | 04/12/25 13:59                |         |           | מכונאות | 80285  | 155          |            |        | false    |            |
| תלונות |        |                |                               |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד    |        |                | תאור                          |         |           | כמות    |        |              |            |        |          |            |
|        |        |                | 155                           |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות |        |                |                               |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד    |        |                | תאור                          |         |           | כמות    |        |              |            |        |          |            |
| SEL155 |        |                | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות |         |           | 0       |        |              |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                                 | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|-----------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 234711 | 04/12/25 14:00 | 04/12/25 14:02                          |         |           | מכונאות | 80285  | אביזרים      |            |        | false    |            |
| תלונות     |        |                |                                         |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                                    |         | כמות      |         |        |              |            |        |          |            |
|            |        |                | אביזרים                                 |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                |                                         |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                                    |         | כמות      |         |        |              |            |        |          |            |
| SELACC200  |        |                | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו |         | 0         |         |        |              |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                |                                         |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                                    |         | כמות      |         |        |              |            |        |          |            |
| PW02200056 |        |                | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  |         | 1         |         |        |              |            |        |          |            |
| 4260F4913  |        |                | מקורי-ערכת תיקון פנצר                   |         | 1         |         |        |              |            |        |          |            |
| PW21002033 |        |                | מקורי-סט שטיחי קורול                    |         | 1         |         |        |              |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                      | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 912779 | 24/11/25 11:30               | 07/12/25 14:33 |         |           | מכונאות | 79748  | טיפול+העברת טסט |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                              |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                         |                |         |           | כמות    |        |                 |            |        |          |            |
|            |        | טיפול+העברת טסט              |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
|            |        | שינוע נתניה                  |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                              |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                         |                |         |           | כמות    |        |                 |            |        |          |            |
| 001375     |        | טיפול 75,000 ק"מ             |                |         |           | 1.3     |        |                 |            |        |          |            |
| SHINUA2    |        | שינוע הלוך-חזור              |                |         |           | .6      |        |                 |            |        |          |            |
| SHERUTTEST |        | שירות העברת מבחן רישוי שנתי  |                |         |           | .41     |        |                 |            |        |          |            |
| AGRABENZIN |        | אגרת טסט רכב בנזין           |                |         |           | .41     |        |                 |            |        |          |            |
| 812071     |        | מנורה קדמית - מכלל פ+ה       |                |         |           | .2      |        |                 |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                              |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                         |                |         |           | כמות    |        |                 |            |        |          |            |
| 90915YZZM3 |        | מקורי-מסנן שמן               |                |         |           | 1       |        |                 |            |        |          |            |
| 9008043037 |        | מקורי-אטם פקק ריקון          |                |         |           | 1       |        |                 |            |        |          |            |
| TGMO1      |        | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |                |         |           | 4.2     |        |                 |            |        |          |            |
| AV9012     |        | נורה ראשית HIR2-ימין         |                |         |           | 1       |        |                 |            |        |          |            |
| 178010M040 |        | מקורי-מסנן אוויר             |                |         |           | 1       |        |                 |            |        |          |            |
| 87139YZZ33 |        | מקורי-מסנן מזגן              |                |         |           | 1       |        |                 |            |        |          |            |
| G92DH12050 |        | מקורי-מסנן אוויר למצ         |                |         |           | 1       |        |                 |            |        |          |            |

| מוסך            | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
|                 | 895241 | 09/02/25 10:39 | 10/02/25 09:04 |         |           | מכונאות | 58549  | טיפול 60 קורולה |            |        | true     |            |
| תלונות          |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| קוד             |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| תאור            |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| כמות            |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| טיפול 60 קורולה |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| שינוע כפר סבא   |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |
| עבודות          |        |                |                |         |           |         |        |                 |            |        |          |            |

| קוד          | תאור                         | כמות |
|--------------|------------------------------|------|
| 001361       | טיפול 60.000 ק"מ             | 1.2  |
| SHINUA2      | שינוע הלוך-חזור              | .6   |
| <b>חלפים</b> |                              |      |
| קוד          | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 0882380111   | מקורי-שמן בלמים              | 2    |
| 178010M040   | מקורי-מסנן אוויר             | 1    |
| TGMO1        | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 87139YZZ33   | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| G92DH12050   | מקורי-מסנן אוויר למצ         | 1    |

| תלונות |                              |      |
|--------|------------------------------|------|
| קוד    | תאור                         | כמות |
|        | בית נורה שרוף                |      |
|        | נורת לחץ אוויר דולקת         |      |
| עבודות |                              |      |
| קוד    | תאור                         | כמות |
| X      | בוצע סיידור תקע למנורה שמאל  | 0    |
| X      | בוצע מילוי אוויר בגלגלים     | 0    |
| X      | צמיג אחורי ימין היה על PSI 9 | 0    |

| תלונות     |                                        |      |
|------------|----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                   | כמות |
|            | מוזמן לש ינו ע-כפ"ס טסט+דיבורית(09.10) |      |
|            | לא בעיה של כבל , שטמעים חלש גם באיפון  |      |
|            | וגם באנדרואיד פעם שלישית               |      |
|            | להחליף מגבים                           |      |
| עבודות     |                                        |      |
| קוד        | תאור                                   | כמות |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור                        | .62  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי            | .48  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין                     | .48  |
| חלפים      |                                        |      |
| קוד        | תאור                                   | כמות |
| 85212YZZTA | מקורי-מגב UNI                          | 1    |
| 85222YZZTK | מקורי-מגב קדמי שמאל                    | 1    |
| 90981YZZAM | מקורי-נורה ראשית                       | 1    |

| תלונות     |                                        |      |
|------------|----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                   | כמות |
|            | מוזמן לש ינו ע-הרצליה                  |      |
|            | 0450-טיפול+דיבורית+הח'מגבים(14.08)שרון |      |
| עבודות     |                                        |      |
| קוד        | תאור                                   | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ                       | 1.1  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור                        | .62  |
| חלפים      |                                        |      |
| קוד        | תאור                                   | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                         | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                    | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30           | 4.2  |
| 85212YZZAB | מקורי-מגב קדמי ימין                    | 1    |
| 85222YZZTK | מקורי-מגב קדמי שמאל                    | 1    |

| תלונות |                                  |      |
|--------|----------------------------------|------|
| קוד    | תאור                             | כמות |
|        | מזומן לשינוע +מערכת שמע לא תקינה |      |
|        | בד מערכת מולטי מדיה לא עובדת     |      |
|        | חניה 5                           |      |
| עבודות |                                  |      |

| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                                                                                                    | כמות |   |
|------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| X          |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | מערכת אנדרואיד תקינה יכול להיות כבל לא                                                                  |      | 0 |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון                                                                                              |      |   |
|            | 307562 | 28/12/23 11:37 | 31/12/23 07:44 |         |           | מכונאות | 27089  | מוזמן לשינוע +טיפול  |            |        | true     |                                                                                                         |      |   |
| תלונות     |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                                                                                         |      |   |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                                                                                                    | כמות |   |
|            |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | מוזמן לשינוע +טיפול                                                                                     |      |   |
| עבודות     |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                                                                                         |      |   |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                                                                                                    | כמות |   |
| 001330     |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | טיפול 30,000 ק"מ                                                                                        | 1.2  |   |
| SHINUA2    |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | שינוע הלוך-חזור                                                                                         | .62  |   |
| חלפים      |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                                                                                         |      |   |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                                                                                                    | כמות |   |
| 90915YZZM3 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | מקורי-מסנן שמן                                                                                          | 1    |   |
| 9008043037 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | מקורי-אטם פקק ריקון                                                                                     | 1    |   |
| TGMO1      |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30                                                                            | 4.2  |   |
| 87139YZZ33 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | מקורי-מסנן מזגן                                                                                         | 1    |   |
| 0882380111 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | מקורי-שמן בלמים                                                                                         | 2    |   |
| G92DH12050 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | מקורי-מסנן אוויר למצ                                                                                    | 1    |   |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון                                                                                              |      |   |
|            | 301361 | 13/07/23 10:08 | 13/07/23 16:38 |         |           | פחחות   | 11816  | החלפת שמשה חלק במחסן |            |        | true     |                                                                                                         |      |   |
| תלונות     |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                                                                                         |      |   |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                                                                                                    | כמות |   |
|            |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | החלפת שמשה חלק במחסן                                                                                    |      |   |
| עבודות     |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                                                                                         |      |   |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                                                                                                    | כמות |   |
| X          |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | פירוק והרכבה שמשה קד' +כיול                                                                             | 0    |   |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון                                                                                              |      |   |
|            | 0      | 10/11/22 08:00 | 10/11/22 08:00 |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                                                                                         |      |   |
| חלפים      |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                                                                                         |      |   |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                                                                                                    | כמות |   |
| B438000000 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית                                                                       | 0    |   |
| B720000000 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט                                                           | 0    |   |
| BB05100000 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה                                                     | 0    |   |
| BB05600000 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | איתוראן שגרות                                                                                           | 0    |   |
| C055000000 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים                                                                   | 0    |   |
| M023000000 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | פזומט ליסינג MOBILITY                                                                                   | 0    |   |
| M113000000 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | מדבקת כוכבית 8867                                                                                       | 0    |   |
| M799000000 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים | 0    |   |
| PW24102010 |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה                                                                         | 0    |   |