

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 454001 | 14/01/26<br>12:47 | 00:00   |         |           | מכונאות | 47781  | הכנה לסלקט   |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 80407 | 15/12/25<br>10:40 | 24/12/25<br>07:47 |         |           | מכונאות | 46937  | טיפול 45,000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 45,000                 |      |
|            | טסט / שינוע                  |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | 1.1  |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור              | .6   |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי  | .41  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב במזין           | .41  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר             | 1    |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ         | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 77365 | 28/07/25<br>07:52 | 03/08/25<br>07:15 |         |           | פחחות | 42031  | מוביליטי דבש |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                          |      |
|------------|------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                     | כמות |
|            | מוביליטי דבש                             |      |
|            | מוקד כנף קד ימין                         |      |
|            | שמאי אייל נרקיס                          |      |
| עבודות     |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| X          | מוביליטי דבש                             | 0    |
| X          | מוקד קד ימין                             | 0    |
| X          | שמאי אייל נרקיס                          | 0    |
| X          | ת ארוע 13/07/25                          | 0    |
| X          | חליפי 38517203                           | 0    |
| X          | החל מ 27/7/25-31/7/25                    | 0    |
| X10        | פ/ה מגן קדמי + ישור כנף ימין+פ/ה ביטנה + | 0    |
| X10        | פחות לדופן                               | 0    |
| X20        | צביעת מגן קדמי                           | 0    |
| חלפים      |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| 52119F2911 | מקורי- מגן קדמי קורו                     | 1    |
| 5211502490 | מקורי-זרוע מגן קדמי                      | 1    |
| 5212502400 | מקורי-תושבת לפנס ערפ                     | 1    |
| 5387502730 | מקורי-בטנה לכנף קד'                      | 1    |
| 5383502050 | מקורי-תומך כנף קד ימ                     | 1    |
| 90467      | חומרי עזר לפחחות                         | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 75524 | 08/05/25<br>09:27 | 08/05/25<br>10:34 |         |           | מכונאות | 39873  | ריח רע מהמזגן |            |        | true       |            |

| תלונות       |                               |      |
|--------------|-------------------------------|------|
| קוד          | תאור                          | כמות |
|              | ריח רע מהמזגן                 |      |
| עבודות       |                               |      |
| קוד          | תאור                          | כמות |
| 11099        | בוצע ניקוי מערכת מיזוג        | 0    |
| חלפים        |                               |      |
| קוד          | תאור                          | כמות |
| PZ44700PF005 | מקורי-תרסיס לניקוי מערכת מזגן | .2   |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 72376 | 29/12/24<br>09:32 | 30/12/24<br>10:38 |         |           | מכונאות | 34452  | טיפול 30 + טסט |            |        | true       |            |

| תלונות |                |      |
|--------|----------------|------|
| קוד    | תאור           | כמות |
|        | טיפול 30 + טסט |      |

| עבודות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ             | 1.2  |
| AGRADIESEL | אגרת סטט רכב דיזל            | .48  |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור              | .62  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי  | .48  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ         | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 423017 | 21/04/24 10:13 | 21/04/24 16:48 |         |           | מכונאות | 23563  | בדיקת חיישני רוורס לא מצפצפים |            |        | false      |            |

| תלונות |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | בדיקת חיישני רוורס לא מצפצפים |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| X      | בוצע החלפת מוח חיישני רוורס   | 0    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 64320 | 11/01/24 09:38 | 11/01/24 15:01 |         |           | מכונאות | 14407  | טיפול 15K    |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 15K                    |      |
|            | ריקול                        |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ             | .9   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 64322 | 11/01/24 09:42 | 11/01/24 14:58 |         |           | מכונאות | 14407  | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM |            |        | true       |            |

| תלונות  |                             |      |
|---------|-----------------------------|------|
| קוד     | תאור                        | כמות |
|         | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM |      |
| עבודות  |                             |      |
| קוד     | תאור                        | כמות |
| XGG79D1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | 1.3  |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 0     | 09/01/23 08:00 | 09/01/23 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |            |            |

| חלפים      |                                                                                                         |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                                                                                    | כמות |
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט                                                           | 0    |
| BB05100000 | מערכת מוליטמדיה עם car play/auto android כולל מצלמה                                                     | 0    |
| C055000000 | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים                                                                   | 0    |
| M023000000 | פזומט לייסיג MOBILITY                                                                                   | 0    |
| M113000000 | מדבקת כוכבית 8867                                                                                       | 0    |
| M707000000 | MOBILITY איתוראן שגרות                                                                                  | 0    |
| M799000000 | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת סטט, שינועים לטיפולים וטסטים | 0    |
| M805000000 | רכב מוביליטי למסירה 2023                                                                                | 0    |
| PW24102010 | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה                                                                         | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 329458 | 05/01/23 09:21 | 10/01/23 07:25 |         |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true       |            |

| עבודות |                      |      |
|--------|----------------------|------|
| קוד    | תאור                 | כמות |
| 001300 | מסירת רכב ללקוח      | 0    |
| AVZ064 | סט חישני רורס+צג+שנה | 0    |

