

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	336945	02/03/26 13:31	00:00			מכונאות	10298 7	155 בדיקות. סט שטיחים+עזרה ראשונה+ערכת			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	128915	30/12/25 11:43	30/12/25 14:49			מכונאות	10101 3	טיפול 105			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 105
	בד' פרונט
	אחריות HHC מחמירה
עבודות	
קוד	תאור
0013105	טיפול 105,000 ק"מ
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
89099	הרחבת אחריות סוללה היברידית
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה
K1	כיוון פרונט
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
2	תוסף דלק
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ
TIR205/55/16CINI	צמיג סיני (אוריס)

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	114547	02/12/24 13:14	02/12/24 13:56			מכונאות	83969	טיפול 90			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 90
עבודות	
קוד	תאור
001390	טיפול 75.000 + 90,000 ק"מ
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
G92DH	החלפת מסנן סוללה היברידית
47499	דרוש הח' בולמים+תשובות+מיסבים אין אישור
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
9091901298	מקורי-מצת
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
3	טבלית נוזל שמשות
2	תוסף דלק
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	43399	07/08/23 10:54	07/08/23 12:52			מכונאות	60073	טיפול 60.000 ק"מ			true	

עבודות	
קוד	תאור
001361	טיפול 60.000 ק"מ
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול
G92DH	החלפת מסנן סוללה היברידית
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
178010M040	מקורי-מסנן אוויר

1	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן אוויר למצ	G92DH12050

מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	34243	10/11/22 09:24	10/11/22 10:36			מכונאות	45790	טיפול 45,000 ק"מ			true	
<b>עבודות</b>												
קוד	תאור											
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.											
001345	טיפול 45,000 ק"מ											
<b>חלפים</b>												
קוד	תאור											
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר											
3	טבלית נוזל שמשות											
2	תוסף דלק											
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון											
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן											

מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	26229	03/03/22 10:28	03/03/22 12:12			מכונאות	30548	טיפול 30,000 ק"מ			true	
<b>עבודות</b>												
קוד	תאור											
BFF	בדיקת פרונט											
001330	טיפול 30,000 ק"מ											
<b>חלפים</b>												
קוד	תאור											
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן											
C2MPM	שמן מנוע 5W30 MPM C2											
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון											
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ											
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5											
3	טבלית נוזל שמשות											
2	תוסף דלק											

מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	19439	28/07/21 10:50	28/07/21 11:54			מכונאות	17102	טיפול 15,000 ק"מ			true	
<b>עבודות</b>												
קוד	תאור											
001315	טיפול 15,000 ק"מ											
K1	כיוון פרונט רכב פרטי											
<b>חלפים</b>												
קוד	תאור											
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן											
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר											
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון											
2	תוסף דלק											
3	טבלית נוזל שמשות											

מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	12/08/20 08:00	12/08/20 08:00									
<b>חלפים</b>												
קוד	תאור											
B057000000	מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה											
U584000000	פס קישוט לדלת- ניקל											
U687000000	סט קישוט סף קורולה											

מסוף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	9593	06/08/20 15:46	07/08/20 11:14			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
<b>עבודות</b>												
קוד	תאור											
001300	מסירת רכב ללקוח											
<b>חלפים</b>												
קוד	תאור											
AVV	קוד +כספת אלמניום גיל קאר \											
AVV	מצלמת דרך 536 +כרטיס											