

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	377462	01/09/26 11:23	00:00			מכונאות	97749	אבזירים			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	377463	01/09/26 11:29	00:00			מכונאות	97749	טיפול 120 HHC+ סלקט			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	377465	01/09/26 11:37	01/09/26 11:38			מכונאות	97749	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	359033	27/10/25 10:03	30/10/25 12:47			מכונאות	94106	מוזמן ל-HHC+ טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טסט	
	אריאל 0509649070	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
99	57413:ע.חוץ 71468:ספק מבחן שנתי	0
11199	שנוע	0
X20	העברת מבחן שנתי	0
X30	אגרת רישוי בנזין	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	359265	27/10/25 12:33	30/10/25 12:49			מכונאות	94106	HHC+ אחריות שנה או 15 אלף			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC+ אחריות שנה או 15 אלף	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
HHC	הארכת אחריות להיברידי	0
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.3
POMW	אחריות sulp לשנה 15 / אק"מ RSA.	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	357087	14/09/25 10:30	17/09/25 11:50			מכונאות	93573	טיפול 105			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול +105 מנורת לחץ אוויר דולקת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
11199	שנוע	0
11199	אין אישור לתיקון חיישן TPMS	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z54	שמן מנוע 5W30 PAZ TEC C2/C3	4.2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	357335	14/09/25 11:47	17/09/25 11:48			מכונאות	93573	תיקון פנצר גלגל אחורי ימני			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פנצר גלגל אחורי ימני	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11199	תיקון פנצר גלגל אחורי ימני	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

	340628	29/10/24 09:54	31/10/24 12:13			מכונאות	87356	טסט			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טסט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
99		54391 ע.חוץ 71468 ספק מבחן רישוי 117 שח		0								
11199		שנוע		0								
X20		העברת מבחן שנתי		0								
X30		אגרת רישוי בנזין		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	338746	12/09/24 10:51	24/09/24 12:01			מכונאות	86724	טיפול 90			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 90										
		מנורת לחץ אוויר דולקת										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0								
001390		טיפול 90,000 ק"מ		1.6								
11199		שנוע		0								
11199		יש צורך בהחלפת חיישן לחץ אוויר		0								
850071		מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה		.1								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
9091901298		מקורי-מצת		4								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		2								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2								
178010M040		מקורי-מסנן אוויר		5								
85222YZZTM		מקורי-מגב קדמי שמאל		1								
85212YZZTA		מקורי-מגב UNI		1								
G92DH12050		מקורי-מסנן אוויר למצ		1								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	335885	15/07/24 13:07	17/07/24 10:32			מכונאות	84949	רכב לא מניע			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		רכב לא מניע										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
190011		מצבר (אחד) פ+ה		.2								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
3350300050		חליפי-חליפי-מקומי, מצ		1								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	323697	13/11/23 14:05	13/11/23 14:06			מכונאות	76719	אחריות 4+5			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		אחריות 4+5										
		מאושר ע"י ניסים במייל										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
W4+5		.הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית +RSA		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	323152	02/11/23 10:20	02/11/23 12:22			מכונאות	76718	טסט			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טסט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
11199		שנוע		0								
X20		העברת מבחן שנתי		0								
X30		אגרת רישוי בנזין		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	321717	27/09/23 10:28	02/10/23 09:33			מכונאות	75030	טיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
	בדיקת צמיגים + בד בלמים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
11199	שנוע	0
11199	בדיקת צמיגים + בלמים תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312307	21/03/23 09:41	30/03/23 14:13			מכונאות	61479	טיפול +60החלפת מגבים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול +60החלפת מגבים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATNOTOK	שטיח נהג נבדק ונמצא לא תקין.	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
11199	שינוע	0
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
85222YZZABH1	מגב קדמי ימין 35 ס"מ	1
AV4000	חליפי-מגב 14-28	1
EH6464	חליפי - מסנן אוויר קורולה	1
8679E	חליפי-מסנן מזגן 58010	1
98989AV111A	צמיג אלון 22545R17-94W	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302331	02/08/22 12:09	02/08/22 16:00			מכונאות	45100	טיפול 45,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
XX124	כיוון פרונט רכב פרטי	.88
11199	שינוע מצליח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
98989AV111A	צמיג אלון 22545R17-91W	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	293669	24/01/22 10:22	24/01/22 13:03			מכונאות	30680	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
AV4000	חליפי-מגב 14-28	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
		1

