

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	362787	02/01/26 09:52	00:00			מכונאות	33256	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	362788	02/01/26 09:58	02/01/26 09:58			מכונאות	33256	155בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	362789	02/01/26 09:59	11/01/26 08:20			מכונאות	33256	אביזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מחות
	348944	06/04/25 07:52	07/04/25 13:45			פחות	28728	תיקון פרטי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פרטי	
	סוכם מול רונן 1500 כולל מע"מ	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11199	יישור משקוף קדמי ימין +צבע	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	348069	19/03/25 13:12	19/03/25 14:40			מכונאות	28360	מוזמן לטיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
11199	מנורה ראשית שמאל	.2

חלפים	
קוד	תאור
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE
AV140	חומרי עזר
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
0880880132	מקורי-נוזל שמשות
10108	מסיר משקעים וניקי חלל שריפה
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון ביד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	330617	26/03/24 13:17	26/03/24 15:19			מכונאות	21154	מוזמן לטיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 45	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
AV140	חומרי עזר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z1000	נזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
80X	מסיר פיח 80X PAZ	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אחריות 4+5	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
W4+5	הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית RSA+	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
AV140	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9
טיפול 1	טיפול ראשון חנים במסגרת רכישת רכב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
90915YZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B306000000	קודין+ כספת ברזל + מרימי שמשות+ חיישני רוורס קוליים	0
C024000000	"כרטיס תדלוק בשווי 5,000 ש"ח "	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל	0
PW24102010	אמבטיה לתא מטען קורולה	0
U584000000	פס קישוט לדלת- ניקל	0
U687000000	סט קישוט סף לדלתות עם מיתוג "COROLLA"	0