

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 374658 | 16/07/26<br>09:51 | 00:00   |         |           | מכונאות | 71545  | אביזרים      |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 374659 | 16/07/26<br>09:52 | 00:00   |         |           | מכונאות | 71545  | טיפול 75 סלקט |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 374661 | 16/07/26<br>09:54 | 16/07/26<br>09:55 |         |           | מכונאות | 71545  | 155 בדיקות   |            |        | false      |            |

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| תלונות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | 155 בדיקות                    |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 372698 | 15/06/26<br>14:11 | 00:00   |         |           | פחות  | 71532  | נזק קידמי    |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון ביד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|-----------|--------|------------|------------|
|      | 361503 | 10/12/25<br>11:52 | 11/12/25<br>12:12 |         |           | מכונאות | 66162  | רכב חליפי של הסוכנות |           |        | true       |            |

|             |                             |      |
|-------------|-----------------------------|------|
| תלונות      |                             |      |
| קוד         | תאור                        | כמות |
|             | רכב חליפי של הסוכנות        |      |
|             | החלפת צמיגים אחוריים        |      |
| עבודות      |                             |      |
| קוד         | תאור                        | כמות |
| X           | נסגר בחיוב פנים באישור נטלי | 0    |
| חלפים       |                             |      |
| קוד         | תאור                        | כמות |
| 98989AV111A | צמיג אלון 22545R17-94W      | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|---------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 357629 | 25/09/25<br>11:38 | 29/09/25<br>11:31 |         |           | פחות  | 63082  | טיפול +60 טסט |            |        | true     |            |

| תלוטות     |                                   |      |
|------------|-----------------------------------|------|
| קוד        | תאור                              | כמות |
|            | טיפול +60 טסט                     |      |
| עבודות     |                                   |      |
| קוד        | תאור                              | כמות |
| 001361     | טיפול 60.000 ק"מ                  | 1.2  |
| 850071     | מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | .1   |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור                   | .6   |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין                | .41  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי       | .41  |
| חלפים      |                                   |      |
| קוד        | תאור                              | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                    | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5              | 2    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון               | 1    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר                  | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                   | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30      | 4.2  |
| 85222YZZTM | מקורי-מגב קדמי שמאל               | 1    |
| 85212YZZTA | מקורי-מגב UNI                     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 349318 | 14/04/25<br>09:37 | 21/04/25<br>07:48 |         |           | מכונאות | 56186  | רכב לא מניע  |            |        | true       |            |

|               |  |                |             |       |  |
|---------------|--|----------------|-------------|-------|--|
|               |  |                | 37.15       | 35.57 |  |
| <b>תלונות</b> |  |                |             |       |  |
| <b>קוד</b>    |  | <b>תאור</b>    | <b>כמות</b> |       |  |
|               |  | רכב לא מניע    |             |       |  |
| <b>עבודות</b> |  |                |             |       |  |
| <b>קוד</b>    |  | <b>תאור</b>    | <b>כמות</b> |       |  |
| 190011        |  | מצבר (אחד) פ+ה | 2.          |       |  |
| <b>חלפים</b>  |  |                |             |       |  |
| <b>קוד</b>    |  | <b>תאור</b>    | <b>כמות</b> |       |  |

|              |                               |   |
|--------------|-------------------------------|---|
| C335030005 0 | חליפי-מצבר 50Ah (פלוס ימין) - | 1 |
|--------------|-------------------------------|---|

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|-----------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 339650 | 01/10/24 11:28 | 09/10/24 15:56 |         |           | פחחות | 46622  | נזק קדמי שמאל- תביעה לפוליסה מגדל |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                   |      |
|------------|-----------------------------------|------|
| קוד        | תאור                              | כמות |
|            | נזק קדמי שמאל- תביעה לפוליסה מגדל |      |
|            | ( יוניון מוביליטי )               |      |
| עבודות     |                                   |      |
| קוד        | תאור                              | כמות |
| X1         | החלפת מגן קדמי+ ישור כנף קד" שמ"  | 8    |
| X2         | צבע מגן+כנף                       | 6    |
| X3         | חשמל                              | .36  |
| X          | כיול ראדר                         | 0    |
| חלפים      |                                   |      |
| קוד        | תאור                              | כמות |
| 5212602370 | מקורי-תושבת פנס ערפל שמאל         | 1    |
| 5211602480 | מקורי-זרוע מגן קדמי מ.חליפי       | 1    |
| 52119F2911 | מקורי- מגן קדמי קורו מ.חליפי      | 1    |
| AV90467A   | חליפי-קליפס גדול למגן             | 10   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 338426 | 05/09/24 12:06 | 22/09/24 13:47 |         |           | מכונאות | 44407  | טיפול +45 טסט |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול +45 טסט                |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | 1.1  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי  | .48  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניזין          | .48  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניזין          | .48  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 339049 | 05/09/24 12:47 | 18/09/24 12:49 |         |           | מכונאות | 44407  | החלפת צמיגים קדמיים |            |        | true       |            |

| תלונות      |                        |      |
|-------------|------------------------|------|
| קוד         | תאור                   | כמות |
|             | החלפת צמיגים קדמיים    |      |
| חלפים       |                        |      |
| קוד         | תאור                   | כמות |
| 98989AV111A | צמיג אלון 22545R17-94W | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 323389 | 07/11/23 11:15 | 15/11/23 15:48 |         |           | מכונאות | 29926  | טסט          |            |        | true       |            |

| תלונות     |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד        | תאור                        | כמות |
|            | טסט                         |      |
| עבודות     |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור             | .62  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .48  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניזין         | .39  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 322780 | 25/10/23 10:12 | 26/10/23 13:30 |         |           | מכונאות | 29311  | 22SMD-117 עדכון תוכנה ליחידת בקרת DCM |            |        | true       |            |

| תלונות  |                                         |      |
|---------|-----------------------------------------|------|
| קוד     | תאור                                    | כמות |
|         | DCM 22SMD-117 - עדכון תוכנה ליחידת בקרת |      |
| עבודות  |                                         |      |
| קוד     | תאור                                    | כמות |
| XGG79D1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס             | 1.3  |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|



