

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 232435 | 30/09/25 13:21 | 30/09/25 13:23 |         |           | מכונאות | 112783 | 155 בדיקות   |            |        | false      |            |

| תלונות |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | 155 בדיקות                    |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 232436 | 30/09/25 13:22 | 00:00   |         |           | מכונאות | 112783 | HHC בסלקט    |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 232438 | 30/09/25 13:24 | 30/09/25 13:26 |         |           | מכונאות | 112783 | אביזרים      |            |        | false      |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | אביזרים                                 |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| SELACC200  | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                  | 1    |
| PW21002033 | מקורי-סט שטיחי קורול                    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 123653 | 03/09/25 09:21 | 25/09/25 17:27 |         |           | מכונאות | 109316 | מוזמן לטיפול +105,000 הכנה לטסט +טסט |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                     |      |
|------------|-------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                | כמות |
|            | מוזמן לטיפול 105,000+הכנה לטסט +טסט |      |
| עבודות     |                                     |      |
| קוד        | תאור                                | כמות |
| 0013105    | טיפול 105,000 ק"מ                   | .9   |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור                     | .6   |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניין                  | .41  |
| TESTIDF    | לקיחת הרכב למכון רישוי עבור טסט     | .5   |
| 473011     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה              | .5   |
| 473011     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה              | .1   |
| חלפים      |                                     |      |
| קוד        | תאור                                | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                      | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                 | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30        | 4.2  |
| HB504      | נורה תקע 12V עבה 5304               | 4    |
| BM9012     | שקע 9012-ל                          | 1    |
| 9012       | חליפי-נורה ראשית אוריס              | 1    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר                    | 1    |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ                | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                     | 1    |
| 4351202390 | מקורי-צלחת בלם קדמית                | 2    |
| 0446502470 | מקורי-רפידות בלם קדמ                | 1    |
| 9094201033 | מקורי-אום לגלגל מגנז                | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 122213 | 02/07/25 14:27 | 09/07/25 11:38 |         |           | מכונאות | 100801 | בדיקת אורות  |            |        | true       |            |

| תלונות |                            |      |
|--------|----------------------------|------|
| קוד    | תאור                       | כמות |
|        | בדיקת אורות                |      |
| עבודות |                            |      |
| קוד    | תאור                       | כמות |
| 810151 | נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה | 4.   |
| חלפים  |                            |      |
| קוד    | תאור                       | כמות |
| 9012   | חליפי-נורה ראשית אוריס     | 2    |
| BM9012 | שקע 9012-ל                 | 2    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון | אימייל | מעל | מהות |
|------|-------|---------|---------|---------|-----|-------|--------|--------------|-------|--------|-----|------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----|-------|--------|--------------|-------|--------|-----|------|

|             |                                |                   |                   |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------|-------|-------|-----------------|------|------|-------|
|             | 120003                         | 12/03/25<br>14:11 | 20/03/25<br>08:57 |  |  | כרטיס | פחחות | 90678 | יוניון מוביליטי | נייד | 50 ש | תיקון |
| תלונות      |                                |                   |                   |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
| קוד         | תאור                           |                   | כמות              |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
|             | יוניון מוביליטי                |                   |                   |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
|             | נזק מעבה                       |                   |                   |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
|             | שמאי אייל נרקיס                |                   |                   |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
| עבודות      |                                |                   |                   |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
| קוד         | תאור                           |                   | כמות              |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
| X994        | תיקון מעבה מזגן                |                   | 0                 |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
| X994        | פוח מצנ ומעבה והחלפת מעבה מזגן |                   | 0                 |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
| X994        | וואקום + גז                    |                   | 0                 |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
| חלפים       |                                |                   |                   |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
| קוד         | תאור                           |                   | כמות              |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
| 88460F4040T | תחליפי-מעבה מזגן               |                   | 1                 |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
| 887181E150  | מקורי-מהדק לצינור מז           |                   | 2                 |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
| 9009914120  | מקורי-אטם "O" רינג ש           |                   | 2                 |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |
| 02          | חליפי-קליפס                    |                   | 8                 |  |  |       |       |       |                 |      |      |       |

| מוסך       | כרטיס                                 | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 119918                                | 10/03/25 08:42 | 20/03/25 12:33 |         |           | מכונאות | 90458  | מוזמן לטיפול 90000+בדיקת אורות נשרפים |            |        | true       |            |
| תלונות     |                                       |                |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                                  |                | כמות           |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
|            | מוזמן לטיפול 90000+בדיקת אורות נשרפים |                |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
|            | אמון                                  |                |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
|            | בדיקת מזגן קירור                      |                |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| עבודות     |                                       |                |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                                  |                | כמות           |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| 001390     | טיפול 90,000 ק"מ                      |                | 1.6            |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור                       |                | .6             |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| חלפים      |                                       |                |                |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                                  |                | כמות           |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                        |                | 1              |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                   |                | 1              |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30          |                | 4.2            |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                       |                | 1              |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5                  |                | 2              |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ                  |                | 1              |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| 9091901298 | מקורי-מצת                             |                | 4              |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| 9012       | חליפי-נורה ראשית אוריס                |                | 1              |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| BM9012     | שקע 9012-ל                            |                | 1              |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                      | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|------------------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 116995 | 30/10/24 09:51 | 31/10/24 11:42               |         |           | מכונאות | 75468  | מוזמן לטיפול 75.000 |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                |                              |         |           |         |        |                     |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                         |         | כמות      |         |        |                     |            |        |          |            |
|            |        |                | מוזמן לטיפול 75.000          |         |           |         |        |                     |            |        |          |            |
|            |        |                | רעידות 100 ב קמ"ש            |         |           |         |        |                     |            |        |          |            |
|            |        |                | יעקב 0547702263              |         |           |         |        |                     |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                |                              |         |           |         |        |                     |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                         |         | כמות      |         |        |                     |            |        |          |            |
| 001375     |        |                | טיפול 75,000 ק"מ             |         | 1.3       |         |        |                     |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                |                              |         |           |         |        |                     |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                         |         | כמות      |         |        |                     |            |        |          |            |
| 90915YZZM3 |        |                | מקורי-מסנן שמן               |         | 1         |         |        |                     |            |        |          |            |
| 9008043037 |        |                | מקורי-אטם פקק ריקון          |         | 1         |         |        |                     |            |        |          |            |
| TGMO1      |        |                | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |         | 4.2       |         |        |                     |            |        |          |            |
| 178010M040 |        |                | מקורי-מסנן אוויר             |         | 1         |         |        |                     |            |        |          |            |
| G92DH12050 |        |                | מקורי-מסנן אוויר למצ         |         | 1         |         |        |                     |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                     | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|-----------------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|--------|------------|
|            | 716065 | 03/09/24 07:59 | 04/09/24 07:58              |         |           | מכונאות | 70926  | מוזמן לשינוע +טסט |            |        | true   |            |
| תלונות     |        |                |                             |         |           |         |        |                   |            |        |        |            |
| קוד        |        |                | תאור                        |         | כמות      |         |        |                   |            |        |        |            |
|            |        |                | מוזמן לשינוע +טסט           |         |           |         |        |                   |            |        |        |            |
|            |        |                | שינוע עי אלכס               |         |           |         |        |                   |            |        |        |            |
| עבודות     |        |                |                             |         |           |         |        |                   |            |        |        |            |
| קוד        |        |                | תאור                        |         | כמות      |         |        |                   |            |        |        |            |
| SHINUA2    |        |                | שינוע הלוך-חזור             |         | .62       |         |        |                   |            |        |        |            |
| AGRABENZIN |        |                | אגרת טסט רכב בניין          |         | .48       |         |        |                   |            |        |        |            |
| SHERUTTEST |        |                | שירות העברת מבחן רישוי שנתי |         | .48       |         |        |                   |            |        |        |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                     | חשבונית | סוג       | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון      | אימייל | מעל    | מהות       |

| ת.צ.י.א. | ת.כניסה | כרטיס | מחלקה | מ.ד.א.ו.ץ | הערות לכרטיס | נייד | אימיל | מ.ע.ל. 50 | מ.ה.ת. תיקון |
|----------|---------|-------|-------|-----------|--------------|------|-------|-----------|--------------|
|----------|---------|-------|-------|-----------|--------------|------|-------|-----------|--------------|



|   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| 2 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 0882380111 |
| 1 | מקורי-מסנן מזגן      | 87139YZZ33 |

| עבודות     |                                     |      |
|------------|-------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ                    | 9    |
| 890988     | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר | 1    |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור                     | 62   |
| חלפים      |                                     |      |
| קוד        | תאור                                | כמות |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                 | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                      | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע W305                 | 4.2  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                     | 1    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר                    | 1    |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ                | 1    |

| עבודות |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| קוד    | תאור            | כמות |
| 111    | התקנות          | 0    |
| 001300 | מסירת רכב ללקוח | 0    |
| MESIRA | מסירת רכב ללקוח | 0    |

| חלפים      |                                                     |      |
|------------|-----------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                                | כמות |
| B438000000 | חליפ-חיישני רוורס עם התראה קולית                    | 0    |
| BB05100000 | מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה | 0    |
| C055000000 | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים               | 0    |
| M113000000 | מדבקת כוכבית 8867                                   | 0    |
| PW24102010 | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה                     | 0    |