

הסטוריה של רכב : 218-64-303

תאריך	מוסך	כרטיס	מד אוץ	אח סוג	מק"ט/שעתון	כמות	תאור עבודה/חלק
02/01/2025	אוטופיה	223243	52784	N	פריט	1	משומש גלגל מגנזיום מושלם
				N	עבודה	0	החלפת גלגל קדמי ימין (מושלם) + העברת
				N	עבודה	0	חיישן + איזון
				N	עבודה	0	כיוון פרונט
07/10/2024	ירוחם עזרא	219702	42514	N	פריט	1	מקורי-מסנן שמן
				N	פריט	1	מקורי-אטם פקק ריקון
				N	פריט	4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
				N	פריט	1	מקורי-מסנן מזגן
				N	פריט	2	מקורי-נוזל בלמים 0.5
				N	פריט	1	מקורי-מסנן אוויר למצ
				N	עבודה	1.2	טיפול 30,000 ק"מ
				N	עבודה	0.48	אגרת טסט רכב בניזן
				N	עבודה	0.48	SHERUTTEST שירות העברת מבחן רישוי שנתי
19/05/2024	S.O.S	825378	31710	N	פריט	1	מקורי-מכסה מנוע-ברזל
				N	פריט	1	מקורי- מגן קדמי קורו
				N	פריט	1	מקורי-גריל קדמי תחתו
				N	פריט	1	מקורי-גריל קדמי עליו
				N	פריט	1	מקורי-זרוע מגן קדמי
				N	פריט	1	מקורי-ציר מכסה מנוע
				N	פריט	1	מקורי-ציר מכסה מנוע
				N	פריט	1	מקורי-צינור כניסת או
				N	פריט	1	מקורי-תומך שמאלי לפח
				N	פריט	1	מקורי-תומך ימני לפח
				N	פריט	1	מקורי-גשר עליון -קור
				N	פריט	1	מקורי-קישוט שמאל לגריל
				N	פריט	1	מקורי-קישוט ימין לגריל
				N	פריט	1	מקורי-גריל קדמי תחת
				N	פריט	1	קליפסים וחומרי עזר
				N	פריט	1	מקורי-רפלקטור קדמי י(משומש
				N	פריט	1	מקורי-רפלקטור קדמי ש(משומש
				N	פריט	1	מקורי-נוזל קירור 5 ל
				N	פריט	1	מקורי-כנף ק.ש - קורו
				N	פריט	1	מקורי-גריל מגבים-קורולה 2019(מ
				N	פריט	1	חליפי-רדיאטור מים
				N	פריט	1	מקורי-מניפה
				N	פריט	1	נורה ראשית HIR2 חליפי
				N	עבודה	0	99 ע.חוץ:53124 ספק צמיגטוי
				N	עבודה	16.67	001125 פחחות לפי שמאות
				N	עבודה	23.81	001126 צבע לפי שמאות
				N	עבודה	0.96	001124 חשמל
				N	עבודה	4.71	X עבודות מכנאות
				N	עבודה	0.96	001117 כיוון פרונט

הסטוריה של רכב : 218-64-303

תאריך	מוסך	כרטיס	מד אוץ	אח סוג	מק"ט/שעתון	כמות	תאור עבודה/חלק
30/11/2023	מת"מ מוטורס	306780	20008	N פריט	521590Z953	1	מקורי-מגן אחורי-קורו
44				N פריט	5257602210	1	מקורי-תפס שמאל למגן
45				N פריט	5256302180	1	מקורי-תפס שמאל למגן
46				N פריט	8156102D11	1	מקורי-פנס אחורי שמאל
47				N פריט	8159102C21	1	מקורי-פנס אחורי פנימי שמאל
48				N פריט	8149802060	1	מקורי-כיסוי לפנס אח
49				N עבודה	XX30	0	עבודות פחחות כלליות
50				N עבודה	XX40	0	עבודות צבע כלליות
51				N עבודה	X	0	פו"ה חיישני רוורס
52	31/10/2023 ראשון	323038	20008	N פריט	5212802920	1	מקורי-כיסוי חור מגן
53				N פריט	8148202A60	1	מקורי-כיסוי מגן קדמי מחיר חליפי
54				N פריט	5212602390	1	מקורי-תושבת לפנס ערפ
55				N פריט	52119F2911	1	מקורי-מגן קדמי קורו מחיר חליפי
56				N פריט	AV90467A	10	חליפי-קליפס גדול למגן
57				N עבודה	X1	1.4	החלפת מגן קדמי
58				N עבודה	X2	2.4	צבע מגן קדמי
59				N ע.חוצ	X	0	כיול ראדר
60	31/10/2023 ראשון	323039	20008	N עבודה	X1	1.8	פחחות ישור כנף קדמי שמאל
61				N עבודה	X2	2.5	צבע כנף קדמי ימין
62	21/09/2023 ראשון	321564	20008	N פריט	5212802920	1	מקורי-כיסוי חור מגן
63				N פריט	8148202A60	1	מקורי-כיסוי מגן קדמי מחיר חליפי
64				N פריט	5212602390	1	מקורי-תושבת לפנס ערפ
65				N פריט	52119F2911	1	מקורי-מגן קדמי קורו מחיר חליפי
66				N פריט	AV90467A	10	חליפי-קליפס גדול למגן
67				N עבודה	X1	1.4	החלפת מגן קדמי
68				N עבודה	X2	2.4	צבע מגן קדמי
69				N עבודה	X	0	מוקד ב"
70				N עבודה	X1	1.8	פחחות ישור כנף קדמי שמאל
71				N עבודה	X2	2.5	צבע כנף קדמי ימין
72				N ע.חוצ	X	0	כיול ראדר
73	21/09/2023 ראשון	321605	20008	N פריט	90915YZZM3	1	מקורי-מסנן שמן
74				N פריט	9008043037	1	מקורי-אטם פקק ריקון
75				N פריט	TGMO1	4.2	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
76				N עבודה	001315	0.9	טיפול 15,000 ק"מ
77				N עבודה	SHINUA2	0.62	שינוע הלוך-חזור
78	21/09/2023 ראשון	323035	20008	N פריט	5212802920	1	מקורי-כיסוי חור מגן
79				N פריט	8148202A60	1	מקורי-כיסוי מגן קדמי מחיר חליפי
80				N פריט	5212602390	1	מקורי-תושבת לפנס ערפ
81				N פריט	52119F2911	1	מקורי-מגן קדמי קורו מחיר חליפי
82				N פריט	AV90467A	10	חליפי-קליפס גדול למגן
83				N עבודה	X1	1.4	החלפת מגן קדמי
84				N עבודה	X2	2.4	צבע מגן קדמי

הסטוריה של רכב : 218-64-303

תאריך	מוסך	כרטיס	מד אוץ	אח סוג	מק"ט/שעתון	כמות	תאור עבודה/חלק
85				N	עבודה	0	X מוקד ב"
86				N	עבודה	1.8	X1 פחחות ישור כנף קדמי שמאל
87				N	עבודה	2.5	X2 צבע כנף קדמי ימין
88				N	ע.חוץ	0	X כיול ראדר
89	26/10/2022	0		N	פריט	0	B438000000 חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית
90				N	פריט	0	B720000000 קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
91				N	פריט	0	BB05100000 מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל
92				N	פריט	0	M022000000 דלקן ליסינג MOBILITY
93				N	פריט	0	M113000000 מדבקת כוכבית 8867
94				N	פריט	0	M799000000 MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים /
95				N	פריט	0	PW24102010 משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה