

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	906180	10/08/25 10:14	00:00			מכונאות	47095	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	904716	16/07/25 10:39	23/07/25 15:17			מכונאות	45961	מוזמן לטיפול 60 קורולה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 60 קורולה	
	שינוע אור עקיבא	
	בדיקת דבורית	
	החלפת סוללה בשלט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	6
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
AV10	סוללה לשלט	2
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	887961	16/10/24 23:32	22/10/24 15:32			מכונאות	33255	טיפול+טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול+טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.48
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	881064	24/06/24 10:55	25/06/24 10:34			מכונאות	29663	טיפול 30+לחץ אוויר+בד' דיבורית			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30+לחץ אוויר+בד' דיבורית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	859119	21/06/23 08:52	21/06/23 14:26			מכונאות	14363	טיפול 15000			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
חלפים		

