

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	439507	14/04/26 12:10	21/04/26 11:09			מכונאות	101299	155 בדיקות			true	

תלונות	
קוד	תאור
	155 בדיקות
	hhc
	השלמת פקק טמבון אח
	ניקיון ושטיפה
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
חלפים	
קוד	תאור
AV12332	מנורת 9012
AV55	מנורת חניה+מספר
0446602401	מקורי-רפידות בלם אח'
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	439859	14/04/26 11:06	21/04/26 11:08			מכונאות	101299	אביזרים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	אביזרים
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
חלפים	
קוד	תאור
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	523072	08/12/25 10:43	10/12/25 11:56			מכונאות	93754	טיפול +90000 שינוע			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול +90000 שינוע
עבודות	
קוד	תאור
001390	טיפול 90,000 ק"מ
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר הה'
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזין
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
9091901298	מקורי-מצת
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	74917	10/04/25 09:34	14/04/25 12:44			מכונאות	78871	שינוע לטיפול 75			true	

תלונות	
קוד	תאור
	שינוע לטיפול 75
עבודות	
קוד	תאור
001375	טיפול 75,000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30

1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040
1	מקורי-גומי מגב קד ימ	852140D310
1	מקורי-מסנן אוויר למצ	G92DH12050
1	מקורי-גומיה למגב	8521402260

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	72303	25/12/24 15:09	29/12/24 11:37			פחחות	74736	מבוטח מוביליטי תביעה עצמית			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מבוטח מוביליטי תביעה עצמית
	מוקד פריצה
עבודות	
קוד	תאור
X	הח חלון משולש קדמי שמאל

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	887597	10/10/24 08:48	22/10/24 15:30			מכונאות	71712	העברת טסט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	העברת טסט
עבודות	
קוד	תאור
	שירות העברת מבחן רישוי שנתי
	אגרת טסט רכב בניזן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	887390	07/10/24 11:16	09/10/24 09:55			מכונאות	71711	מוזמן לטיפול 60 (קורולה) + שינוע רמת גן			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לטיפול 60 (קורולה) + שינוע רמת גן
	+טסט
עבודות	
קוד	תאור
001361	טיפול 60.000 ק"מ
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
0882380111	מקורי-שמן בלמים
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	882699	18/07/24 11:12	22/07/24 11:19			פחחות	68508	תיקון לפי הערכת שמאי			true	

תלונות	
קוד	תאור
	תיקון לפי הערכת שמאי
	אח ימין
עבודות	
קוד	תאור
XX30	עבודות פחחות
XX40	עבודות צבע
XX30	עבודות חשמל
XX30	פונה חיישנים
חלפים	
קוד	תאור
521590Z953	מקורי-מגן אחורי
5216102900	מקורי-פינה אחורית ימ
8191002220	מקורי-רפלקטור אחורי
AV-Z	קליפסים, מהדקים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	882700	18/07/24 11:14	22/07/24 11:24			פחחות	68508	תיקון לפי הערכת שמאי			true	

תלונות	
קוד	תאור
	תיקון לפי הערכת שמאי
	קדמי

עבודות											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
XX30		תיקון מגן קדמי		0							
XX40		עבודות צבע		0							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50
	882701	18/07/24 11:17	11/09/24 11:27			מכונאות	68508	הח שטיחים			false
תלונות											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
		הח שטיחים									
עבודות											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
11199		בד' שטיחים		0							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50
	882703	18/07/24 11:18	29/07/24 13:43			מכונאות	68508	מפתח נוסף			true
תלונות											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
		מפתח נוסף									
חלפים											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
6951516110		מקורי-מפתח גלם		1							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50
	66193	31/03/24 09:05	31/03/24 11:59			מכונאות	55020	45,000 טיפול			true
תלונות											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
		45,000 טיפול									
עבודות											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
001345		טיפול 45,000 ק"מ		1.1							
SHINUA2		שינוע הלוך-חזור		.62							
חלפים											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1							
TGMO1		מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2							
G92DH12050		מקורי-מסנן אוויר למצ		1							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50
	305756	12/11/23 15:15	21/11/23 08:13			פחחות	37094	הגיע בשינוע			true
תלונות											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
		הגיע בשינוע									
		תיקון לפי שמאות / אייל נרקיס									
		מוקד נזק: חזית הרכב									
עבודות											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
X		פחחות		0							
X		צבע		0							
X		חשמל		0							
חלפים											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
52119F2911		מקורי-מגן קדמי תחתון		1							
5311202B50		מקורי-גריל קדמי תחת		1							
8113002T31		מקורי-רפלקטור קדמי		1							
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50
	304921	18/10/23 12:27	22/10/23 15:38			פחחות	34750	הגיע בשינוע			true
תלונות											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
		הגיע בשינוע									
		תיקון לפי שמאות / אייל נרקיס									
		מוקד נזק: אחור הרכב									
עבודות											
קוד		תאור		כמות		תאור		תאור		תאור	
X		פחחות		0							
X		שיפוץ מגן אח		0							
X		צבע		0							
X		חשמל		0							
חלפים											

קוד	תאור	כמות
5216102030	קליפס למגן	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	304923	18/10/23 13:13	26/10/23 11:58			מכונאות	34750	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZM3	מקורי-מסנן מזגן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	58110	02/05/23 08:31	02/05/23 11:05			מכונאות	16125	שינוע הילוש			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע הילוש	
	טיפול 15,000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	0	09/11/22 08:00	09/11/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05100000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים	0
M023000000	פזומט ליסינג MOBILITY	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0
PW24102010	משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה	0