

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	237637	18/02/26 14:07	00:00			מכונאות	84150	הכנה למסירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	28866	09/01/26 07:53	19/01/26 09:36			פחחות	82674	תיקון פחחות/תאונה			true	

תלונות	
קוד	תאור
	תיקון פחחות/תאונה
	יוניון פוליסה
	מוקד נזק:דלת נהג
עבודות	
קוד	תאור
XX30	עבודות פחחות: פ/ה דלת נהג
XX40	עבודות צבע: דלת נהג
XX20	עבודות חשמל:
XX50	עבודות רפדות: העברת ריפוד בדלת
XX70	עבודות זגגות: העברת שמשה מדלת לדלת
X	חומר עזר
חלפים	
קוד	תאור
CLIP	קליפסים
6700202550	מקורי-דלת ק.ש-קורולה מקורי מחיר משומש
7598602020	מקורי-מדבקה לדלת שמא
7597602020	מקורי-מדבקה לדלת

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	28533	28/12/25 10:40	29/12/25 10:56			מכונאות	81556	מוזמן להכנה טסט+			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן להכנה טסט
	שינוע!!!!!!!
	כותבת : יצחק שמיר 13 נתיבות)
עבודות	
קוד	תאור
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בניזין
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	27850	28/11/25 09:40	28/11/25 10:23			מכונאות	79794	מוזמן לרעשים בתחתית רכב בנסיע			false	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לרעשים בתחתית רכב בנסיע
	כניסה עצמית
עבודות	
קוד	תאור
X	חיזוק מגן תחתון

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	26599	29/09/25 08:05	01/10/25 08:55			פחחות	75922	תיקון פחחות/תאונה			true	

תלונות	
קוד	תאור
	תיקון פחחות/תאונה
	יוניון פוליסה
	מוקד נזק: פגוש קדמי
עבודות	
קוד	תאור
XX30	עבודות פחחות: פ/ה מגן קד' +העברת אביזרים
XX40	עבודות צבע: מגן קד'
XX20	עבודות חשמל:
RADAR	כיול ראדר קד' לאח פ/ה מגן
חלפים	
קוד	תאור
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קורו
5387902160	מקורי-קליפס לבטנה כנ
4774902040	מקורי-קליפס

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	--------	------------

	25/09/25 15:23	16/09/25 10:20	26389		מכונאות	74981	טיפול 75000		true
<b>תלונות</b>									
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>							
	טיפול 75000								
	שינוע								
<b>עבודות</b>									
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>							
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3							
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6							
<b>חלפים</b>									
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>							
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1							
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1							
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2							
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1							
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1							
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1							
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2							

<b>מוסך</b>	<b>כרטיס</b>	<b>ת.כניסה</b>	<b>ת.יציאה</b>	<b>חשבונית</b>	<b>סוג כרטיס</b>	<b>מחלקה</b>	<b>מד אוץ</b>	<b>הערות לכרטיס</b>	<b>טלפון נייד</b>	<b>אימייל</b>	<b>מעל 50</b>	<b>מהות תיקון</b>
	23884	21/05/25 09:45	26/05/25 15:29			מכונאות	64920	מוזמן לבדיקת מזגן שינוע			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	מוזמן לבדיקת מזגן + שינוע											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	.4										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6										
88399	פ+ה מסנן מזגן	0										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
9012	מנורה ראשית 9012	1										

<b>מוסך</b>	<b>כרטיס</b>	<b>ת.כניסה</b>	<b>ת.יציאה</b>	<b>חשבונית</b>	<b>סוג כרטיס</b>	<b>מחלקה</b>	<b>מד אוץ</b>	<b>הערות לכרטיס</b>	<b>טלפון נייד</b>	<b>אימייל</b>	<b>מעל 50</b>	<b>מהות תיקון</b>
	22204	24/02/25 09:09	26/02/25 11:20			מכונאות	59514	טיפול 60000			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	טיפול 60000											
	שינוע											
	הזמנה אצל אילנית											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1										
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										

<b>מוסך</b>	<b>כרטיס</b>	<b>ת.כניסה</b>	<b>ת.יציאה</b>	<b>חשבונית</b>	<b>סוג כרטיס</b>	<b>מחלקה</b>	<b>מד אוץ</b>	<b>הערות לכרטיס</b>	<b>טלפון נייד</b>	<b>אימייל</b>	<b>מעל 50</b>	<b>מהות תיקון</b>
	20732	15/12/24 09:32	16/12/24 10:31			מכונאות	54675	הכנה לטסט			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	הכנה לטסט											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62										
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנין	.48										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
MOD	מגבים	1										

<b>מוסך</b>	<b>כרטיס</b>	<b>ת.כניסה</b>	<b>ת.יציאה</b>	<b>חשבונית</b>	<b>סוג כרטיס</b>	<b>מחלקה</b>	<b>מד אוץ</b>	<b>הערות לכרטיס</b>	<b>טלפון נייד</b>	<b>אימייל</b>	<b>מעל 50</b>	<b>מהות תיקון</b>
	18987	03/09/24 14:37	05/09/24 12:55			פחחות	48944	נזק קד'			true	
<b>תלונות</b>												

קוד	תאור	כמות
	נזק קד'	
	יוניון מוביליטי	
	שמאי אייל נרקיס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות פחחות: פ/ה מגן קד' + העברת אביזרי	0
XX40	עבודות צבע: מגן קד'	0
XX20	עבודות חשמל: פ/ה פנס ראשי שמ'	0
XX20	עבודות חשמל: העברת צמת חוטים במגן קד'	0
OR	כיוון אורות	0
X	חומר עזר	0
RADAR	כיול ראדר קד' לאח פ/ה מגן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5212602390	מקורי-תושבת לפנס ערפ	1
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קורו	1
8117002T31	מקורי-רפלקטור קדמי ש	1
CLIP	קליפס מגן/ביטנה	12

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	17354	06/06/24 08:35	06/06/24 14:17			מכונאות	44268	מוזמן לשילת (45,000)			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	מוזמן לשילת (45,000)											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	14190	17/11/23 08:53	07/12/23 10:36			מכונאות	31886	לטיפול 30.000			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	לטיפול 30.000 בד רעשים											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	11702	18/05/23 10:32	18/05/23 15:36			מכונאות	14861	טיפול 15,000			true	
תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 15,000											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9										
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	10196	27/02/23 10:21	01/03/23 10:20			פחחות	4091	פחחות: תיקון כנף אח' ימ' + פינה למגן			true	

עבודות												
קוד		תאור		כמות								
XX30		פחחות: תיקון כנף אח' ימ' + פינה למגן		0								
XX40		צבע: מגן אח' + כנף אח' ימ'		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	10/11/22 08:00	10/11/22 08:00									
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
B438000000		חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית		0								
B720000000		קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט		0								
BB05100000		מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה		0								
M027000000		MOBILITY אביזר תדלוק סונול		0								
M113000000		מדבקת כוכבית 8867		0								
M799000000		MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים		0								
PW24102010		משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה		0								