

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	527856	25/06/25 13:46	01/07/25 08:43			מכונאות	67818	סלקט 155 בדיקות			false	

תלונות	
קוד	תאור
	סלקט 155 בדיקות
	טיפול
	סוללה לשלט

עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
001315	טיפול 15,000 ק"מ
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
12	חריטת צלחות - פרטי
810261	פנס איתות צד (צד אחד) פ+ה

חלפים	
קוד	תאור
AV33	שמן מנוע 5W30 SNPLUS
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
C1840E	חליפי - מסנן מזגן
HHMBRPSP4368	חליפי-רפידות בלם קדמי קורולה 19
9046707201	מקורי-קליפס ביטנה קד
Z18	סוללה לשלט
8173002200	מקורי-פנס איתות כנף
5193102320	מקורי-בורג לגלגל ספי
HHD6446102300	משומש-גומייה מסביב לדלת מטען

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	702460	05/11/24 09:54	20/11/24 18:07			מכונאות	66574	בד' אורות נכשל בטסט נורות שרופות			true	

תלונות	
קוד	תאור
	בד' אורות נכשל בטסט נורות שרופות

עבודות	
קוד	תאור
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה

חלפים	
קוד	תאור
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	483987	17/10/23 09:15	17/10/23 15:17			מכונאות	44580	טיפול 45,000 ק"מ			true	

תלונות	
קוד	תאור
	2804001

עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה
11099	איפוס נורת לחץ אוויר

חלפים	
קוד	תאור
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	479059	11/07/23 09:52	12/07/23 07:33			מכונאות	38266	טיפול 30,000 ק"מ			true	

תלונות	
קוד	תאור
	2722625

עבודות	
קוד	תאור
001330	טיפול 30,000 ק"מ
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה

חלפים	
קוד	תאור
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus

