

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	741302	16/11/25 09:34	00:00			מכונאות	39965	155 בדיקות+טיפול 30+45			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	741304	16/11/25 09:38	00:00			מכונאות	39965	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	741306	16/11/25 09:39	00:00			מכונאות	39965	22SMD-117			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	737257	02/09/25 08:56	02/09/25 08:58			מכונאות	37284	בדיקת קניה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת קניה	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	10/02/22 08:00	10/02/22 08:00									

חלפים												
קוד				תאור				כמות				
B057000000				מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה				0				
B438000000				חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית				0				
B973000000				CONNECTED TO APP- SAVE				0				
C027000000				טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי				0				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	457103	07/02/22 11:19	10/02/22 14:35			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות												
קוד				תאור				כמות				
111				התקנות				0				
001300				מסירת רכב ללקוח				0				
MESIRA				מסירת רכב ללקוח				0				

חלפים												
קוד				תאור				כמות				
AV707CO				מגני רוח קורולה 2019-מי				1				