# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 346026 | 12/10/26 10:20 | 00:00 | | | מכונאות | 57980 | מסירת רכב סלקט | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 331359 | 24/03/26 10:13 | 24/03/26 11:53 | | | מכונאות | 50002 | סידור מיגון תחתון קדמי משוחרר | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | סידור מיגון תחתון קדמי משוחרר | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | הרכבת מיגון תחתון | .4 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 9046710183A | קליפס | 7 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 335197 | 25/01/26 10:05 | 28/01/26 13:59 | | | פחחות | 47477 | ביטוח ישיר- תביעה לצד ג' | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | ביטוח ישיר- תביעה לצד ג' | |
| | תיקון לפי דוח שמאי- ליאור גלזר | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| XX30 | עבודות פחחות כלליות | 0 |
| XX40 | עבודות צבע כלליות | 0 |
| XX20 | עבודות חשמלאות כלליות | 0 |
| X | חומרי עזר | 0 |
| X | פו"ה חיישנים | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 521590Z953 | מקורי-מגן אחורי-קורו | 1 |
| 8156102D11 | מקורי-פנס אחורי שמאל | 1 |
| UZ8133 | חיישני רוורס VINTAGE + צג חליפי | 1 |
| 5257602210 | מקורי-תפס שמאל למגן | 1 |
| 5216102030 | מקורי-קליפס מגן | 9 |
| 9046705090B1 | מקורי-קליפס למגן קדמ | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 323732 | 11/03/25 11:20 | 11/03/25 15:27 | | | פחחות | 36173 | תיקון לפי הצעת מחיר | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | תיקון נזק תאונה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | שיפוץ מגן קדמי כולל צבע | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 5212602370 | מקורי-תושבת פנס ערפל שמאל | 1 |
| 9046705090B1 | מקורי-קליפס למגן קדמ | 2 |
| 5216102030 | מקורי-קליפס מגן | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 323242 | 27/02/25 09:47 | 27/02/25 15:10 | | | מכונאות | 35716 | טיפול 30 (לקוח הביא חלקים החלקים ברכב) | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 30 (לקוח הביא חלקים החלקים ברכב) | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |
| 0606 | פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים | 0 |
| 06061 | בדיקה בטיחותית ממחושבת מינליין | .11 |
| 06064 | שטיפת רכב חיצונית ללא עלות לקוח | 0 |
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | .2 |

| | | |
|---|---|---|
| AAA | חומרי עזר | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 323243 | 27/02/25 09:48 | 02/03/25 06:46 | | | מכונאות | 35716 | עדכון DCM | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון DCM | |
| | 22SMD-117 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| XGG79D1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | 1.3 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 309037 | 29/01/24 11:59 | 29/01/24 13:11 | | | מכונאות | 18620 | טיפול15+ממתין כאן | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול15+ממתין כאן | |
| | טל' בעל הרכב: 0543461994 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .9 |
| 06064 | שטיפת רכב ללא עלות לקוח | 0 |
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.2 |
| AAA | חומרי עזר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 302745 | 09/08/23 08:47 | 15/08/23 10:44 | | | פחחות | 11 | ביטוח ישיר תביעה לפוליסה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | ביטוח ישיר תביעה לפוליסה | |
| | תיקון לפי דוח שמאי - ליאור גלזר | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| XX20 | עבודות חשמלאות כלליות | 0 |
| XX30 | עבודות פחחות כלליות | 0 |
| XX40 | עבודות צבע כלליות | 0 |
| F261926 | כיוון זוויות כללי לרכב פרטי | 0 |
| X | חומרי עזר | 0 |
| X | חומרי איטום ומיגון | 0 |
| X | כיוון אורות | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 5330102490 | מקורי-מכסה מנוע-ברזל | 1 |
| 5380202280 | מקורי-כנף ק.ש - קורו | 1 |
| 5382602220 | מקורי-מגן כנף קד שמאל | 1 |
| 52119F2911 | מקורי- מגן קדמי קורו | 1 |
| 5212602370 | מקורי-תושבת פנס ערפל שמאל | 1 |
| 5211602480 | מקורי-זרוע מגן קדמי | 1 |
| 8117002T31 | מקורי-רפלקטור קדמי ש | 1 |
| 5212802920 | מקורי-כיסוי חור מגן | 1 |
| 9046707166 | מקורי-קליפס למגן +בט | 6 |
| 5216102030 | מקורי-קליפס מגן | 4 |
| 9046705090B1 | מקורי-קליפס למגן קדמ | 2 |
| 9018906013 | מקורי-קליפס לכנף קדמ | 4 |
| 9046709050 | מקורי-קליפס ריפוד מכ | 3 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 291502 | 31/10/22 10:13 | 31/10/22 10:50 | | | מכונאות | 11 | ביטול צפצוף חגורות בטיחות אח ללא חיוב | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | ביטול צפצוף חגורות בטיחות אח ללא חיוב | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| PZ4139968300 | מקורי-סט ברגים לנעיל | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון | אימייל | מעל | מהות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 291431 | 30/10/22 09:36 | 31/10/22 10:23 | | | כרטיס | | | מכונאות | 5 | .מסירת רכב ללקוח | |
| תיקון | 50 ₪ | | נייד | | | | | | | | | |
| | true | | | | | | | | | | | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001300 | .מסירת רכב ללקוח | 0 |
| TC-1 | טוטאל קאבר לשנה עד | 0 |
| TC3 | ניתן תקנון TC ותנאי ביטול השתתפות עצמ | 0 |
| TI | התחייבות טרייד אין עתידי לפי תקנון | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| AV3333 | כובע מצחיה מתמ | 1 |
| Z90 | צילון קדמי משקפיים לרכב | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 23/10/22 08:00 | 23/10/22 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0 |
| BB04800000 | "חיישני חנייה אחוריים קוליים והארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק""מ" | 0 |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי | 0 |
| PW24102010 | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה | 0 |
| U584000000 | פס קישוט לדלת- ניקל | 0 |
| U687000000 | סט קישוט סף לדלתות עם מיתוג "COROLLA" | 0 |