

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	536523	23/12/25 09:06	00:00			מכונאות	35559	סלקט 155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	532863	13/10/25 07:32	19/10/25 11:48			מכונאות	34430	טסט			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טסט
עבודות												
קוד												תאור
												העברת מבחן רישוי (טסט)
26												1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	532605	06/10/25 07:39	08/10/25 12:08			מכונאות	34337	טיפול 45			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 45
עבודות												
קוד												תאור
001345												טיפול 45,000 ק"מ
890988												ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר
X												חסר ברכב בטנה+רפידה שמאל(נזק)
חלפים												
קוד												תאור
AV33												שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus
90915YZZM3												מקורי-מסנן שמן
9008043037												מקורי-אטם פקק ריקון
MHG92DH12050												חליפי - מסנן היברידי קורולה
1												1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	519646	06/01/25 07:37	07/01/25 11:53			מכונאות	15179	טיפול 30 - אנה וינר - 052-6032476			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 30 - אנה וינר - 052-6032476
עבודות												
קוד												תאור
001330												טיפול 30,000 ק"מ
890988												ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר
X												החלפת מסנן אויר
חלפים												
קוד												תאור
AV33												שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus
90915YZZM3												מקורי-מסנן שמן
9008043037												מקורי-אטם פקק ריקון
87139YZZ34												מקורי-מסנן מזגן משופ
AV0006												נוזל בלמים
MHG92DH12050												חליפי - מסנן היברידי קורולה
HHMFIL93519E												חליפי - פלטר אויר 0M040
1												1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	516160	30/10/24 07:35	28/12/24 08:44			מכונאות	12608	העברת טסט			true	

תלונות												
קוד												תאור
												העברת טסט
עבודות												
קוד												תאור
												העברת מבחן רישוי (טסט)
26												1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	500834	07/12/23 07:49	08/12/23 12:26			מכונאות	8508	טיפול 15			true	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 15
עבודות												
קוד												תאור
001315												טיפול 15,000 ק"מ
890988												ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר
.1												.9

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	466826	08/12/22 15:22	11/12/22 11:33			מכונאות	2	מסירת רכב ללקוח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	774142	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVGC53362	כספת אלומיניום קורולה 2019	1
AVGC53783	עלוקה+לוח מקשים חדש 2019	1
AVGC53606	מר"ש ראב 4 2019	1
AVT5225	לא מקורי-חיישני נסיעה לאחור+צג	1
AVT1	הנחת אביזרים	-1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	466080	24/11/22 15:50	20/11/23 11:37			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	774142	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	21/11/22 08:00	21/11/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB05100000	מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0