

רשימת עובדים וטיפולים

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	303722	23/12/24 16:01	07/01/25 09:27			מכונאות	11514 9	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
XGG79D1			עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס		1.3							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	303723	23/12/24 16:02	29/12/24 09:06			מכונאות	11514 9	אביזרים לרכב			true	
תלויות												
קוד			תאור		כמות							
			אביזרים לרכב									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
SELACC200			.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0							
חליפים												
קוד			תאור		כמות							
42606F4911			מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר		1							
PW21002033			מקורי-סט שטיחי קורול		1							
PW02200056			מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	303724	23/12/24 16:04	29/12/24 09:11			מכונאות	11514 9	HHC במסגרת סלקט			false	
תלויות												
קוד				תאור								
				HHC במסגרת סלקט								
עבודות												
קוד				תאור								
1500				נשלח 1500 ל"מ נוספים לצורך כניסה לבדיק								
0				כמות								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקן
	295991	12/08/24 09:39	12/08/24 16:09			מכונאות	103457	טיפול 105.000			true	
תלונות												
קוד	תאור					כמות						
	טיפול 105.000											
	מצלמת רוס לא עובדת											
	לסדר קודן שנפל											
	מזגו לא מחרר מספיק											

עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
X	בוצע הדבקת קודן	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
X	בוצע בד' מזגן +פילטר נמצא תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV4351202390T	צלחת בלם קד קורולה +19	2
AV0446502470T	ר.בלם קורולה +19 קד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	364541	26/03/24 07:32	31/03/24 15:06			מכונאות	86551	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול	
	שטיח תקין	
	טל' בעל הרכב: 0545933993	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901298	מקורי-מצת	4
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	305558	07/11/23 09:41	12/11/23 14:37			מכונאות	70322	טיפול תקופתי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול תקופתי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	408917	10/07/23 08:58	17/07/23 11:15			מכונאות	56333	טיפול 45 + שינוע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45 + שינוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	259525	27/12/22 10:55	04/01/23 09:47			מכונאות	33100	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

0	בוצע התקנת איתוראן	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי- TGMO שמן מנוע 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי- מסנן שמן	1
9008043037	מקורי- אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי- נוזל בלמים 0.5	1
AV87139YZZ33	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
G92DH12050	מקורי- מסנן אוויר למצ	1
AV85212YZZAB	מגב שטוח 14	1
AV85212YZZBH	מגב שטוח 28	1
AV178010M040	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	259526	27/12/22 10:55	04/01/23 09:47			פחחות	33100	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	שמאי - עזרא חן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119F2911	מקורי- מגן קדמי קורו	1
5212802920	מקורי-כיסוי חור מגן	1
5312802200	מקורי-גריל כיסוי וו	1
5311202B50	מקורי-גריל קדמי תחתו	1
5213202140	מקורי-תומך מגן קדמי-	1
5213302110	מקורי-סופג אנרגיה תח	1
8117002731	מקורי-רפלקטור קדמי ש	1
5302802150	מקורי-גשר תחתון לפח	1
5145102180	מקורי-כיסוי מנוע	1
5141002320	מקורי-כיסוי מנוע	1
AV5261802190	בולם פלסטיק תחתון (כוורת) מקורי	1
5387602770	מקורי-בטנה לכנף קד'	1
9046710183T	קליפס	10
AV5320302901	פח משקה צד שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	245896	16/05/22 14:55	16/05/22 16:05			מכונאות	15170	טיפול 15,000 ה"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אופ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	0	12/01/22 08:00	12/01/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B032000000	קסטומיזציית מרימי שמשות וסגירת גג חשמלי	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אופ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	236546	13/12/21 17:21	17/01/22 10:50			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	.מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
	אקטיבציה לחלונות	0
H	חיישני רוורס וידאו-אחריות לשנה	0
	וו גרירה נשלף	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1

