רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	338782	28/01/26 09:08	00:00			מכונאות	76467	בדיקה לפני קנייה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	337760	07/01/26 10:28	11/01/26 07:42			מכונאות	75275	מוזמן לטיפול תקופתי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
8521402260	מקורי-גומיה למגב קדמ	1
852140D310	מקורי-גומי מגב קד'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	325082	02/03/25 08:08	04/03/25 16:52			מכונאות	58882	מוזמן להכנה לטסט טיפול טסט (העוגן 10,			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
	העברת טסט	
	שינוע באשדוד	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	.46
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.46

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	325201	02/03/25 17:12	12/03/25 10:25			מכונאות	58882	תיקון פנצ'ר - מסמר בגלגל קד' ימני			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	תיקון פנצ'ר -מסמר בגלגל קד' ימני	

עבודות

קוד	תאור	כמות
99	תיקון פנצ'ר בגלגל קד' ימין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	319246	13/10/24 12:26	15/10/24 13:52			פחחות	49290	הגיע בשינוע			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	הגיע בשינוע	
	תיקון לפי שמאות / נרקיס	
	מוקד נזק: אחור הרכב צד שמאל	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	פחחות	0
X	צבע מים	0
X	פ+ה חחישני רוורס	0
X	חשמל	0
X	רכב חלופי	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
5257602210	מקורי-תפס שמאל למגן	1
521590Z953	מקורי-מגן אחורי	1
9046705090B1	מקורי@ קליפס למגן קד	2
5216102030	קליפס למגן	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	316248	30/07/24 10:58	31/07/24 09:18			מכונאות	45007	מוזמן לטיפול +שינוע			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 45,000+שינוע	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	309878	19/02/24 10:34	20/02/24 14:26			מכונאות	34586	הכנה לטסט +טסט+שינוע			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	הכנה לטסט +טסט+שינוע	

עבודות

קוד	תאור	כמות
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב בנזין	.39
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.48
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	309880	19/02/24 10:54	19/02/24 14:43			מכונאות	34586	DCM			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	DCM	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG79D1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	306843	11/12/23 10:03	20/12/23 07:58			מכונאות	30369	שינוע ממקסימה - טיפול 30			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	שינוע ממקסימה - טיפול 30	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62

חלפים

קוד	תאור	כמות
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	274555	13/02/23 08:52	28/02/23 07:34			מכונאות	15129	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בלמים אח' 8/8	
	בלמים קד' 10/10	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	274582	13/02/23 08:52	15/02/23 11:12			מכונאות	15129	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	264298	31/05/22 13:52	15/06/22 11:31			פחחות	3262	פחחות			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
	פחחות	0
	צבע מיים	0
	שיפוץ סף תחתון	0
	חומרי עזר	0
	רפדות	0
	חשמל	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
6700202550	מקורי-דלת ק.ש	1
6921102935	מקורי-ידית חיצונית ק	1
7597602020	מקורי-מדבקה לדלת	1
7598602020	מקורי-מדבקה לדלת שמא	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	264516	31/05/22 13:52	15/06/22 11:31			פחחות	3262				true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב חלופי	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	22/03/22 08:00	22/03/22 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
M022000000	דלקן ליסינג MOBILITY	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0