

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	233814	12/11/25 10:37	13/11/25 14:57			מכונאות	45992	מגן קדמי + פוליש מיכחולים			false	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		מגן קדמי + פוליש מיכחולים										
		להועיד מדבקות + להזמין וו גרירה קד + אח										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
23499		השבחה		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
5212802920		מקורי-כיסוי חור מגן		1								
5216102900		מקורי-כיסוי חור מגן		1								
AVDT		תקונים והתקנות טריידאין		-1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	233816	12/11/25 11:28	12/11/25 11:29			מכונאות	45992	155			false	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			155									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
SEL155			טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות			0						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	233817	12/11/25 11:29	12/11/25 11:31			מכונאות	45992	אביזרים			false	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			אביזרים									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
SELACC200			לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
PW02200056			מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1							
42606F4913			מקורי-ערכת תיקון פנצר		1							
PW21002033			מקורי-סט שטיחי קורול		1							

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	233650	07/11/25 10:24	07/11/25 10:55			מכונאות	45992	בד' בלמים			false	
תלונות												
קוד				תאור			כמות					
				בד' בלמים								
עבודות												
קוד				תאור			כמות					
X				בלמים נבדקו ונמצאו תקינים			0					
							בלמים נבדקו ונמצאו תקינים					

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	313315	27/05/25 10:29	28/05/25 11:27			מכונאות	39188	טיפול 45,000			true	
תלויות												
קוד		תאור			כמות							
		טיפול 45,000										
		חניה - שורה 1 מול מעש										
עבודות												
קוד		תאור			כמות							
001345		טיפול 45,000 ק"מ			1.1							
חלפים												
קוד		תאור			כמות							
90915YZM3		מקורי-מסנן שמן			1							
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון			1							
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30			4.2							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	292033	09/06/24 09:10	16/06/24 12:36			מכונאות	22618	טיפול 30.000			true	
תלויות												
קוד							תאור		כמות			
							טיפול 30.000					

		חניה חולות שורה 3	
עבודות			
קוד	תאור	כמות	
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2	
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1	
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1	
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1	
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1	
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2	
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	280703	05/12/23 14:57	05/12/23 15:57			מכונאות	14641	טיפול 15000 קמ			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000 קמ	
	חניה 38	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	בוצע טיפול 15000 בתאריך 7.6.23	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	269829	06/06/23 10:32	07/06/23 12:39			מכונאות	9426	טיפול 15000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
	חולות שורה 3	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	268232	11/05/23 07:52	14/05/23 09:16			מכונאות	8627	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79D1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.3

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	268050	08/05/23 13:24	11/05/23 09:20			פחחות	8627	אירוע 200855			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אירוע 200855	
	נזק חלק אחורי	
	תיקון נזק שנגרם במוסף.	
	חניה 9	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
6440102F20	מקורי-מכסה מטען-קורו	1
7540302060	מקורי-סמל אחורי	1
7544202490	מקורי-סמל אחורי	1
7544702451	מקורי-סמל אחורי	1
521590Z953	מקורי-מגן אחורי-קורו	1
5216102900	מקורי-כיסוי חור מגן	1
5202302170	מקורי-תומך מגן אחורי	1
9046710183T	קליפס	10

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

	false			תיקון נזק שקרה במוסך	8627	פחחות			08/05/23 13:27	08/05/23 13:25	268051	
תלונות												
קוד					תאור			כמות				
					תיקון נזק שקרה במוסך							
עבודות												
קוד					תאור			כמות				
X					אין צורך בכרטיס זה			0				
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/06/22 08:00	27/06/22 08:00									
חלפים												
קוד					תאור			כמות				
B720000000					קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט			0				
BB05100000					מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה			0				
M023000000					פזומט ליסינג MOBILITY			0				
M795000000					MOBILITY קורולה סאן			0				
PW24102010					משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה			0				