

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	531936	17/09/25 10:57	22/09/25 08:34			מכונאות	101908	סלקט 155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט 155 בדיקות	
	שטיפה חוסיין	
	לפרק דלקן	
	לשים גלגל ספייר במחסן ולספק תיקון תקר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
FRONWAY205/55R16	FRONWAY 205/55R16 91V	1
AV300	סט מגבים חליפי	1
C1840E	חליפי - מסנן מזגן	1
HMHFIL93519E	חליפי - פלטר אויר OM040	1
9046707201	מקורי-קליפס ביטנה קד	4
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
73731F4010C1	מקורי-כיסוי נקודת עי	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	529146	22/07/25 11:04	10/08/25 15:22			מכונאות	94980	שינוע + טסט+ HHC			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע + טסט+ HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	הוחלפו צמיגים קד' X2	0
X	HHC בתוקף עד 21/07/26 או עד 109980ק"מ	0
26	העברת מבחן רישוי (טסט)	1
35	שינוע ירושלים הלוח חזור	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
FRONWAY205/55R16	FRONWAY 205/55R16 91V	2
AVHHC	תעודה להארכת אחריות לסוללה היברידית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	527928	26/06/25 13:54	30/06/25 16:30			פחחות	92616	תיקון נזק לפי דוח שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון נזק לפי דוח שמאי	
	תביעה לצ"ג מנורה נגד ליברה	
	להוציא כרטיס ממצלמה דרך	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
22088	פחחות	0
22077	צבע	0
22088	רפדות	0
22066	חשמל	0
22088	איטום	0
22055	פ +ה חיישני רוורס	0
65	רכב חליפי ליום מלא 22401602	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
6440102F20	מקורי-מכסה מטען במחיר משומש	1
7544202490	מקורי-סמל אחורי	1
7544702451	מקורי-סמל אחורי	1
5256302180	מקורי-תפס שמאל למגן	1
5216102900	מקורי-כיסוי חור מגן	1
5202302170	מקורי-תומך מגן אחורי	1
5259202380	מקורי-ביטנה אחורית ש	1
9046707201	מקורי-קליפס ביטנה קד	10
5838702340C0	מקורי-כיסוי מנעול אח	1
PINTYC11E990062	חליפי-פנס אח שמ חיצוני קורולה 19	1
MOTO21051389	חליפי-מגן אחורי קורולה 4D	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	10
AVT5225	לא מקורי-חיישני נסיעה לאחור+צג	1
7540302060	מקורי-סמל אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות
------	-------	---------	---------	---------	-----	-------	--------	--------------	-------	--------	-----	------

קוד	תאור	כמות
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
C1840E	חליפי - מסנן מזגן	1
HHMFJL93519E	חליפי - פלטר אויר 0M040	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון נזק לפי דוח שמאי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
22088	פ+ה שמשה קדמית	0
22088	חומרי אטימה	0
22088	גומיה	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מזומן לשינוע+חליפי+העברת טסט	
	לסדר פגוש קדמי+לא שומעים נהג+ צד שני	
	בדיבורית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
26	העברת מבחן רישוי (טסט)	1
X	בוצע עדכון למערכת מולטימדיה	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
12	חריטת צלחות - פרטי	0
X	בדיקת דיבורית לאחר עידכון - תקין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
HHMBRPSP4368	חליפי-רפידות בלם קדמי קורולה 19	1
FRONWAY205/55R16	FRONWAY 205/55R16 91V	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון נזק פרטי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
22188	פחחות- פרטי	0
22177	צבע - פרטי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119F2911	מקור- מגן קדמי קורו	1
5216102030	מקור-קליפס מגן	10

תלונות	
קוד	תאור
	שינוע+חליפי + טיפול 45 + כמות
	בד' צמיגים + בד מזגן לא מקרר ריח רע
	בד' מולטימדיה לא שומעים בדיבורית
	מחובר עם כבל לטלפון לא שומעים בשיחה
עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
890988	ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר
X	עדכון תוכנה למערכת מולטימדיה גיל קאר
X	בד ריח רע מהמזגן - במסגרת הטיפול הוחלף
X	מסנן מזגן - לאחר בדיקה תקין
חלפים	
קוד	תאור
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus
90915YZZM3	מקור-מסנן שמן

9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
MHG92DH12050	חליפי - מסנן היברדי קורולה	1
C1840E	חליפי - מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	482718	14/09/23 10:08	14/09/23 15:11			מכונאות	30489	טיפול 30,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	במסגרת הסכם ליסינג תפעולי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
11010	הח' צמיג קד שמאל	0
48	החלפת מסנן אויר	0
49	החלפת מסנן מזגן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
C1840E	חליפי - מסנן מזגן	1
AV0006	נזל בלמים	1
HHMFIL93519E	חליפי - פלטר אויר 0M040	1
NEOLIN205/55	NEOLIN 205/55R16 91V	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	470746	14/02/23 16:14	20/11/23 11:51			פחחות	17209	ישור כנף אחורי שמאל+צבע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	יש לגבות הש עצ	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
AV	ישור כנף אחורי שמאל+צבע	0
AV	פ"ה מגן אחורי+שיפוץ+צבע	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	470747	14/02/23 16:18	19/02/23 15:43			מכונאות	17209				true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בכפוף להסכם ליסינג תפעולי	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV0017	מטהר אויר למזגן-QUICKFRESH	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	468004	01/01/23 08:02	01/01/23 11:00			מכונאות	13846	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	במסגרת הסכ ליסינג תפעולי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
11010	הח' צמיג קד' ימ'	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TRCMAX205/55R16	TRCMAX 205/55/R16 91V	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	468053	01/01/23 14:15	02/01/23 15:17			פחחות	13846	פונה מגן קד'+שיפוץ+צבע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזקעצמי יש לגבות הש עצ	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
22088	פונה מגן קד'שיפוץ+צבע	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	465549	16/11/22	16/11/22			מכונאות	9548	תיקון תקר			true	

