

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 332069 | 06/04/26 14:31 | 14/04/26 16:26 |         |           | מכונאות | 142155 | אביזרי סלקט  |            |       | true   |            |

| תלונות        |   |      |
|---------------|---|------|
| קוד           | תאור                                    | כמות |
|               | אביזרי סלקט                             |      |
|               | בדיקות 155                              |      |
|               | HHC במסגרת סלקט                         |      |
|               | טיפול 150.000                           |      |
| עבודות        |   |      |
| קוד           | תאור                                    | כמות |
| 0013150       | טיפול 150,000 ק"מ                       | 1.7  |
| 473311        | ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה    | .7   |
| 1500          | נשלח 500 ל ק"מ נוספים לצורך כניסה לבדיק | 0    |
| SEL155        | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות           | 0    |
| חלפים         |   |      |
| קוד           | תאור                                    | כמות |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                          | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 1    |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30            | 4.2  |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5                    | 2    |
| 0888980072    | מקורי-נוזל קירור 5 ל                    | 1.08 |
| G92DH12050    | מקורי-מסנן אוויר למצ                    | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR              | 1    |
| AV178010M040T | מסנן אוויר חליפי קורולה/CHR             | 1    |
| AV85212YZZABT | מגב שטוח 14 חליפי                       | 1    |
| AV85212YZZBHT | מגב שטוח 28 חליפי                       | 1    |
| AVN1          | נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד    | 2    |
| 9046710183A   | קליפס                                   | 5    |
| AV0446602400T | רפידות בלם אח קורולה +19                | 1    |
| 8173002200    | מקורי-פנס איתות כנף                     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 332524 | 06/04/26 16:24 | 14/04/26 16:27 |         |           | מכונאות | 142155 | אביזרי סלקט  |            |       | true   |            |

| תלונות       |   |      |
|--------------|---|------|
| קוד          | תאור                                    | כמות |
|              | אביזרי סלקט                             |      |
| עבודות       |   |      |
| קוד          | תאור                                    | כמות |
| SELACC200    | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים        |   |      |
| קוד          | תאור                                    | כמות |
| 42606F4913   | מקורי-ערכת תיקון פנצר                   | 1    |
| PW02200056   | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| PW21002033   | מקורי-סט שטיחי קורול                    | 1    |
| 09111F4011   | מקורי-ג'ק סיראי/CHR                     | 1    |
| 09113F4010   | מקורי- ידית לג'ק סיר                    | 1    |
| 0912037030   | מקורי-נרתיק כלים קור                    | 1    |
| 09150F4010   | מקורי- מפתח גלגלים R                    | 1    |
| 4260005812   | מקורי-גלגל ספיייר קור                   | 1    |
| 5193102320   | מקורי-בורג גלגל ספי                     | 1    |
| 6477702370   | מקורי-תושבת לגלגל ספ                    | 1    |
| 6477102520C0 | מקורי-כיסוי גלגל רזר                    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 317286 | 04/08/25 11:55 | 04/08/25 14:07 |         |           | מכונאות | 136016 | ריח רע בהפעלת המזגן |            |       | true   |            |

| תלונות        |                                     |      |
|---------------|-------------------------------------|------|
| קוד           | תאור                                | כמות |
|               | ריח רע בהפעלת המזגן                 |      |
|               | ניקוי חומר למערכת למזגן +פילטר מזגן |      |
| חלפים         |                                     |      |
| קוד           | תאור                                | כמות |
| PZ44700PF005  | מקורי-תרסיס לניקוי מערכת מזגן       | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR          | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 313970 | 09/06/25 07:29 | 09/06/25 11:54 |         |           | מכונאות | 134063 | העברת טסט    |            |       | true   |            |

| תלונות |           |      |
|--------|-----------|------|
| קוד    | תאור      | כמות |
|        | העברת טסט |      |
|        | חניה      |      |

| מוסך          | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ  | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון                 |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|--------------|------------|--------|------------|----------------------------|
|               | 311974 | 07/05/25 10:29 | 07/05/25 11:32 |         |           | מכונאות | 13224 4 | רכב לא הניע  |            |        | true       |                            |
| <b>תלונות</b> |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            |                            |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | <b>תאור</b>                |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | רכב לא הניע                |
|               |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | נא לרשום ק"מ מדוייק        |
| <b>חלפים</b>  |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            |                            |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | <b>תאור</b>                |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | מצבר A50 שנפ (שנה אחוריות) |
|               |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | 1                          |
|               |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | AVM63                      |

| מוסך          | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ  | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון                |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|---------------------------|------------|--------|------------|---------------------------|
|               | 309048 | 18/03/25 07:58 | 19/03/25 11:02 |         |           | מכונאות | 13223 8 | בד' רעשים בנסיעה מצד שמאל |            |        | false      |                           |
| <b>תלונות</b> |        |                |                |         |           |         |         |                           |            |        |            |                           |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |         |                           |            |        |            | <b>תאור</b>               |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |                           |            |        |            | בד' רעשים בנסיעה מצד שמאל |
|               |        |                |                |         |           |         |         |                           |            |        |            | חניה 20                   |
| <b>עבודות</b> |        |                |                |         |           |         |         |                           |            |        |            |                           |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |         |                           |            |        |            | <b>תאור</b>               |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |                           |            |        |            | שימון ציר בולם קד'        |
|               |        |                |                |         |           |         |         |                           |            |        |            | 0                         |
|               |        |                |                |         |           |         |         |                           |            |        |            | X                         |

| מוסך          | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ  | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון  |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|--------------|------------|--------|------------|-------------|
|               | 301185 | 12/11/24 15:17 | 12/11/24 15:51 |         |           | מכונאות | 12504 1 | מתקן לטלפון  |            |        | true       |             |
| <b>תלונות</b> |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            |             |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | <b>תאור</b> |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | מתקן לטלפון |
| <b>חלפים</b>  |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            |             |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | <b>תאור</b> |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | מתקן לטלפון |
|               |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | 1           |
|               |        |                |                |         |           |         |         |              |            |        |            | 287         |

| מוסך          | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ  | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון                           |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|---------------|------------|--------|------------|--------------------------------------|
|               | 301110 | 11/11/24 15:24 | 12/11/24 12:11 |         |           | מכונאות | 12503 8 | טיפול 120.000 |            |        | true       |                                      |
| <b>תלונות</b> |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            |                                      |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | <b>תאור</b>                          |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | טיפול 120.000                        |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | בד' צמיגים                           |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | למלא אוויר בצמיגים                   |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | חניה 37                              |
| <b>עבודות</b> |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            |                                      |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | <b>תאור</b>                          |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | טיפול 120,000 ק"מ                    |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | 0013120                              |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | החלפת מוטות מייצב                    |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | 11099                                |
| <b>חלפים</b>  |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            |                                      |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | <b>תאור</b>                          |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | מקורי-מסנן שמן                       |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | 90915YZZM3                           |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | מקורי-אטם פקק ריקון                  |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | 9008043037                           |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30         |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | TGMO1                                |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | מקורי-נוזל בלמים 0.5                 |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | 0882380111                           |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | מקורי-מסנן אוויר למצ                 |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | G92DH12050                           |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR           |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | AV87139YZZ33T                        |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | מסנן אויר חליפי קורולה/CHR           |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | AV178010M040T                        |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | AVN1                                 |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | נורת 2 מגעים                         |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | AVN3                                 |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | מגב שטוח 14                          |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | AV85212YZZABT                        |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | מגב שטוח 28 חליפי                    |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | AV85212YZZBHT                        |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | נורת הלוגן HIR2                      |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | AV90981YZZAMW                        |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | זרוע מייצב חליפי                     |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | AV4882047040T                        |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | צמיג FMX-קורולה 13-19                |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | CH205/55R16V                         |

| מוסך          | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ  | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון           |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|---------------|------------|--------|------------|----------------------|
|               | 291558 | 02/06/24 10:42 | 02/06/24 14:04 |         |           | מכונאות | 11152 7 | טיפול 105.000 |            |        | true       |                      |
| <b>תלונות</b> |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            |                      |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | <b>תאור</b>          |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | טיפול 105.000        |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | העברת טסט            |
| <b>עבודות</b> |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            |                      |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | <b>תאור</b>          |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | טיפול 105,000 ק"מ    |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | 0013105              |
| <b>חלפים</b>  |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            |                      |
| <b>קוד</b>    |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | <b>תאור</b>          |
| <b>כמות</b>   |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | מקורי-מסנן אוויר למצ |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | 1                    |
|               |        |                |                |         |           |         |         |               |            |        |            | G92DH12050           |



| עבודות        |      | HHC במסגרת סלקט         |                                      |
|---------------|------|-------------------------|--------------------------------------|
| קוד           |      | מסגרות דנאל+איר בצמיגים |                                      |
| 0             | כמות | 0                       | תאור                                 |
| SEL155        |      | 0                       | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות        |
| 473011        |      | 0.5                     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה               |
| A-473011      |      | 0.1                     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה               |
| 473311        |      | 0.7                     | ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה |
| X             |      | 0                       | פונה מגן קד לצורך סידור              |
| X             |      | 0                       | סידור מגן אח                         |
| X             |      | 0                       | סידור דלת קד ימין                    |
| X             |      | 0                       | סידור דלת קד שמ                      |
| X             |      | 0                       | סידור כנף קד שמ                      |
| חלפים         |      |                         |                                      |
| 1             | כמות | 1                       | תאור                                 |
| AV90981YZZAMW |      | 1                       | נורת הלוגן HIR2                      |
| AVN1          |      | 4                       | נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד |
| AV85212YZZABT |      | 1                       | מגב שטוח 14                          |
| AV85212YZZBHT |      | 1                       | מגב שטוח 28                          |
| AV4351202390T |      | 2                       | צלחת בלם קד קורולה +19               |
| AV0446502470T |      | 1                       | רבלם קורולה +19 קד                   |
| AV0446602400T |      | 1                       | רפידות בלם אח קורולה +19             |
| CH205/55R16V  |      | 4                       | צמיג FMX-קורולה 13-19                |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוך | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 316153 | 08/06/23<br>08:54 | 13/06/23<br>10:19 |         |           | מכונאות | 91273  | טיפול +90 טסט |            |        | true   |            |

| תלונות |      | קוד        |                              |
|--------|------|------------|------------------------------|
| 1.6    | כמות | 001390     | תאור                         |
| 0.48   |      | 001390     | טיפול 90,000 ק"מ             |
| 0.39   |      | SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי  |
|        |      | AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניין           |
| חלפים  |      |            |                              |
| 4      | כמות | 9091901298 | תאור                         |
| 1      |      | 90915YZZM3 | מקורי-מצת                    |
| 2      |      | 0882380111 | מקורי-מסנן שמן               |
| 1      |      | 9008043037 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         |
| 1      |      | 87139YZZ33 | מקורי-אטם פקק ריקון          |
| 4.2    |      | TGMO1      | מקורי-מסנן מזגן              |
|        |      |            | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוך | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 400251 | 26/01/23<br>16:46 | 02/02/23<br>09:38 |         |           | מכונאות | 82122  | טיפול 75     |            |        | true   |            |

| תלונות |      | קוד        |                              |
|--------|------|------------|------------------------------|
| 1.3    | כמות | 001375     | תאור                         |
|        |      | 001375     | טיפול 75,000 ק"מ             |
|        |      | 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          |
|        |      | 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               |
|        |      | TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוך | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 330483 | 23/01/23<br>08:41 | 23/01/23<br>11:45 |         |           | מכונאות | 82121  | טיפול 75,000 ק"מ |            |        | true   |            |

| עבודות |      | קוד        |                              |
|--------|------|------------|------------------------------|
| 1.3    | כמות | 001375     | תאור                         |
| 0      |      | 001375     | טיפול 75,000 ק"מ             |
| 0      |      | 555        | מילוי נוזל שמשות ללא תשלום   |
| 0      |      | 666        | בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין |
| חלפים  |      |            |                              |
| 4.2    | כמות | TGMO1      | תאור                         |
| 1      |      | 9008043037 | מקורי-שמן מנוע W305          |
| 1      |      | 90915YZZM3 | מקורי-אטם פקק ריקון          |
|        |      |            | מקורי-מסנן שמן               |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוך | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 330516 | 23/01/23<br>12:18 | 23/01/23<br>16:41 |         |           | מכונאות | 82121  | טיפול 75, יפתח בנשר |            |        | true   |            |

| עבודות     |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |   |            |
|------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|---|------------|
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | תאור                                      |            |
| 0          |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | טיפול 75, יפתח בנשר                       |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50                                    | מהות תיקון |
|            | 330517 | 23/01/23 08:41 | 23/01/23 11:45 |         |           | מכונאות | 82121  | טיפול 75,000 ק"מ |            |        | true                                      |            |
| תלונות     |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |   |            |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | תאור                                      |            |
|            |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | הועבר לכרטיס 330516                       |            |
|            |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | זיכוי אוטומטי 528867לח-ן מתאריך 23/01/202 |            |
| עבודות     |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |   |            |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | תאור                                      |            |
| 001375     |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | טיפול 75,000 ק"מ                          |            |
| 555        |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | מילוי נוזל שמשות ללא תשלום                |            |
| 666        |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין              |            |
| חלפים      |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |   |            |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | תאור                                      |            |
| 9008043037 |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | מקורי-אטם פקק ריקון                       |            |
| 90915YZZM3 |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | מקורי-מסנן שמן                            |            |
| TGMO1      |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | מקורי-שמן מנוע W305                       |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50                           | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------|------------|--------|----------------------------------|------------|
|            | 327191 | 24/11/22 10:00 | 24/11/22 16:52 |         |           | מכונאות | 72283  | בבד' נמצא מצבר לא תקין דרוש הח'. |            |        | true                             |            |
| עבודות     |        |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |                                  |            |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        | תאור                             |            |
| 0          |        |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        | בבד' נמצא מצבר לא תקין דרוש הח'. |            |
| 0          |        |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        | בד' טעינה נמצאה תקינה            |            |
| 0          |        |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        | בוצע הח' מצבר                    |            |
| חלפים      |        |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |                                  |            |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        | תאור                             |            |
| 3350300050 |        |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        | חליפי-חליפי-מקומי, מצ            |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50                | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------|------------|--------|-----------------------|------------|
|            | 327221 | 24/11/22 10:00 | 24/11/22 16:52 |         |           | מכונאות | 72283  | מצבר (אחד) פ+ה |            |        | true                  |            |
| עבודות     |        |                |                |         |           |         |        |                |            |        |                       |            |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                |            |        | תאור                  |            |
| 190011     |        |                |                |         |           |         |        |                |            |        | מצבר (אחד) פ+ה        |            |
| 190011     |        |                |                |         |           |         |        |                |            |        | מצבר (אחד) פ+ה        |            |
| חלפים      |        |                |                |         |           |         |        |                |            |        |                       |            |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                |            |        | תאור                  |            |
| 3350300050 |        |                |                |         |           |         |        |                |            |        | חליפי-חליפי-מקומי, מצ |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50                  | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|-------------------------|------------|
|            | 299288 | 23/05/22 09:23 | 23/05/22 15:32 |         |           | מכונאות | 64114  | כיוון פרונט רכב פרטי |            |        | true                    |            |
| עבודות     |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |                         |            |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        | תאור                    |            |
| XX124      |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        | כיוון פרונט רכב פרטי    |            |
| 1234       |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        | שינוע                   |            |
| חלפים      |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |                         |            |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        | תאור                    |            |
| 98989AV92D |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        | צמיג דגלופ 20555R16-91V |            |

| מוסך    | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50                         | מהות תיקון |
|---------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|--------------------------------|------------|
|         | 299379 | 23/05/22 09:23 | 23/05/22 15:32 |         |           | מכונאות | 64114  | פתיחת כרטיס ואדמ' |            |        | true                           |            |
| עבודות  |        |                |                |         |           |         |        |                   |            |        |                                |            |
| קוד     |        |                |                |         |           |         |        |                   |            |        | תאור                           |            |
| GCADMIN |        |                |                |         |           |         |        |                   |            |        | פתיחת כרטיס ואדמ'              |            |
| GCLVDS  |        |                |                |         |           |         |        |                   |            |        | החלפת כבל LVDS לדגמים למעט CHR |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50              | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|------------|
|            | 278058 | 23/03/22 10:11 | 23/03/22 14:05 |         |           | מכונאות | 59802  | טיפול 60.000 ק"מ |            |        | true                |            |
| עבודות     |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |                     |            |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | תאור                |            |
| 001360     |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | טיפול 60.000 ק"מ    |            |
| 57         |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | שינוע               |            |
| חלפים      |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |                     |            |
| קוד        |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | תאור                |            |
| 90915YZZM3 |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | מקורי-מסנן שמן      |            |
| 9008043037 |        |                |                |         |           |         |        |                  |            |        | מקורי-אטם פקק ריקון |            |

|     |                      |              |
|-----|----------------------|--------------|
| 4.2 | מקורי-MO 5W30 PFE 1L | 08880838531L |
| 1   | נזול לשמשות          | AV001        |
| 1   | תוסף מסיר פיח דלק    | 2624         |
| 1   | חומרי עזר            | 2222         |
| 1   | מקורי-מסנן אוויר     | 178010M040   |
| 1   | מקורי-נזול בלמים 0.5 | 0882380111   |
| 1   | מקורי-מסנן מזגן משופ | 87139YZZ34   |

| מוסך          | כרטיס                               | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                        | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------------|------------|-------|------------|------------|
|               | 308332                              | 26/10/21 13:52 | 31/10/21 12:43 |         |           | מכונאות | 47021  | ידית פנימית לדלת קדמית (צד אחד) פ+ה |            |       | true       |            |
| <b>עבודות</b> |                                     |                |                |         |           |         |        |                                     |            |       |            |            |
| קוד           | תאור                                |                |                |         |           |         |        |                                     |            |       |            |            |
| 672251        | ידית פנימית לדלת קדמית (צד אחד) פ+ה |                |                |         |           |         |        |                                     |            |       |            |            |
| <b>חלפים</b>  |                                     |                |                |         |           |         |        |                                     |            |       |            |            |
| קוד           | תאור                                |                |                |         |           |         |        |                                     |            |       |            |            |
| 7461012140A0  | מקורי-ידית אחיזה ימי                |                |                |         |           |         |        |                                     |            |       |            |            |

| מוסך          | כרטיס                             | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|-------|------------|------------|
|               | 307931                            | 18/10/21 10:14 | 18/10/21 13:58 |         |           | מכונאות | 46374  | טיפול 45,000 ק"מ |            |       | true       |            |
| <b>עבודות</b> |                                   |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| קוד           | תאור                              |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 001345        | טיפול 45,000 ק"מ                  |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 852L          | שינוע רכב לקוח                    |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
|               | בוצע הזמנת ידית אחיזה צד ימין קד' |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
|               | באחריות.                          |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| <b>חלפים</b>  |                                   |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| קוד           | תאור                              |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| Z2000         | שמן מנוע C2 5W30 צובר             |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון               |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                    |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 85222YZZAX    | מקורי-מגב קדמי שמאל               |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 85212YZZAB    | מקורי-מגב קדמי ימין               |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 90981YZZAM    | מקורי-נורה ראשית                  |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |

| מוסך          | כרטיס                               | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|-------|------------|------------|
|               | 227064                              | 28/06/21 07:45 | 30/06/21 08:06 |         |           | מכונאות | 36123  | טיפול 30,000 ק"מ |            |       | true       |            |
| <b>תלונות</b> |                                     |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| קוד           | תאור                                |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
|               | תקר גלגל קידמי שמאל                 |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
|               | להזמין                              |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| <b>עבודות</b> |                                     |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| קוד           | תאור                                |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 001330        | טיפול 30,000 ק"מ                    |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 473301        | ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| <b>חלפים</b>  |                                     |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| קוד           | תאור                                |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| Z300          | ש. מנוע CF/SN 5W30/2                |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                      |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון                 |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 0882380111    | מקורי-נזול בלמים 0.5                |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 87139YZZ33    | מקורי-מסנן מזגן                     |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| G92DH12050    | מקורי-מסנן אוויר למצ                |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 178010M040    | מקורי-מסנן אוויר                    |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |
| 0446502470    | מקורי-רפידות בלם קדמ                |                |                |         |           |         |        |                  |            |       |            |            |

| מוסך          | כרטיס                         | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
|               | 227160                        | 28/06/21 07:45 | 30/06/21 08:06 |         |           | מכונאות | 36123  | עבודות צבע   |            |       | true       |            |
| <b>עבודות</b> |                               |                |                |         |           |         |        |              |            |       |            |            |
| קוד           | תאור                          |                |                |         |           |         |        |              |            |       |            |            |
| 120           | עבודות צבע                    |                |                |         |           |         |        |              |            |       |            |            |
| 111           | עבודות פחחות                  |                |                |         |           |         |        |              |            |       |            |            |
| SEL155        | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות |                |                |         |           |         |        |              |            |       |            |            |
| <b>חלפים</b>  |                               |                |                |         |           |         |        |              |            |       |            |            |
| קוד           | תאור                          |                |                |         |           |         |        |              |            |       |            |            |
| 5330102390    | מקורי-מכסה מנוע - קו          |                |                |         |           |         |        |              |            |       |            |            |

| מוסך         | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
|              | 0     | 26/06/20 08:00 | 26/06/20 08:00 |         |           |       |        |              |            |       |            |            |
| <b>חלפים</b> |       |                |                |         |           |       |        |              |            |       |            |            |
| קוד          | תאור  |                |                |         |           |       |        |              |            |       |            |            |
|              | כמות  |                |                |         |           |       |        |              |            |       |            |            |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 0 | מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה | B057000000 |
| 0 | מדבקת כוכבית 8867                        | M113000000 |
| 0 | איתוראן און באט MOBILITY                 | M752000000 |

| מהות תיקון           | מעל 50 ש"ח | אימייל | טלפון נייד | הערות לכרטיס    | מד אוץ | מחלקה   | סוג כרטיס | חשבונית | ת. יציאה          | ת. כניסה          | כרטיס  | מוסך |
|----------------------|------------|--------|------------|-----------------|--------|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|--------|------|
|                      | true       |        |            | מסירת רכב ללקוח | 1      | מכונאות |           |         | 21/06/20<br>14:42 | 15/06/20<br>11:52 | 206196 |      |
| <b>עבודות</b>        |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| <b>קוד</b>           |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| 001300               |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| 0                    |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| MESIRA               |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| 0                    |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| LA                   |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| 0                    |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| MI                   |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| 0                    |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| H                    |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| 0                    |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| H                    |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| <b>חלפים</b>         |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| <b>קוד</b>           |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| AV209NE              |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| 1                    |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |
| גלאי רוורס מולטימדיה |            |        |            |                 |        |         |           |         |                   |                   |        |      |