

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	301374	15/11/24 11:28	09/12/24 10:47			מכונאות	98731	155 בדיקות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקות 155	
	מסגרות דנאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14 חליפי	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28 חליפי	1
CH205/55R16V	צמיג FMX-קורולה 13-19	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	301375	15/11/24 11:30	09/12/24 10:46			מכונאות	98731	אביזרים סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	295289	31/07/24 09:20	01/08/24 08:27			מכונאות	92235	מוזמן לטיפול + טסט(לקוח מגיע)			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול + טסט(לקוח מגיע)	
	טיפול 90000	
	העברת מבחן רישוי	
	בד ריח רע מהמזגן+קודן נפל בד USB	
	בין המושבים לא עובד ניסו כמה כבלים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
100	העברת טסט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901298	מקורי-מצת	4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV0446502470T	ר.בלם קורולה +19 קד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	290138	09/05/24 10:14	09/05/24 11:20			מכונאות	86576	תיקון תקר			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
				תיקון תקר אחורי שמאלי								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	282182	31/12/23 11:47	31/12/23 12:40			מכונאות	78304	בד נורת לחץ אויר			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
				בד נורת לחץ אויר								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

					78304	פחחות	כרטיס		11/01/24 14:14	26/12/23 11:20	281930		50 ש"ח	תיקון
תלונות														
קוד		תאור				כמות								
		תיקון נזק קדמי צד שמאל												
		ליברה נגד מנורה תביעה לפוליסה												
		שמאי מטפל קשת												
עבודות														
קוד		תאור				כמות								
121		עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח				0								
120		עבודות צבע				0								
122		עבודות חשמל				0								
121		שיפוץ מגן קדמי				0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון		
	281307	17/12/23 08:35	17/12/23 09:08			מכונאות	77923	נורת לחץ אוויר דולק			false			
תלונות														
קוד		תאור				כמות								
		נורת לחץ אוויר דולק												
		למלא נוזל שמשות												
		35-חניה												
עבודות														
קוד		תאור				כמות								
X		בוצע מילוי לחץ אוויר בצמיגים				0								
X		בוצע מילוי נוזל שמשות				0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון		
	279775	20/11/23 15:44	20/11/23 15:54			מכונאות	75940	החלפת מגבים			true			
תלונות														
קוד		תאור				כמות								
		החלפת מגבים												
חלפים														
קוד		תאור				כמות								
AV85212YZZABT		מגב שטוח 14				1								
AV85212YZZBHT		מגב שטוח 28				1								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון		
	276987	02/10/23 08:11	02/10/23 11:35			מכונאות	71208	בד' חיישן לחץ אוויר דולק לסירוגין			false			
תלונות														
קוד		תאור				כמות								
		בד' חיישן לחץ אוויר דולק לסירוגין												
		חניה 25												
עבודות														
קוד		תאור				כמות								
X		בוצע קידוד חיישן קד' ימין				0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון		
	276480	20/09/23 10:33	01/11/23 14:49			פחחות	73713	תיקון פחחות נזק צד ימין			true			
תלונות														
קוד		תאור				כמות								
		תיקון פחחות נזק צד ימין												
		תביעה לצד ג' מנורה מול הפניקס												
עבודות														
קוד		תאור				כמות								
P1111		כוון פרונט				0								
121		עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח				0								
120		עבודות צבע				0								
122		עבודות חשמל				0								
חלפים														
קוד		תאור				כמות								
5380102260		מקורי-כנף ק.י-קורולה				1								
52119F2911		מקורי- מגן קדמי קורו				1								
123		ג'נט מגנזיום (פירוק)				1								
4260342130		מקורי-צלחת נוי קטנה				1								
5387502730		מקורי-בטנה לכנף קד'				1								
6700102560		מקורי-דלת ק.י-קורולה				1								
7597502020		מקורי-מדבקה לדלת				1								
7598502020		מקורי-מדבקה לדלת ימי				1								
7575502140		מקורי-קישוט ימין-קור				1								
9046710183T		קליפס				10								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון		

				SELAACC200	71102	מכונאות			13/08/23 10:11	13/08/23 10:08	274087	
תלונות												
קוד					תאור			כמות				
					SELAACC200							
חלפים												
קוד					תאור			כמות				
PW21002033					מקורי-סט שטיחי קורול			1				
PW02200056					מקורי-ערכת עזרה ראשונה			1				
42606F4911					מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר			1				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	274124	13/08/23 14:38	13/08/23 14:38			מכונאות	71102	אביזרים			false	
תלונות												
קוד				תאור				כמות				
				אביזרים								
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
SELACC200				לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו				0				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	273564	04/08/23 10:11	13/08/23 10:12			מכונאות	71101	SEL155			false	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	SEL155											
	TRK											
	בד' מצבר קטן .											
	שטיחים. ערכת עזרה ראשונה. לוחית דנאל											
	חניה 14											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
X	מצבר קטן תקין			0								
SEL155	טויטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות			0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	273165	30/07/23 11:34	31/07/23 08:37			מכונאות	70708	מצבר חלש הונע כם כבלים			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		מצבר חלש הונע כם כבלים										
		חניה -ליד הליפט אחורי -בכניסה										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
190011		מצבר (אחד) פ+ה		.2								
190011		מצבר (אחד) פ+ה		.2								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
3350300050		חליפי-חליפי-מקומי, מצ		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	273186	30/07/23 15:13	30/07/23 15:17			מכונאות	70708	רכב לא מניע			true	
תלונות												
קוד				תאור				כמות				
				רכב לא מניע								
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
3350300050				חליפי-חליפי-מקומי, מצ				1				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	267978	08/05/23 07:59	08/05/23 09:20			מכונאות	64411	מוזמן לטיפול 60000			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				מוזמן לטיפול 60000								
				החלפת סוללה בשלט								
				חניה 25								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
MATOK				שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0						
001361				טיפול 60.000 ק"מ		1.2						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
08880838531L				מקורי-TGMO 5W30 PFE		4.2						
90915YZZM3				מקורי-מסנן שמן		1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	262491	08/02/23 09:25	14/02/23 11:28			מכונאות	58361	התקנת איתוראן			true	

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	262508	08/02/23 10:33	22/02/23 15:39			מכונאות	58362	השלמת חובק הגה+גומי חלון			true	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
4528602953C1	מקורי-חובק הגה	1
6821602020	מקורי-גומיה לחלון מש	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	בוצע בדיקה יש צורך לחדש חבילת גלישה	0

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	236197	08/12/21 08:04	08/12/21 10:00			מכונאות	30451	טיפול 30,000 ה"מ			true	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2

90915YZZM3	מקורי-מסכן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נזול בלמים 0.5	1
AV87139YZZ33	מסכן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
178010M040H1	חליפי-חליפי-מסכן אוו	1
AV85212YZZAB	מגב שטוח 14	1
AV85212YZZBH	מגב שטוח 28	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	223398	22/04/21 07:29	22/04/21 10:53			מכונאות	14987	טיפול 15,000 ק"מ			true	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמו מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2

9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B057000000	מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה	0
B720000000	הסטומיזציה	0

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	209405	09/08/20 10:52	17/08/20 09:20			מכונאות	1	מסירת רכב לליווי			true	

[illegible]

0	בד' לחץ אוויר בצמיגים	LA
0	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	MI
0	אקטיבציה לחלונות	H
0	מצלמה קידמית מקליטה	
0	חיישני רוורס וידאו	H
חלפים		
כמות	תאור	קוד
1	גלאי רוורס מולטימדיה	AV209NE
1	מצלמה קידמית מקליטה	AV500067